


Présentation CLIC Dépôt BUTAGAZ LEVIGNEN 9 décembre 2010



ACTIVITE VRAC DEPOT 2010 *

*Année calendaire jusqu'au 31/12/2010

Résultats à fin novembre 2010

Nombres de Petits porteurs chargés: 2006 camions

Tonnage: 13 520 tonnes

Nombres de Gros Porteurs déchargés: 652 camions

Tonnage: 13 800 tonnes

Bilan **S**ystème de **G**estion de la **S**écurité 2010 *

Contrôle du SGS

- Le SGS est un élément du système général de gestion de notre site (santé et sécurité du travail, environnement, qualité, ...).
- Dans le cadre de son amélioration continue, le contrôle permanent du SGS conduit à noter les points principaux qui suivent.

Organisation, Formation

- Maintien de notre Politique de Prévention des Accidents Majeurs.
- Tenue à jour de l'organigramme et des analyses de postes.
- Travaux et interventions d'entreprise extérieures : mise en œuvre de 19 plans de prévention, de 33 autorisations de travail et de 29 permis de feu / fouilles.
- Formations/stages dispensés :

Description	Prévu	Réalisé	%
Formation incendie au GESIP pour le personnel Butagaz	aucun		
Stage « Gestion d'un sinistre » pour le personnel Butagaz	aucun		
Stage « Pompiste » pour le personnel Butagaz	aucun		
Formation réglementaire sur le site des personnels nouveaux et des personnels temporaires (accueil sécurité)		18 personnes	
Formation aux règles de circulation et aux procédures d'exploitation et d'urgences des chauffeurs		44 personnes	

Bilan **S**ystème de **G**estion de la **S**écurité 2010*

Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation :

Le programme de contrôle des EIPS ainsi que le suivi des actions correctives est réalisé.

Mise à jour des procédures :

- Procédure générale maintenance (entretenir les installations industriels)

- Instruction de maintenance:

 - Détection gaz

 - Vérification des GMP

 - Jaugeurs de niveaux

 - Sonde LARCO

 - Réseau fixe et réserves incendie

 - Réseau électrique HT-BT

 - Classement des plans et documents d'entretien

 - Equipement électrique en zone ATEX et ZSE

 - Equipement non électrique en zone ATEX et ZSE

 - Vérification des clapets de ruptures

Mise à jour de notre:

- Manuel Sécurité Centres et Dépôts

Bilan **S**ystème de **G**estion de la **S**écurité 2010*

Gestion des situations d'urgence

- Aucune situation d'urgence ne s'est produite en 2010.
- Mise à jour du Plan d'Opération Interne (POI) en juillet 2010 (suite changement d'entité DISTRIGAL → BUTAGAZ.
- En complément des exercices mensuels du plan d'urgence interne, un exercice annuel PPI (incluant également l'exercice POI) avec la préfecture et les sapeurs pompiers a été réalisé le 29 juin 2010 :
 - ⇒ Points forts:
 - Activation de la sirène PPI par l'exploitant
 - Bonne participation des services concernés (mairie; gendarmerie) pour l'ouverture des structures opérationnelles (PMA-PCO-CUMP-accueil des familles-centre de presse)
 - PCS testé par le maire de LEVIGNEN
 - ⇒ Domaines d'améliorations:
 - Audition de la sirène PPI par toute la population de LEVIGNEN
 - Information sur l'origine du sinistre à ne pas communiquer par l'exploitant au maire en vue de l'information de la population.

Bilan **S**ystème de **G**estion de la **S**écurité 2010*

Gestion du retour d'expérience

Fiches d'anomalies sur les EIPS, nombre de fiches émises en 2010 :

Description	Emises	Clôturées	%
Fiches d'anomalies EIPS émises	3	3	100 %

Groupe d'Amélioration de la Sécurité

Réunions organisées pour la prise en compte des situations potentiellement dangereuses :

Description	Prévues	Réalisées	%	Nb actions à réaliser	Soldées	%
Réunions GAS	3	3	100	1 Prevue en 2011	0	0%

Bilan **S**ystème de **G**estion de la **S**écurité 2010*

Dans le cadre du suivi des équipements important pour la sécurité

⇒ Dysfonctionnement en exploitation d'un équipement EIPS

Le 06/09/2010 dysfonctionnement en exploitation de la détection flamme (FA EIPS LVGL/02/2010). Soldé le 09/09/2010

Le 14/09/2010 dysfonctionnement (légère dérive positive du zéro) en exploitation sur la détection gaz N°8 (FA EIPS L VGL/03/2010). Soldé le 04/10/2010

⇒ Dysfonctionnement d'un équipement EIPS constaté lors d'un contrôle périodique.

Le 31/05/2010, anomalie sur cordon soudure canalisation refoulement du GMP A (FA EIPS LVGL/01/2010), soldée le 18/06/2010.

Bilan **S**ystème de **G**estion de la **S**écurité 2010*

Audits, Visites d'inspection et suivis de direction

Audits

⇒ Audit du SGS le 15/09/2010, réalisé par l'adjoint au directeur exploitation, a fait l'objet d'un compte rendu avec le chef de dépôt.

Description	Non-Conformité	Soldées	%
Audit du Système de Gestion de la Sécurité	2	2	100

⇒ Inspection technique interne le 15/11/2010 par le Chef d'Unité Exploitation et le chef du dépôt d'Aumale, a fait l'objet d'un compte rendu avec le chef de dépôt.

Description	Non-Conformité	Soldées	%
Inspection Technique	1	1	100%

Bilan Système de Gestion de la Sécurité 2010*

Visites d'inspection DREAL

⇒ Le 14/09/2010

Inspection programmée de Mmes DUCATEL et PEQUERY, inspecteurs DREAL

Cette visite d'inspection a fait l'objet d'une lettre de suivi du 06/10/2010 et de notre réponse en date du 05/11/2010.

Bilan **S**ystème de **G**estion de la **S**écurité 2010*

Suivis de direction

Compte tenu des constatations précédentes, nous avons décidé :

- De maintenir en l'état notre PPAM
- De maintenir un haut niveau d'exigence sur la formation systématique de notre retour d'expérience
- De continuer à formaliser et à tracer les formations à la sécurité du personnel et des personnes extérieures.
- De procéder à la vérification de la formation du personnel de gardiennage quant à la maîtrise des situations d'urgence en dehors des heures d'exploitation.
- De réaliser les vérification et contrôles réglementaires notées dans notre registre des contrôles périodiques dans le respect de nos exigences et procédures internes.
- De procéder à un audit de notre système HSSE/Qualité, afin de s'assurer du respect de notre référentiel.