

Société GURDEBEKE Hardivillers

COMMISSION DE SUIVI DE SITE 24 juin 2016

Action de l'inspection des installations classées

Action de l'inspection des installations classées

- Visite d'inspection réalisée le 27 mai 2016
- Points inspectés : traitement des lixiviats, modalités de réception et d'acceptation des déchets, suivi des eaux souterraines, moyens de lutte incendie

Action de l'inspection des installations classées

- **Constats : 3 écarts simples et 1 observation**
- **écart simple n°1** : absence de formalisation du résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et contrôle des documents d'accompagnement des déchets) dans la procédure de réception des déchets
- **écart simple n°2** : concentration en phénol non mesurée dans les eaux pluviales de ruissellement lors de l'analyse de mars 2016
- **écart simple n°3** : délai de conservation dépassé pour l'analyse des lixiviats du 1^{er} mars 2016 pour les paramètres suivants : chrome VI et couleur
- **observation n°1** : lever les incohérences du volume du bassin d'infiltration entre les plans présents dans le dossier de l'exploitant