

BILAN SGS

- Organisation et formation
- Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs
- Maîtrise des procédés et maîtrise d'exploitation
- Gestion des modifications *pas de modification en 2011*
- Gestion des situations d'urgence
- Gestion du retour d'expérience
- Contrôles du système, audits et revues de direction

*ETUDE DE DANGER
A JOUR*

FORMATIONS DISPENSEES

PERSONNEL FORME

- SAUVETEURS SECOURISTES 5 PERSONNES
- ELEARNING (RISQUE CHIMIQUE) TOUS
- UTILISATION DES EXTINCTEURS TOUS
- PERMIS CACES 5 CARISTES +CHEF DE DEPOT
- PERMIS NACELLE 1 CARISTE
- DIRECTEUR DES OPERATIONS INTERNES DOPZ + CHEF DE DEPOT

SYSTEME D'ANIMATION SECURITE

- 1 REUNION SECURITE HEBDOMADAIRE
- 1 EVACUATION DE SITE / MOIS (AVEC SIRENE PPI)
- REMONTEES DES SITUATIONS ANORMALES
- 2 VISITES COMPORTEMENTALES / MOIS
- 1 SAFETY WALK / MOIS

3 PAR MOIS ET PAR CARISTE MINI

MAITRISE DES PROCEDES ET DE L'EXPLOITATION

EIPS	LEGISLATION	Contrôleur
Extincteurs	Code du travail, R232-12.21, R4 de l'APSAD	DUBERNARD
RIA	R5 de l'APSAD	AAI
Sprinklers	R1 de l'APSAD	AAI
Détection incendie	R7 de l'APSAD	GEF
Exutoires de fumée	R17 de l'APSAD	DUBERNARD
Protection contre la foudre	Arrêté du 28/01/93	SCHREPFER
Portes coupe feu	R 232-12-21	MANUREGION
Séparateur d'hydrocarbures	1- ICPE	VEOLIA

POI 07/10/11

- **Exercice Incendie**
- **Scénario : signalement d'un incendie dans le bâtiment de produits minéraux. Chef de dépôt manquant à l'appel.**
- **Présence du SDIS en observation**

- **Déclenchement de l'alarme.**
- **Fermeture de l'ensemble des portes coupes feu.**
- **L'ensemble du personnel a été réunit et compté en 1,5 min**
- **Intervention de 2 équipiers de 1ère intervention sur la zone.**
- **Mise en sécurité du chef de dépôt retrouvé inconscient sur la zone de feu**
- **Accueil du Commandant des opérations SDIS**
- **Fin de l'exercice après 22 min**

CR INCIDENTS ET ACCIDENTS

- **0 accident depuis l'ouverture du site**
- **0 épandage en 2011**
- **Sprinkler : une fuite légère constatée au niveau de la canalisation lors des essais hebdomadaires. Réparée immédiatement.**
- **2 dévidoirs de RIA endommagés et réparés**

AUDITS : INSPECTION DREAL 12 MAI 2011

Non conformités	Actions
Manche à air enroulée autour du mat	La manche à air a été déroulée et est donc opérationnel . Une manche à air neuve est prévue pour début 2012
Retard dans la vérification annuelle des exutoires, RIA, extincteurs	Les vérifications ont été réalisées.
Impact sur la façade extérieure du bâtiment alimentaire	Impact réparé
Defaut de mise à disposition immédiate de PV attestant de la tenue au feu de la toiture	Transmission des éléments
Absence de signalisation de certaines amenées d'air frais sur les panneaux A0	La signalisation a été corrigée
Cellule produits toxique : 2 exutoires de fumée sont situés à moins de 7m des murs coupe-feu	Arrêté de mise en demeure

**LANCEMENT DU CHANTIER DE LA FUTURE CASERNE DES POMPIERS
D'AMIENS NORD CHEZ BRENNTAG SPECIALITES LE 03/11/2011**



AM François (BTG Spécialités) - Christian Manable (Pdt du CG) - Gilles Demailly (Maire d'Amiens)