



Réunion CSS du 30 Janvier 2015

HEMPEL



PRESENTATION

C'est en 1956 que fut créé HEMPEL (France) SAS. Après quelques années d'exploitation commerciale, une première unité de production fabrique en 1962 les premiers litres de peintures HEMPEL, en France, à Saint Crépin Ibouvillers (Oise).

Le site existant a été construit en 1977.

Notre activité est aujourd'hui la fabrication de peintures solvantées.


Notre effectif est de 82 personnes dont 62 sur le site de St Crépin Ibouvillers.

HEMPEL



PRESENTATION

- Volume de Production en L




HEMPEL



PRESENTATION

- Comparatif des déchets 2013/2014 par rapport au volume produit




HEMPEL



PRESENTATION

- Comparatif des consommations d'énergies 2013-2014



HEMPEL



PREVENTION DES RISQUES - 2014

- Tous les contrôles réglementaires concernant les équipements et les installations sont suivis (extincteurs, trappes de désenfumage, centrale SSI, détecteurs gaz et COV, piézomètres, ...)
- Modification de la hauteur des racks de stockage des liquides inflammables à 5 m par rapport au sol
- Mise à la terre des racks de stockage
- Maintenance du système sprinkler : triennale effectuée par la Sté UXELLO
- Implantation, par la Commune de St Crépin Ibouvillers, d'une réserve d'eau pour la lutte contre l'incendie en périphérie de notre terrain Rue Boileau

HEMPEL



BILAN SGS - 2014

▪ Formation

Les formations nécessaires liées à la sécurité ont été réalisées (maniement des extincteurs, ARI).

▪ Maitrise des procédés

Un contrôle du bon fonctionnement des EIPS est réalisé mensuellement sous la responsabilité du coordinateur QHSE. Les enregistrements sont conservés.

Un indicateur de réalisation de la maintenance préventive est en place. Les résultats sont bons.

Les plans de prévention des entreprises extérieures intervenant régulièrement à St-Crépin sont regroupés chez le coordinateur QHSE.

▪ Gestion des modifications

Pas de modification majeure produit ou process.

Les modifications mineures ont fait l'objet d'une analyse (modification des couvercles des cuves, remplacement d'une conditionneuse, mise en place d'une zone déchets sur plateforme Dispermix).

HEMPEL



BILAN SGS - 2014

- **Planification des situations d'urgence :**

Le POI a été mis à jour en Décembre 2014.
Des exercices POI et PPI ont été réalisés.

- **Retour d'expérience**

Une analyse des causes par le CHSCT est faite à chaque accident de travail.
Les incidents et/ou accidents survenus sur les autres sites HEMPEL (monde) sont remontés par le Groupe. Un indicateur a été mis en place pour suivre le nombre d'accidents survenus sur la totalité des sites HEMPEL.

- **Contrôle, audits, revue de direction**

Les revues de Direction ont eu lieu en Février et Juillet 2014. Les objectifs sont donnés en début d'année et les tableaux de bord sont analysés.
Des réunions NEMT (comité sécurité) ont eu lieu tous les 2 mois environ afin de prendre les décisions nécessaires intermédiaires.
Le planning d'audits internes est validé par la Direction en début d'année. Il a été respecté.

HEMPEL



INCIDENTS / ACCIDENTS - 2014

- Nombre d'incidents/accidents enregistrés en France : 0

HEMPEL



EXERCICES - 2014

	Exercice	Exercice Cadre	POI	PPI
21/05/2014	X			
23/06/2014			X	
16/09/2014		X		
01/10/2014	X			
18/11/2014				X

HEMPEL



PREVISIONS - 2015

- Mise à jour de l'étude de danger. Elle sera réalisée en conformité des SEVESO 2 et 3.

- Etude de sprinkler au magasin Produits Finis par système de mousse à haut foisonnement.

HEMPEL