

PREFET DE L'OISE

Sous-Préfecture de Compiègne			
Compte rendu de réunion			
Thème	Date	Lieu	Rédacteur
CSS FM Logistic Longueil-Sainte-Marie	3 juillet 2018 – 14 heures 30	Sur site	M. Emmanuel Hervès
Organisateur			
M. CHATEL Sous-Préfet de l'arrondissement de Compiègne			
Position des acteurs			
<p>Voir liste des présents en annexe</p> <p>L'ordre du jour pour cette CSS est le suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accueil / Tour de table 2. Introduction 3. Présentation du bilan 2017 par l'exploitant 4. Présentation des actions de l'inspection des installations classées depuis la dernière CSS 5. Questions / Réponses et commentaires <p>En liminaire, Monsieur le sous-préfet fait remarquer que la dernière CSS date de plus d'un an, et qu'en conséquence la fréquence d'une réunion par an n'a pas été respectée. Bien qu'il n'y ait pas de problèmes particuliers sur le site, il précise qu'il faudra à l'avenir s'attacher à respecter cette fréquence.</p>			

Présentation du bilan 2017 par l'exploitant

Le responsable Qualité, Hygiène Sécurité, Environnement (QHSE) effectue une présentation de l'entreprise :

- Site datant initialement de 1998 (avec dernière extension en 2012),
- 271 collaborateurs sont employés sur le site (47 embauches en 2017, 40 embauches prévisibles en 2018),
- 105 000 Emplacements palette rack.

Le lieu accueille également le siège France de FM France, ce qui représente sur le site environ 560 personnes.

L'activité se porte particulièrement bien. Les principaux clients sont intersnack (50000 palettes, soit environ la moitié du site), JDE, Heinz, Lustucru, Banania, Foods, Kimberley and clark, l'Oréal.

L'association ROSO demande quelle est la quantité et le type de matières dangereuses : l'exploitant répond qu'il s'agit des produits de beauté l'Oréal pour environ 6 tonnes.

Au niveau des investissements liés à la sécurité/sûreté, le détail est le suivant :

- Formations des personnels (SEVESO, équipiers de première intervention (intervention sur début d'incendie), sauveteur secouriste du travail, équipier d'intervention en situation d'urgence (intervention sur casse de matériels contenant des produits dangereux), sauvegarde grande hauteur) : 16000 €.
- Achat des équipements liés à la sécurité et l'amélioration des conditions de travail (Mise en conformité du sprinklage, sécurisation du CAF B9 par l'installation d'une filmeuse, du CAP Heinz par des barrières mobiles, achat de flash disc (pour indiquer les opérations de chargement/déchargement), renouvellement de l'ensemble des engins de manutention (marque Jung Heinrich), sécurisation des 120 quais niveleurs, mise en place de lampe LED) : environ 3 millions d'euros

Monsieur le sous-préfet demande pour les prochaines années que les présentations des investissements montrent l'évolution sur plusieurs années.

Par ailleurs, Monsieur le sous-préfet propose, si l'exploitant en est intéressé, des formations sécurité routière. L'exploitant précise qu'il a déjà profité de la semaine de la prévention routière pour effectuer une sensibilisation, mais qu'il est néanmoins intéressé par cette proposition.

Le ROSO demande en quoi consistait la mise en conformité du sprinklage : l'exploitant explique qu'il s'agit d'une nouvelle technologie de sprinklage ESFR (Early Suppression Fast Response : réagir rapidement pour maîtriser plus vite l'incendie) qui procure plusieurs avantages, dont le fait que les ESFR ne doivent pas être installés à différentes hauteurs : une rampe sur le haut des racks est suffisant. De ce fait, quelque soit la hauteur des palettes et la typologie de produits, il n'y aura plus qu'à modifier la hauteur des lisses pour adapter la cellule au client et pas le système de sprinklage.

Au niveau du bilan du système de gestion de la sécurité (SGS), la revue de direction a été réalisée en avril 2018 et conclut au fait que le SGS est efficace. L'exploitant présente notamment ses procédures d'audits internes, qui concourent à la maîtrise du risque sur le site d'une façon générale et notamment l'audit RONDS : il s'agit d'un audit interne qui signifie (Rangement, ordre, nettoyage, discipline, sécurité) : meilleure est la note des collaborateurs du site qui sont audités, plus haute est leur prime de fin d'année.

Le sous-préfet demande un point particulier sur les accidents de travail. L'exploitant présente un topo et précise que son site est un des moins accidentogènes dans son secteur d'activité. Il met en avant les 5 chutes dans les escaliers de 2017 qui est un point d'attention particulier pour 2018.

Aucun incident lié au SGS n'est à signaler en 2017. (aucun dommage sur la santé des collaborateurs, ni sur les installations, et aucun évènement n'ayant nécessité l'intervention des pompiers).

Présentation des actions de l'inspection des installations classées de la DREAL

La DREAL évoque le traitement de la révision quinquennale de l'étude de dangers qui ne fait ressortir aucune évolution majeure. Le rapport actant de cette révision quinquennale intégrera également l'analyse de l'étude technico-économique que l'exploitant a produit sur la possibilité de créer des zones de collecte de 3500 m² pour les cellules de liquide inflammable.

Le ROSO demande une précision sur l'ETE concernant les liquides inflammables et sur les incidences sur l'étude de dangers. La DREAL précise qu'il n'y aura aucune incidence sur les effets hors du site et que cela ira dans le sens de la maîtrise du risque.

La DREAL présente également les résultats de son inspection annuelle où il était fait mention de 2 écarts simples et de 13 observations. Toutes ces remarques ont été levées par l'exploitant.

Commentaires :

L'exploitant précise qu'il a mis en place des moutons pour l'entretien des merlons, ainsi que des ruches sur le site dans une volonté de diversification de la biodiversité.

Le ROSO pose une question sur l'imperméabilisation des terrains : y-a-t'il des méthodes mise en place sur le site pour permettre l'infiltration. L'exploitant précise que vu l'ancienneté de ses parkings, rien n'est envisagé sur ce point, l'infiltration concernant surtout les nouveaux projets.

La sous-préfecture de Compiègne demande à la DREAL ce qu'il convient de mettre ou non en publication : la DREAL précise que les présentations de chaque intervenant ne seront pas mises en ligne sur internet pour des raisons de confidentialité.

Principales conclusions

Suites proposées

La prochaine date de la CSS a été fixée au 21 juin 2019, 14h30, sur le site de FM (confirmation à chacun des membres de la CSS vers mars 2019 par la sous-préfecture).

Le sous-préfet de Compiègne,

Ghyslain CHATEL



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOUS-PREFECTURE DE COMPIEGNE (OISE)

Commission de suite de site FM Logistic Longueil-Sainte-Marie
Mardi 3 juillet 2018 sur site

Nom - Prénom	Qualité - « Organisme » représenté	Adresse Mel	Téléphone	Signature
FERCOT Philippe	Mairie LST Adjeant	philippe-fercot@orange.fr	06 82 82 20 08	
DIVET Emmanuel	Longueil Ste Marie		03 44 41 17 76	
VINCENT XF	Longueil Ste Marie		03 44 41 18 21	
TAVARES Carlos	Associations L'Âme Citie	carlostavares@5fr.fr	06 29 15 34 05	
HERVÉ Emmanuel	DREAL / 0060	emmanuel.herve@developpement-durable.gouv.fr	01 56 35 54 92	
DUPUIS Ludovic	CHSCT	ldupuis@fmlogistic.fr	06 21 57 53 43	
Tourtafi Youssef	CHSCT	yourtouf@fmlogistic.fr	06 12 99 57 07	



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOUS-PREFECTURE DE COMPIÈGNE (OISE)

CLERBOIS BERNARD	Directeur de l'attribution	Recebois@FICOOSTIC.COM	06-32-84-6182	
VASSET Mathieu	Responsable QMSE	mvasset@pmlogistic.com	0662809368	
Cdt CALOUSTE Serge	SDIS 60	serge.calouste@sdis60.fr	0344842083	
VIDAL Laurine	chef adjoint BSLGC DSEC/Préfecture	laurine.vidal@oise.gouv.fr	03.44.06.1155	
MAUPAS Jean	chef du BSCS S/P Compiègne			
PINEAU Jean-Philippe Christelle DECASUTER	ROSO VP S/P Compiègne	pinreau.jean-philippe@neuf.fr christelle.decasuter@oise.gouv.fr	0344253753	