

COMMUNIQUE DE PRESSE

Amiens, le 13 septembre 2022


RN1 / Rocade Nord-Est d'Amiens

Mise aux normes de la bretelle de sortie de l'échangeur 39 du 12 septembre au 7 octobre 2022

La bretelle de sortie de l'échangeur 39 sur la RN1 / Rocade Nord-Est d'Amiens dans le sens Longueau vers Abbeville, donnant accès à l'Espace Industriel Nord, sera fermée à la circulation du 12 septembre au 7 octobre 2022, pour permettre sa mise aux normes.

Ces travaux font suite à la requalification de l'échangeur 38 au Nord d'Amiens et comprennent la modification de la signalisation, des dispositifs de retenue et la réfection de la bande d'arrêt d'urgence.

Une déviation de la circulation est mise en place invitant les usagers à se rendre jusqu'à l'échangeur suivant de la rocade au niveau d'Argoeuves pour revenir ensuite à l'échangeur 39.




Pour en savoir plus : rn25.fr

**Service communication et
représentation de l'État**

Tél : 03 22 97 81 48

Mél : pref-communication@somme.gouv.fr

 PrefectureSomme
51, Rue de la République
80000 Amiens

 @Prefet80