

5 EFFLUENTS DES CANIVEAUX PLUVIAUX DE LA PLATEFORME

5.1 Tableau 8 : Concentrations relevées au niveau des caniveaux pluviaux de la plateforme VSP

Ce tableau met en évidence la concentration des effluents par PFAS retrouvés dans les 6 caniveaux pluviaux de la plateforme de VSP (D1 à D6). La fréquence de prise d'échantillon est mensuelle. Les caniveaux D5 et D6 ne figurent pas dans le tableau car aucun échantillon n'a pu être recueilli par manque de flux.

Composés analysés	LQ	22/02/2024			
		D1	D2	D3	D4
Génériques	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)
10:2 FTS	0,005	0,000	0,115	0,000	0,010
4:2 FTS	0,010	0,000	0,036	0,000	0,000
6:2 FTCA	0,050	0,005	1,850	0,000	0,221
6:2 FTOH	0,010	0,104	0,102	0,000	0,000
6:2 FTS	0,005	1,510	24,600	0,217	0,600
8:2 DiPAP	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
8:2 FTS	0,010	0,159	1,640	0,000	0,244
DONA ou ADONA	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
HFPO-DA ou HPFO-DA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
NeTFOSAA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
NMeFOSA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
NMeFOSAA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFBA	0,005	0,026	0,235	0,031	0,075
PFBS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFDA	0,005	0,140	1,950	0,024	0,350
PFDoA ou PFDoDA	0,005	0,000	0,510	0,000	0,056
PFDoS ou PFDoaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFDS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFHFA	0,005	0,083	0,970	0,053	0,245
PFHpS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFHXA	0,005	0,133	2,290	0,092	0,510
PFHXDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFHxS	0,005	0,000	0,000	0,009	0,000
PFNA	0,005	0,064	0,510	0,016	0,103
PFNS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFOA b	0,005	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé
PFOA l	0,005	0,239	3,300	0,058	0,540
PFOCDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFOS b	0,005	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé
PFOS l	0,005	0,000	0,006	0,013	0,007
PFOSA ou FOSA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFPeA ou PFPA	0,005	0,093	0,620	0,109	0,237
PFPEs	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFTA ou PFTeDA	0,005	0,000	0,043	0,000	0,000
PFTrDA	0,005	0,000	0,038	0,000	0,000
PFTrDS ou PFTDaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFUnA ou PFUnDA	0,005	0,000	0,158	0,000	0,017
PFUNDS ou PFUDaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
Spécifiques	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)
6:2 AC ou 6:2FTAC	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTAB	0,05	1,650	37,000	2,550	0,300
6:2 l ou 6:2FTl	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 SCN	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 SCI	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 U	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2MA ou 6:2FTMAC	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTNO	0,200	0,160	13,200	0,195	0,500
Substance 9	0,05	0,560	37,600	1,500	2,200
6:2 FTPFS	4,000	0,113	8,000	0,102	1,440
Autres demandes	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)
5:3 FTCA	0,005	0,008	0,510	0,000	0,077
8:2 FTCA	0,005	0,000	2,440	0,000	0,224
8:2 FTOH	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
PFPA	0,005	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé
PFPrA	0,005	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé
PMPA	0,005	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé	Non réalisé

5.2 Analyses et commentaires des caniveaux pluviaux

- PFAS génériques et spécifiques :

Sur les 46 PFAS analysés, 24 PFAS ont été détectés.

- Autres PFAS :

Sur les 3 PFAS analysés, 2 PFAS ont été détectés.

Nous ne pouvons pas mesurer le flux à l'intérieur des différentes canalisations du réseau pluvial. Il est donc difficile d'évaluer la quantité réelle de substances à chaque point de mesure. Nous constatons qu'il existe un « bruit de fond » en terme de présence de PFAS dans tous les réseaux, mais l'absence de la connaissance de débit ne nous permet pas d'évaluer la quantité exacte de PFAS présente à chaque point de prélèvement.