


2012

L'industrie au regard de l'environnement en Nord-Pas-de-Calais

Les chiffres clés



Ouvrages d'infrastructures de transport de matières dangereuses dans la région

Ouvrages d'infrastructures de transport de matières dangereuses NORD

Site	Type d'infrastructure	Commune	Type d'effet	Type d'ouvrage	Date de remise de la 1 ^o étude de dangers	Date de fin d'instruction
Grand Port Maritime de Dunkerque	Maritime	Dunkerque	toxique/thermique/surpression/pollution de l'environnement/ Ionisant	terminaux, faisceaux de triage	17/12/10	Donner acte pour mise à jour règlement local du port fin 2012
Truck Etape	Routière	La Sentinelle - Prouvy	toxique/thermique/ Surpression/pollution de l'environnement	Parking	21/05/2010 (mise à jour 24/05/2011)	

Ouvrages d'infrastructures de transport de matières dangereuses PAS DE CALAIS

Site	Type d'infrastructure	Commune	Type d'effet	Type d'ouvrage	Date de remise de la 1 ^o étude de dangers	Date de fin d'instruction
Plateforme delta 3	Ferroviaire	Hénin-Beaumont	à venir	faisceaux de triage	Nouvellement concerné – attendu pour fin 1er trimestre 2012	
Port maritime de Calais	Maritime	Calais	à venir	terminaux, faisceaux de triage (?)	29/12/11	
Port maritime de Boulogne sur Mer	Maritime	Boulogne sur Mer	à venir	terminaux	29/12/11	
All 4 Trucks	Routière	Marck	à confirmer : pollution de l'environnement/ Thermique	Parking		

INSTALLATIONS SOUMISES A L'AM DU 16/07/1997

relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène

Installations frigorifiques nouvelles ou existantes employant l'ammoniac comme fluide frigorigène qui sont soumises à autorisation et dont la quantité totale d'ammoniac susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 1,5 tonne. Sont exclues du champ d'application de cet arrêté les installations frigorifiques à l'ammoniac qui sont incluses dans une installation de fabrication d'unité chimique dont l'exploitation est déjà soumise à autorisation.

NORD (17 sites)

N° S3IC	Établissement	Commune	Activité	Quantité d'ammoniac (t)
70.2682	Agrifreez	Esquelbecq	Production de légumes surgelés	8
70.745	Ahlstrom Specialities	Bousbecque	Fabrication de papier	3,41
070.540	Blédina – Diépal	Steenvoorde	Production de lait infantile	2,575
070.00646	Bonduelle	Renescure	Conserverie de légumes	30,1
070.1409	Canéla	Petit-Fayt	Laiterie – beurrerie	6
070.00744	Danone	Bailleul	Fabrication de produits laitiers frais et desserts	9
070.2597	Délices de la Tour	Maubeuge	Boulangerie industrielle – fabrication de pâte crue surgelée et précuisson	4,5
070.436	Heineken	Mons-en-Baroeul	Brasserie	1,5
070.1873	Krabansky	Dunkerque	Boulangerie industrielle	3
070.1955	Maison Mennisz SA	Feignies	Boulangerie industrielle	15,804
070.1044	Nestlé France	Cuincy	Fabrication de yaourts, de desserts cuits et pâtisseries	4,6
070.1033	Pinguin (ex SICA de la Vallée de la Lys)	Comines	Conserverie de légumes	14,15
070.2197	Salvesen	Neuville-en-Ferrain	Entrepôt frigorifique	2,8
070.1177	Sofrino Sogena	Lille	Surgélation de produits alimentaires	4,6
070.00728	ALFI	Grande-Synthe	Chimie (SEVESO)	1,95
070.1078	SPAC	Caudry	Production de pizzas et lasagnes	6,28
070.00588	SRD	Dunkerque	Pétrochimie (SEVESO)	18,7

PAS-DE-CALAIS (13 sites)

N° S3IC	Établissement	Commune	Activité	Quantité d'ammoniac (t)
070.00666	Ardo-Violaines SAS	Violaines	Traitement, surgélation et conditionnement de légumes	7,5
070.3919	Croustifrance	Athies	Fabrication de pains surgelés précuits	6
070.01553	Croustifrance	Monchy-Le-Preux	Fabrication de pains surgelés précuits	4,6
070.1147	Gelmer (ex Icelandic)	Wimille	Fabrication de produits élaborés à base de poisson	4,5
070.00437	Haagen Dazs	Tilloy-lès-Mofflaines	Fabrication de crèmes glacées, de sorbets et de yaourts congelés	11,38
070.00991	Herta	Saint-Pol-sur-Ternoise	Charcuterie industrielle	10,961
070.01932	Locagel	Vendin-le-Vieil	Entrepôt frigorifique	9,3
070.846	Mc Cain Alimentaire	Harnes	Fabrication de frites surgelées et de dérivés de la pomme de terre	15,78
070.661	Mc Cain Alimentaire (ex Beaumarais)	Béthune	Transformation de la pomme de terre	14,9
070.00590	Moy Park France	Hénin-Beaumont	Fabrication de produits élaborés à base de viande	5,9
070.01789	Novandie	Vieil-Moutier	Fabrication de desserts lactés	5,33
070.3142	STEF Logistique Nord	Saint-Laurent-Blangy	Entrepôt frigorifique	2,65
070.2377	Thyssen Krupp	Isbergues	Travail des métaux (SEVESO Bas)	10

Les dépôts d'engrais soumis à autorisation en 2011

Établissements du Nord (4 sites) bénéficiant des droits acquis Par rapport à la nouvelle nomenclature

Établissement	Commune	Ancienne rubrique de la nomenclature	Demande de bénéfice des droits acquis			Régime A, SB ou AS -1	Date d'autorisation	Arrêtés préfectoraux encadrant l'activité	
			suivant nouvelle rubrique De la nomenclature						
			Capacité autorisée	1331-I	1331-II				1331-III
GRAINOR	Banteux	2400	2400 (2)(3)		1249 (2)	A	antériorité	17/06/02 – 29/08/05	
SCA LA FLANDRE	Socx	2000	2000 (2)(3)		1249 (2)	A	antériorité	20/02/02 – 21/07/05 – 05/07/12	
UNEAL	Masnières	4850		4850 (2)(3)	4850 (2)	A	antériorité	14/10/02 - 16/10/03 – 13/09/05	
SCA LA FLANDRE	Armentières	2000	2000 (2)(3)		1249 (2)	A	antériorité	28/01/2009	

Établissements du Pas-de-Calais (4 sites) bénéficiant des droits acquis Par rapport à la nouvelle nomenclature

Établissement	Commune	Ancienne rubrique de la nomenclature	Demande de bénéfice des droits acquis			Régime A, SB ou AS -1	Date d'autorisation	Arrêtés préfectoraux encadrant l'activité	
			suivant nouvelle rubrique De la nomenclature						
			Capacité autorisée	1331-I	1331-II				1331-III
DURIEZ SA	Eperlecques	3400	0	2550 (2)	2400 (2)	A	antériorité	06/03/02 – 09/08/06	
UNEAL	Œuf en Ternois	3500		3500 (2)(3)	1249 (2)	A	antériorité	17/06/02 - 17/08/04 – 03/03/2008	
UNEAL	Écuire	2000		2000 (2)(3)	1249 (2)	A	antériorité	07/02/02 – 13/07/05 - 29/01/2010	
UNEAL	Nuncq Hautecote	4500		4500 (2)(3)	1249 (2)	A	antériorité	17/06/02 - 17/08/04 – 03/03/2008	

Les établissements comportant des installations de stockage soumises à autorisation en 2011.

Nord (24 sites)	
Établissements	Commune
SCA LA FLANDRE	Holque
SCA LA FLANDRE	Socx
SCA LA FLANDRE	Cappelle la grande
SILOS ET ENTREPOTS DES FLANDRES	Dunkerque
TRANS TERMINAL SERVICE	Dunkerque
<i>NORD-CEREALES</i>	<i>Dunkerque</i>
S.G.D.	Loon Plage
UNEAL	Salomé
TEREOS	Thumeries
CERESTAR	Haubourdin
IN VIVO	Santes
DELQUIGNIES	Mortagne du Nord
UNEAL	Haulchin
MALTERIES FRANCO BELGE	St Saulve
MALTERIES FRANCO BELGE	Prouvy
SOGESCAUT	Prouvy
SOUFFLET ALIMENTAIRE	Valenciennes
UCARNF	Arleux
UNEAL	Neuville sur Escaut
UNEAL	Thun St Martin
TEREOS	Escaudoeuvres
GRAINOR	Les Rues des Vignes
NPNA	Noyelles sur Escaut
UNEAL	Masnières

Pas-de-Calais (22 sites)	
Établissements	Commune
DURANEL	Gauchin Le Gal
TEREOS	Lillers
UNEAL	Essars les Béthune
ROQUETTE	Lestrem
TEREOS	Boiry Ste Rictrude
UNEAL	Boiry-Ste-Rictrude
SICA FAP	Boiry Ste Rictrude
UNEAL	Nuncq Hautecote
CARRE	Marquion
<i>UNEAL</i>	<i>Marquion</i>
UNEAL	Dourges
UNEAL	Carvin
<i>UNEAL- ALIMENTS DU BETAAIL</i>	<i>Aire sur la Lys</i>
TEREOS	Pont D'Ardres
LEROUX	Vieille-Eglise
SABE	Arques
UNEAL PETIT NEUFPRE	Aire sur la Lys
TEREOS	Attin
TEREOS	Marconnelle
UNEAL	Ecuires
<i>UNEAL</i>	<i>Mouriez</i>
TSM (TRANSIT STOCKAGE MANUTENTION)	Calais

Nota :

en italique : silos céréaliers sensibles en 2006 (pour mémoire)

en gras : silos à enjeux très importants

La communication « à chaud » dans la région en 2011

Nom de l'exploitant	Commune	Date des faits	régime AS/SB	Dpt	Description des faits	Effets à l'extérieur	Communication à chaud	Base ARIA
Roquette	Lestrem	04/01/2011	SB	62	Fuite de fluides frigorigènes - Perte de 122 kg de fluide R134a	non	non	
Polimeri	Dunkerque	03/03/2011	SB	59	Arrêt du vapocraqueur suite à l'arrêt du compresseur d'éthylène au niveau de la séparation froide - Niveau de bruit et rejet à la torche non conforme	non	non	
ROQUETTE	LESTREM	17/02/2011	SB	62	Fuite de fluide frigorigènes sur le presse étoupe d'une vanne - Perte de 65 kg de R404A	non	non	
CCP Composites	DROCOURT	21/04/2011	SB	62	Opération d'oxycoupage de la forêt de tubes du réacteur ayant conduit à échauffer fortement le cœur du réacteur et à porter en fusion le métal présent. Déclenchement du POI ; incendie	non	non	Oui
ALUMINIUM DUNKERQUE	Dunkerque	14/04/2011	AS	59	Incendie dans le secteur "Tour à pâte" de l'usine. Déclenchement du POI. Importantes fumées.	non	non	Oui
ANIOS	HELLEMMES	23/05/2011	SB	59	Incendie au niveau de l'étuve ; installations de production à l'arrêt lors de l'incendie	non	non	Oui
INTEROR	CALAIS	22/06/2011	AS	59	Éclatement de la colonne d'un réacteur suite à un emballement réactionnel conduisant à une explosion et à un début d'incendie. Déclenchement du POI. Intervention des secours extérieurs.	oui	non	
STYROLUTIONS	WINGLES	30/06/2011	AS	62	Incendie sur une chaudière suite à une fuite de fuel.	non	non	Oui
MAXAM TAM	Bully Les Mines	26/08/2011	AS	62	Déraillement de 3 wagons d'ammoniac vides.	non	non	
EDF	Bouchain	14/09/2011	SB	59	Incendie sur une trémie à charbon de la centrale thermique, à l'arrêt pour maintenance décennale.	non	non	Oui
Polimeri	Dunkerque	21/10/2011	AS	59	Explosion d'une chaudière de production de vapeur et d'une gaine de récupération de COV. Début d'incendie sur les installations voisines. Déclenchement du POI.	non	non	Oui


Résultats de recherche d'accidents sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr


La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des événements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante :


BARPI – DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr

Liste de(s) critère(s) de la recherche


- Date et Lieu : Du 01/01/2011 au 31/12/2011 NORD
- Type d'événement : Installations Classées - Accidents / Incidents concernant une installation classée ou susceptible de l'être


 **N°41496 - 22/12/2011 - FRANCE - 59 - LOUVROIL**
G47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
 Dans le rayon crèmerie d'un supermarché, une fuite se produit vers 5h45 sur un groupe de réfrigération alimentant un meuble réfrigéré et mettant en oeuvre 800 kg de frigorigène chloro-fluoré. Un sifflement alerte les employés. Les secours évacuent 112 personnes, 3 d'entre elles incommodées sont placées sous oxygène et hospitalisées par précaution. Les pompiers stoppent la fuite et ventilent le bâtiment. Une société spécialisée purge les 80 kg de gaz restant dans le circuit. L'opération s'achève vers 8h30. Le magasin ouvre avec quelques minutes de retard.

 **N°41427 - 09/12/2011 - FRANCE - 59 - WAMBRECHIES**
S96.01 - Blanchisserie-teinturerie
 Une fuite de gaz naturel se produit vers 10h30 dans l'atelier de blanchisserie d'un centre d'apprentissage technique. Les secours évacuent les 80 employés et établissent 1 lance en protection. Le service du gaz coupe le réseau privant 150 clients d'alimentation.

 **N°41382 - 01/12/2011 - FRANCE - 59 - CAESTRE**
A01.50 - Culture et élevage associés
 Un feu se déclare vers 22 h dans un poulailler de 600 m² abritant 13 000 poussins. L'une des 2 citernes de propane liquéfié à proximité fuit (fuite non enflammée). Les pompiers, équipés d'ARI, déploient 6 lances à eau pour attaquer les flammes et refroidir les cuves, ils sont confrontés à des difficultés d'alimentation en eau. Le vent pousse tour à tour le nuage gazeux vers les engins de secours ou le bâtiment sinistré. L'intervention se déroule sous une pluie intense. Vers 2h30, le feu est éteint et la fuite est arrêtée. Les secours quittent les lieux à 10 h. La gendarmerie et les services de distribution du gaz et de l'électricité se sont rendus sur place. Les poussins survivants sont euthanasiés. Selon la presse, le sinistre serait d'origine accidentelle.

 **N°41348 - 25/11/2011 - FRANCE - 59 - FOREST-SUR-MARQUE**
C17.23 - Fabrication d'articles de papeterie
 Dans une papeterie, un feu se déclare à 18h30 sur la toiture en travaux d'un local de stockage de 1 800 m² (réfection de l'isolation et étanchéité par pose de bitume à chaud). Un employé déclenche l'alarme, le personnel évacue dans une salle municipale. Les pompiers déploient 11 lances à eau dont 2 sur échelles. Le sinistre est circonscrit vers 20 h. L'effondrement de la structure entrave l'accès aux derniers foyers. Le feu demeure couvant et reste sous surveillance durant les jours qui suivent le sinistre.
 L'outil de production et les bâtiments administratifs sont préservés. Le stockage est totalement détruit : des bobines de papiers sont endommagées par les eaux d'extinction et l'équivalent de 2 à 3 semaines de production est perdu. Le système de portes coupe-feu, ainsi que les murs du bâtiment de production constitués d'un bardage double peau ont permis de protéger le reste du site.
 En raison du rayonnement thermique important, des volets d'habitations voisines ont fondu. L'étude de danger du site préconisait à cet effet de construire un mur coupe feu sur une partie du local sinistré car la simulation incendie avait conclu que les flux thermiques supérieur à 3 et 5 kW/m² sortaient des limites de propriété. Les travaux de construction devaient avoir lieu en 2002, mais n'étaient pas réalisés au moment de l'accident.
 Les premières eaux d'incendie sont retenues au niveau des quais cependant compte tenu de la durée de l'incendie, ces eaux se sont écoulées via le réseau d'eau pluviale vers la MARQUE. L'exploitant effectue un prélèvement d'eau incendie ainsi qu'un prélèvement au niveau de la MARQUE pour évaluer le degré de pollution et l'impact éventuel de ce rejet. Il fait également intervenir un camion hydrocureur pour pomper les eaux d'extinction afin de les évacuer vers une installation de traitement à Courrières.
 L'inspection des installations classées demande à l'exploitant un rapport sur l'accident, ainsi que des précisions sur le volume d'eau déversé dans la MARQUE et l'impact du rejet. Concernant la reconstruction du nouveau stockage, celui-ci fera l'objet d'un porté à connaissance au Préfet et comportera notamment une révision de l'étude de danger.
 La police effectue une enquête pour déterminer les origines du sinistre.


 **N°41328 - 21/11/2011 - FRANCE - 59 - MARQUETTE-LEZ-LILLE**
G47.91 - Vente à distance
 Un feu se déclare vers 15 h sur 30 cartons de vêtements dans la mezzanine d'une cellule de 6 000 m² au sol dans un entrepôt d'articles vendus par correspondance de 23 000 m². Les 80 employés présents évacuent, le feu est éteint par le sprinckleur et un Robinet d'Incendie Armé (RIA) avant l'arrivée des pompiers. Le chômage technique concerne 30 employés. La police enquête sur l'origine du sinistre.



N°41324 - 20/11/2011 - FRANCE - 59 - ANZIN

G45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Un feu se déclare vers 21 h dans le hall d'accueil de l'atelier de mécanique et carrosserie d'un garage automobile de 3 500 m² et se propage au magasin de pièces détachées. Les locaux abritent des voitures, des bouteilles de GPL et d'acétylène et une cuve de fioul de 4 000 l. Les secours confinent les occupants de 2 habitations mitoyennes. Les pompiers éteignent l'incendie vers 23 h avec 5 lances dont 1 lance canon sur échelle ; 500 m² de toiture sont effondrés. Une quarantaine de salariés est en chômage technique. La police effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.




N°41296 - 16/11/2011 - FRANCE - 59 - MASNIERES

C23.13 - Fabrication de verre creux

Dans une verrerie soumise à autorisation, un opérateur en poste constate vers 6h20 une rougeur au niveau de l'arrière d'un four. Cette rougeur est liée à un léger passage de verre au niveau d'un joint de réfractaire. Le poste de garde est immédiatement contacté afin d'alerter les secours et déclencher la sirène interne. Des lances incendies sont déployées afin de refroidir le verre pour qu'il durcisse et forme un bouchon. Des jets en pluie à l'aide de plusieurs lances sont réalisés afin de ne pas fragiliser les réfractaires du four ainsi que le bouchon.

Une société spécialisée intervient le lendemain pour réparer le four en la présence des pompiers internes du site. Lors de cette opération, une nouvelle fuite de verre se produit vers 14h20. Celui-ci est maîtrisé avec l'aide des secours externes. Une surveillance du four est mise en place durant la nuit. Les réparations se sont terminées sans encombre le 19/11.


Au vu des différents accidents recensés dernièrement sur son site, l'exploitant se rapproche de la division technique du groupe pour mettre en place une campagne d'inspection de ses fours et envisager éventuellement des actions de prévention ou de réparations.



N°41975 - 06/11/2011 - FRANCE - 59 - HAZEBROUCK

A01.47 - Élevage de volailles

Lors du chauffage du poulailler préalable à l'arrivée des animaux à l'aide de radiants à gaz, un incendie se déclare à 22h30. L'exploitant appelle les pompiers qui protègent une citerne à gaz située à proximité du poulailler et éteignent le feu. Le bâtiment est totalement détruit, aucune conséquence humaine ou environnementale n'est constatée. L'exploitant souhaite reconstruire le poulailler en utilisant un chauffage soufflant installé à l'extérieur du bâtiment.



N°41206 - 05/11/2011 - FRANCE - 59 - ANICHE

E38.31 - Démantèlement d'épaves


Un feu se déclare vers 8h20 sur une dizaine de véhicules non dépollués dans une casse automobile et se propage à une haie de sapins. Les pompiers éteignent l'incendie vers 10h20 avec 3 lances et refroidissent des bouteilles de GPL. Le site a connu plusieurs incendies les années précédentes : le 25/03/2010 (ARIA 38020), le 26/01/2009, le 20/03/2008... L'exploitant suspecte un acte de malveillance ; la police effectue une enquête.



N°41200 - 02/11/2011 - FRANCE - 59 - GONDECOURT

C20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien


Un feu se déclare vers 21h30 dans le bâtiment de stockage de 1 000 m² rempli à 70 % d'une usine de savons et de produits d'entretien. Les pompiers éteignent les flammes en 1 h avec 4 lances à eau dont 1 sur échelle, les eaux d'extinctions sont collectées dans un bassin de rétention. Les stocks de produits dangereux dans le laboratoire et en extérieur, ainsi que l'outil de production sont préservés. Aucune mesure de chômage technique n'est prise. La gendarmerie et le service de l'électricité se sont rendus sur les lieux.



N°41191 - 30/10/2011 - FRANCE - 59 - HAUTMONT

C24.20 - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

Un feu se déclare vers 11 h sur une armoire électrique haute-tension dans une usine de fabrication de tubes en acier. Les services de sécurité interne éteignent l'incendie avec des extincteurs et les secours publics ventilent les locaux. Aucun arrêt de production n'est prévu.



N°41142 - 21/10/2011 - FRANCE - 59 - LOON-PLAGE


C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Sur un site pétrochimique classé Seveso, une conduite alimentant en air une chaudière de production de vapeur explose à 15h40, provoquant quelques secondes après une 2ème explosion plus importante au niveau d'une gaine de récupération des composés organiques volatils (COV). L'explosion et les débris de la gaine provoquent un départ de feu sur un cyclofiltre de la gaine et sur un réservoir de 1000 l d'acétate de vinyle au pied d'une colonne de distillation, ainsi qu'une fuite sur la conduite d'un réservoir d'1 m³ d'oxygène. L'automate de sécurité arrête immédiatement les chaudières et les installations du site sont mises en sécurité par l'exploitant depuis les salles de contrôle. Cet arrêt provoque l'envoi de la production à la torche; une flamme et un important panache de fumée noire sont visibles de loin car la vapeur d'effacement n'est pas disponible. Le POI est déclenché à 15h47, la sirène est activée et les 250 employés sont évacués, ainsi que ceux des entreprises voisines. Les secours internes éteignent les foyers d'incendie avec 2 lances à mousse et 4 engins; ils laissent le réservoir d'oxygène se vider mais établissent des lances et un rideau d'eau pour diluer la fuite. La situation est sous contrôle à 16h15 et le POI est levé à 18h42. Les services de secours, préalablement alertés, transportent à l'hôpital 5 employés dont 2 souffrant de problèmes d'audition et 3 autres choqués par le souffle (blast), 1 sous traitement est examiné à l'infirmerie. La gaine de COV est détruite sur une centaine de mètres, les chaudières sont endommagées et les fours de craquage doivent être contrôlés et leurs tubes de radiation changés en raison de l'arrêt brutal sans vapeur. Le site redémarre au bout de 2 mois et les réparations se terminent au bout de 6 mois. Les dommages et l'arrêt prolongé génèrent des pertes économiques de l'ordre de plusieurs millions d', sans mesure de chômage technique en raison des travaux de remise en état.

L'unité de polymérisation du polyéthylène (PE) a été modifiée 2 ans avant l'accident, un système de traitement des COV issu du dégazage de cette unité (refroidissement et condensation des composés les plus lourds) a été installé. Les composés qui restent à l'état gazeux (éthylène, acétate de vinyle) sont envoyés au moyen d'une tuyauterie vers un ventilateur, avec un débit de 25 à 50 kg/h. En sortie de ventilateur, ces composés rejoignent une gaine de récupération des COV (L= 300m, d= 1,5m). A l'origine, cette gaine transportait uniquement un mélange composé d'air et en faible proportion de COV dégazés des silos de stockages de billes de PE (inférieur à 10% LIE). Les 2 chaudières du site, fournissant de la vapeur au vapocraqueur du site et à la torche pour effacement des fumées noires, brûlent le mélange gazeux amené par cette gaine. Ce procédé permet d'éliminer une grande partie des COV produits par la fabrication du polyéthylène.

L'enquête menée par l'exploitant montre qu'un mélange d'hydrocarbures liquides (solvant et acétate de vinyle) s'est formé dans la tuyauterie de récupération des COV de la polymérisation, puis a été entraîné par le ventilateur dans la gaine alimentant les chaudières où il s'est accumulé. Une atmosphère inflammable s'est ainsi créée dans le tronçon à proximité des chaudières. Le jour de l'accident, elle a provoqué une explosion dans la conduite alimentant en air une des chaudières, qui s'est ensuite propagée au tronçon de la gaine proche du ventilateur. Ce scénario d'entraînement de COV liquides en sortie du dégazage des extrudeuses n'avait pas été envisagé dans les études de dangers préalables à la modification de l'unité de polymérisation.


L'exploitant fait construire un système de traitement des COV spécifique à l'unité de polymérisation, rendu indépendant du traitement des COV des silos de stockage.



N°41079 - 09/10/2011 - FRANCE - 59 - FELLERIES

A01.41 - Élevage de vaches laitières

Un feu se déclare vers 7 h dans un bâtiment agricole de 1 400 m² abritant 60 bovins, 200 t de fourrage et une cuve de lisier. L'exploitant donne l'alerte et ouvre les portes du bâtiment pour évacuer les animaux. Le débit de la borne incendie proche n'étant pas suffisant, les pompiers raccordent les lances à une borne située à plusieurs centaines de mètres. Ils éteignent le sinistre vers 8h15 à l'aide de 4 lances dont 1 sur échelle. Le bâtiment est détruit et 38 veaux sont tués. Les secours déblaient les lieux.



N°40959 - 19/09/2011 - FRANCE - 59 - TOURCOING

F43.12 - Travaux de préparation des sites

Un feu se déclare à 15 h dans les locaux de 1 000 m² d'une entreprise de démolition abritant des engins de chantier, 1 500 l de fioul, 2 000 l d'huile pour circuits hydrauliques et des bouteilles de gaz (GPL ou acétylène). L'incendie se propage aux locaux d'une menuiserie et d'une société de distribution alimentaire, de 500 m² chacune. Les pompiers déploient 9 lances à eau dont 1 sur échelle. Un périmètre de sécurité est établi : la circulation est coupée et 15 personnes sont évacuées. Le sinistre est circonscrit à 16h30 et éteint à 18 h. La toiture du bâtiment s'est effondrée. Des élus se rendent sur place. Des reprises de feu sont signalées les jours suivants. La société de démolition et la menuiserie sont détruites, la société alimentaire déplore la destruction de 25 % de sa toiture et des dépôts de fumées dans le stockage et la partie administrative. 8 employés sont placés en chômage technique. La police effectue une enquête.

La presse évoque des travaux de meulage ayant produit des étincelles à proximité des hydrocarbures juste avant l'incendie.



N°41549 - 16/09/2011 - FRANCE - 59 - VALENCIENNES

ZZZ.ZZ - Origine inconnue

Sur un site de stockage de produits chimiques, un chauffeur ouvre le bouchon d'un récipient (GRV) rempli d'alcool éthylique à 96° pour brancher le flexible du camion en vue de réaliser un dépotage gravitaire. Ne portant pas d'EPI, il reçoit des projections de produit au niveau du visage et est arrêté 5 jours pour blessures aux yeux.

L'accident est dû au non-respect des consignes d'exploitation par le chauffeur : ouverture du bouchon du GRV alors que la vanne est en position ouverte, absence du port des EPI qui lui ont été attribués personnellement et indépendamment du camion utilisé (sac ADR).

 **N°40940 - 14/09/2011 - FRANCE - 59 - BOUCHAIN**
D35.11 - Production d'électricité
 Un feu se déclare vers 10h15 sur une trémie à charbon dans une centrale thermique en arrêt pour maintenance décennale du 03/09 au 24/12. Les employés éteignent l'incendie avant l'arrivée des secours et ventilent le bâtiment. Les pompiers évacuent une trentaine de salariés et en transportent 3 à l'hôpital, intoxiqués au monoxyde de carbone. Le directeur de la centrale et l'Inspection du travail se rendent sur les lieux.
 Ces 3 employés, 1 de la centrale et 2 sous-traitants, effectuaient une vérification avant une intervention de maintenance. Le dysfonctionnement du système électrique de la trémie serait à l'origine du sinistre.

 **N°40929 - 07/09/2011 - FRANCE - 59 - DOUAI**
C25.93 - Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
 Un feu se déclare vers 5h45 sur une gaine d'évacuation de vapeur et d'huile dans une usine de fabrication de ressorts. Les employés éteignent l'incendie avec 3 extincteurs. L'intervention des secours publics s'achève vers 6h30 après vérification de l'absence de foyers résiduels dans la conduite et sur la toiture du bâtiment. Les véhicules de pompiers occupant la voie de circulation des trams, le trafic des voyageurs a été perturbé. Aucun chômage technique n'est prévu.

 **N°40894 - 05/09/2011 - FRANCE - 59 - FLERS-EN-ESCREBIEUX**
C18.12 - Autre imprimerie (labeur)
 L'échauffement d'une presse à balle dans un stockage de papier au sous-sol d'une imprimerie entraîne un départ de feu à 20h40. Les 23 employés présents à proximité évacuent les lieux. Les équipes de sécurité du site et les pompiers extérieurs éteignent les flammes en 1 h avec 1 lance à eau. L'activité de l'établissement est suspendue pour la nuit.


 **N°40748 - 25/08/2011 - FRANCE - 59 - BOUSBECQUE**
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
 Lors d'une opération de dégraissage des séchoirs d'une papeterie soumise à autorisation, une explosion, suivie d'un départ de feu, se produit vers 15 h. Deux ouvriers blessés, le 1er grièvement brûlé sur différentes parties du corps et le 2nd brûlé sur les avant-bras et le cou, sont transportés à l'hôpital.
 L'atelier est évacué, les pompiers éteignent un feu sur un fût de solvant et refroidissent la machine à papier. Cette dernière est endommagée sur 15 m au niveau des rouleaux d'entraînement, ainsi que sur la partie supérieure avec une légère propagation à la toiture.
 La production est mise à l'arrêt en attendant les conclusions de l'enquête diligentée par l'inspection du travail. Les conséquences sur les installations sont néanmoins peu importantes et 2 jours de travail suffisent pour les remettre en route.
 A la suite de l'analyse des causes de l'accident, il apparaît que le solvant utilisé présente un point éclair très bas. L'exploitant procède à son changement. Une étude fumigène est menée pour déterminer les éventuelles zones mortes du système de ventilation. Une vérification des installations avant leur remise en route est réalisée par un organisme spécialisé, ainsi qu'un suivi des températures en marche des séchoirs (recherche de points chauds éventuels). Enfin, l'étude ATEX du site sera revue et une procédure sur le nettoyage des feutres à la sécherie sera rédigée.
 L'inspection des installations classées propose au Préfet d'imposer à l'industriel de nouvelles mesures de sécurité.

 **N°40743 - 23/08/2011 - FRANCE - 59 - DENAIN**
C24.52 - Fonderie d'acier
 Un feu se déclare vers 3h15 dans un bâtiment de stockage de 6 000 m² d'une fonderie à la suite d'un impact de foudre. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances dont une sur échelle. La façade du bâtiment est endommagée. Aucun chômage technique n'est prévu. La police et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux.

 **N°40690 - 04/08/2011 - FRANCE - 59 - LOURCHES**
E38.32 - Récupération de déchets triés
 Un feu se déclare vers 18h45 sur une compacteuse de bouteilles plastiques dans un centre de valorisation de déchets non dangereux. L'exploitant alerte les pompiers qui interviennent avec 23 hommes, 2 fourgons et 1 échelle. Ils éteignent l'incendie avec 1 lance et les opérateurs de l'atelier évacuent les déchets restants dans la machine. Un fourgon reste en surveillance jusqu'à 22h40. Le redémarrage de la machine sera de longue durée.

 **N°40687 - 03/08/2011 - FRANCE - 59 - TRITH-SAINT-LEGER**
C24.10 - Sidérurgie
 Un feu se déclare vers 11h30 dans l'isolant d'une tour de refroidissement en démantèlement d'une usine sidérurgique ; un épais nuage noir est visible à plusieurs kilomètres. Les pompiers protègent un bâtiment contigu et éteignent l'incendie avec 3 lances dont 1 sur échelle. Un employé incommodé par les fumées est conduit à l'hôpital. Des travaux par points chauds (chalumeau) sont à l'origine du sinistre. Aucun chômage technique n'est prévu. Les services préfectoraux et l'inspection des installations classées ont été informés de l'accident.

 **N°40667 - 30/07/2011 - FRANCE - 59 - IWUY**
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
 Un salarié agricole de 33 ans est enseveli sous la cargaison de blé qu'il venait livrer dans un silo d'une coopérative agricole. Le corps de la victime est découvert vers 16 h, soit une vingtaine de minutes après son arrivée sur le site ; la remorque est levée et le blé déversé au sol. Les pompiers ne peuvent réanimer le salarié en arrêt cardiaque à leur arrivée. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine de l'accident.




N°40668 - 26/07/2011 - FRANCE - 59 - COUDEKERQUE-BRANCHE

H52.10 - Entreposage et stockage

Un feu se déclare lors de travaux d'étanchéité, vers 10 h, sur la toiture en matériau bitumineux d'un entrepôt de 7 980 m². Compartimenté en 4 cellules, le bâtiment abrite des produits agroalimentaires, des liquides inflammables et des aérosols. Une colonne de fumée noire visible à une dizaine de km s'échappe de l'entrepôt. Une explosion, qui impliquerait une bouteille de gaz reliée au chalumeau de l'ouvrier travaillant sur le toit, se produit. Un employé du site donne l'alerte. Le plan ETARE est déclenché et la circulation sur la ligne ferroviaire proche est interrompue. Les pompiers maîtrisent le sinistre après plusieurs heures d'intervention. Pour circonscrire le feu, les secours pompent l'eau d'un canal voisin. Les bouches d'incendie ne sont en revanche pas utilisées. La coupure rapide de l'électricité a gêné la ventilation du site en ne permettant pas d'ouvrir les portes et volets électriques du bâtiment. Enfin quelques explosions se sont produites malgré la protection de la cellule aérosol assurée par les pompiers. Leurs effets sont restés cependant très limités et confinés à la cage de stockage.

Les dommages matériels sont importants (destruction des verrières et des exutoires de 3 cellules, marchandises stockées...) et 20 employés sont en chômage technique. Aucune information n'est donnée sur les dommages éventuels subis par les installations de réfrigération. Les eaux d'extinction sont confinées dans le bâtiment, ainsi que dans un bassin dédié à la réserve incendie.

Lors de la visite du site, l'inspection des installations classées constate qu'un permis de travail annuel est délivré à l'entreprise sous-traitante, mais qu'aucun permis de feu n'a été délivré pour les travaux de réparation. Le Préfet propose un arrêté de mise en demeure. L'inspection demande également à l'industriel d'analyser et d'évacuer les eaux d'extinction dans une installation autorisée à cet effet. Des dispositions de protection de la zone de travail sous voûte et autour de la zone de travaux auraient sans nul doute limité les risques de propagation de l'incendie, ainsi que le respect d'un ordonnancement bien précis des opérations : analyse des risques avant l'intervention, découpage préalable de la zone de plaque d'asphalte à réparer pour l'isoler



N°40659 - 22/07/2011 - FRANCE - 59 - LESQUIN

H52.29 - Autres services auxiliaires des transports


Un fût de 200 l d'acide acétique fuit vers 18h30 dans un entrepôt de logistique, 40 l de produit s'écoulent au sol. Les pompiers colmatent la fuite et placent la capacité qui fuit dans un sur-fût en attendant son évacuation par une société spécialisée. Ils rincent abondamment le sol et les eaux de dilution sont dirigées vers un bassin de rétention.



N°40543 - 28/06/2011 - FRANCE - 59 - AUBY

E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux

Sur 500 m² dans un centre de recyclage abandonné, un feu se déclare vers 18 h sur un stock d'une centaine de big-bag contenant des pièces usagées en matière plastique. Un policier municipal découvre un départ de feu dans un des big-bag mais ne peut le maîtriser faute d'extincteur à sa disposition. L'incendie se propage rapidement et une épaisse fumée noire est visible à plusieurs kilomètres. Il alerte les pompiers qui interviennent avec 3 fourgons et 34 hommes. Ils protègent le reste du stock de matières plastiques en le dégageant avec un bulldozer prêté par la commune. Ils maîtrisent l'incendie vers 21 h avec 5 lances dont 1 à mousse puis surveillent les lieux durant la nuit. D'après la presse, la piste criminelle serait privilégiée car le site à l'abandon a plusieurs fois été victime d'actes de malveillance, dont un incendie qui a détruit le hangar métallique proche du tas de big-bag il y a 2 ans.




N°40576 - 27/06/2011 - FRANCE - 59 - PONT-SUR-SAMBRE

D35.12 - Transport d'électricité

Vers 22 h, l'explosion d'isolants en porcelaine sur un transformateur électrique de 225 kV en sortie de centrale thermique prive d'alimentation 20 000 abonnés de 6 communes. L'explosion est entendue à plusieurs kilomètres, des flammes et une fumée noire sont visibles. Les services de transport de l'électricité rétablissent progressivement l'alimentation ; seuls 4 000 foyers ne sont pas alimentés à 23h30.

La défaillance d'un combiné de mesure de tension est à l'origine de l'accident. L'exploitant du réseau de transport électrique qui a détecté le dysfonctionnement à distance, l'attribue à de fortes variations de température extérieures sur une courte durée et le qualifie de "rare". La presse fait état d'un incident similaire à Calais la même soirée.



N°40492 - 19/06/2011 - FRANCE - 59 - COUDEKERQUE-BRANCHE

C10.41 - Fabrication d'huiles et graisses


Un feu se déclare vers 17 h dans la colonne du désodoriseur d'une usine fabriquant des huiles. Un dégagement de fumée important se produit par le trou d'homme supérieur de cette colonne de 10 m³ comportant 8 étages. Deux explosions ont lieu au niveau du trou d'homme en début d'intervention. La colonne était en maintenance depuis le 14/06, date d'arrêt technique annuel du site.

Après arrêt de l'installation de désodorisation, celle-ci est refroidie pour nettoyage intérieur des compartiments où de l'huile polymérisée se forme sur les serpentins et les surfaces intérieures. Le 17/06 au matin, après ouverture des trous d'hommes, une équipe commence le nettoyage manuel des surfaces. Durant la nuit le nettoyage est arrêté et les trous d'hommes fermés avec 2 boulons. Le nettoyage reprend le lendemain et est stoppé à 13h. Les trous d'hommes sont alors simplement plaqués, le désodoriseur étant considéré froid et sans danger après ces 5 jours d'arrêt. La colonne est nettoyée sur 4 étages et il ne reste plus qu'à nettoyer le 5ème étage. Cette phase de nettoyage mécanique est une pratique traditionnelle sur le site et dans le groupe puisque c'est la 10ème fois qu'elle se pratique (10ème arrêt de la tour). La procédure de nettoyage est la même depuis une dizaine d'années.

L'incendie est découvert à 17h14 et est maîtrisé une première fois avant de reprendre une heure plus tard. Le POI est déclenché. L'exploitant condamne les différentes ouvertures de l'installation pour limiter l'apport en comburant (oxygène) et étouffer l'incendie. Les pompiers externes et internes établissent plusieurs lances aux différents étages de la tour et éteignent l'incendie en remplissant la capacité d'eau jusqu'aux 2/3. Le POI est levé vers 5h40.

Selon l'exploitant, environ 200 m³ d'eau ont été utilisés pour éteindre l'incendie, 100 m³ pour l'arrosage et 100 m³ pour le remplissage de la colonne. Cette dernière est vidée le 22/06 au matin et les 200 m³ sont confinés dans le bassin prévu à cet effet.

D'après l'exploitant, la cause probable de la combustion incomplète (présence de CO et de fumées épaisses) à l'intérieur de la colonne provient d'un point chaud qui, malgré le refroidissement de 5 jours, a fini par enflammer des résidus d'huile polymérisée avec l'air apporté par les trous d'hommes mal refermés (absence de boulons), cependant, cette analyse doit être complétée. Le 28/06, le fabricant doit effectuer une analyse des dégâts subis par la colonne lors de l'incendie, un arrêt de production plus ou moins long est à craindre en fonction de ses conclusions.




N°40485 - 17/06/2011 - FRANCE - 59 - GRAVELINES

D35.11 - Production d'électricité

Dans une tranche d'une centrale nucléaire à l'arrêt depuis le 14/05 pour maintenance et rechargement en combustible, un feu se déclare, vers 12h30, sur le calorifuge du corps d'une turbine en salle des machines (zone non-contrôlée). Les équipes internes utilisent 2 extincteurs à poudre puis les pompiers terminent l'extinction à l'aide d'un RIA vers 13h30 ; ils évacuent 20 employés. A 20h50, le feu reprend sur le même calorifuge qui n'a pas été dégarni par l'exploitant malgré la demande des pompiers. Ces derniers éteignent l'incendie en 20 min avant que l'exploitant ne réalise les travaux.

Un feu d'armoire électrique a eu lieu la veille dans une autre tranche de la centrale (ARIA 40482).



N°40482 - 16/06/2011 - FRANCE - 59 - GRAVELINES

D35.11 - Production d'électricité

Un feu se déclare vers 16h30 sur une armoire électrique en zone non-contrôlée de la tranche b°5 d'une centrale nucléaire. L'alimentation électrique de l'armoire est coupée et la salle est évacuée. Les pompiers éteignent l'incendie avec un extincteur au CO2. Un feu de calorifuge d'une turbine se produit le lendemain dans la tranche n°4 (ARIA 40485).



N°40452 - 14/06/2011 - FRANCE - 59 - AVESNES-LES-AUBERT


C31.09 - Fabrication d'autres meubles

Vers 1h30, un feu se déclare dans le bâtiment de stockage d'une usine de fabrication de canapés et de vente de meubles de 6 000 m².

Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 5 lances après 3 h d'intervention et empêchent toute propagation aux maisons et terrains voisins. Les secours évacuent quelques maisons, de même que les deux camions-citernes de l'entreprise de transport de fioul jouxtant l'usine.

Le bâtiment est détruit sur 3 000 m² et les 15 salariés de l'entreprise familiale sont en chômage technique. Le préjudice est estimé à 500 000 Euros. Les bureaux et un autre espace de stockage de l'entreprise n'ont pas subi de dégâts. Deux pompiers sont blessés lors de l'intervention, l'un d'eux est victime d'un coup de chaleur et l'autre, blessé à la cheville, est transporté au centre hospitalier.

Une fois les structures métalliques des bâtiments refroidies, les gendarmes effectuent une enquête pour déterminer l'origine de la catastrophe. Pour mener à bien cette dernière, ils font appel à un chien spécialisé dans la recherche de produits inflammables dits "accélérateur".



N°40443 - 07/06/2011 - FRANCE - 59 - SAINT-AMAND-LES-EAUX

C25.11 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures


Une fuite de propane est détectée vers minuit dans une usine fabriquant des coffrages métalliques pour le BTP ; 53 employés sont évacués. Les pompiers interrompent la fuite en fermant les vannes des 2 réservoirs de GPL du site puis ventilent les locaux. L'intervention des secours s'achève vers 3 h.



N°40339 - 26/05/2011 - FRANCE - 59 - MARLY

C23.20 - Fabrication de produits réfractaires


Une fausse manoeuvre lors du dépotage d'un camion-citerne provoque vers 10h40 l'écoulement de silicate de sodium dans une usine de produits réfractaires. La conductrice ayant reçu une projection de produit sur la cuisse et se plaignant d'irritation aux yeux est examinée sur place. Les secours dépotent la citerne et l'exploitant assure la sécurisation et le ramassage du produit.



N°40329 - 23/05/2011 - FRANCE - 59 - LA BASSEE

E38.32 - Récupération de déchets triés

En fin de matinée, un technicien d'un site de stockage de déchets triés observe une fumée suspecte s'échappant d'un stock de 850 t de copeaux d'aluminium ferreux provenant de l'industrie automobile. Une combustion spontanée s'est déclarée au sein du stock entreposé à l'extérieur et au soleil, avec de nombreux points chauds de plusieurs centaines de degrés à l'intérieur. L'absence de bâtiment à proximité limite les risques et facilite l'intervention des services de secours qui traitent ce "feu de métaux" kilo par kilo à l'aide d'une caméra thermique pour repérer les points chauds. Une lance à poudre est mise en place en protection, ainsi que 3 extincteurs à poudre de l'entreprise. Une pelleuse prélève des petites quantités sur le tas de copeaux, chaque godet étant refroidi progressivement par arrosage au moyen d'une lance alimentée tour à tour par 2 fourgons. Ce procédé permet d'éviter une réaction violente eau-aluminium. L'entreprise refuse que les pompiers utilisent du sable qui rendrait les copeaux inutilisables. Malgré cette intervention, la température du stock de copeaux reste très élevée et le risque de reprise de feu est très important. Les pompiers quittent les lieux en fin de journée, mais le site reste sous surveillance et plusieurs rondes sont effectuées pendant la nuit.




N°40330 - 23/05/2011 - FRANCE - 59 - HELLEMES-LILLE

C20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

Un feu se déclare vers 1 h dans une étuve d'une usine de fabrication de produits désinfectants classée Seveso seuil bas alors que les installations de production sont à l'arrêt.

L'alarme incendie se déclenche, le gardien du site donne l'alerte à 1h08 ; les pompiers arrivent sur place à 1h15. Ils éteignent l'incendie vers 3h30 avec 1 lance (10 m³ d'eau), puis ventilent le bâtiment, dont 100 m² sont endommagés. L'étuve est détruite, des câblages et armoires électriques sont endommagés et des matières premières et produits finis sont perdus (« contamination » par les fumées de l'incendie notamment) ; la production est suspendue pour la journée. Les eaux d'extinction sont récupérées et traitées sur site ; les déchets solides seront éliminés par une entreprise spécialisée.

L'étuve est maintenue en chauffe permanente à 60°C, indépendamment de la production. Elle fonctionne en circuit fermé par réchauffage de l'air à l'aide d'une résistance électrique. Elle est utilisée pour pré-chauffer certaines matières premières visqueuses avant leur utilisation. L'étuve contenait depuis le 19/05 2 fûts de 140 L d'un ester étiqueté irritant. La cause de l'incendie n'est pas connue avec certitude : dysfonctionnement électrique de l'étuve mise en service en 2010 ? inadéquation matière première / matériau de l'étuve ? Temps de chauffe du produit trop long ? L'exploitant revoit les adéquations matières / matériaux.




N°40324 - 22/05/2011 - FRANCE - 59 - HAZEBROUCK

G47.22 - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

Un feu d'enseigne lumineuse vers 5 h dans une boucherie se propage à 120 m² de combles du logement la surplombant ; un voisin donne l'alerte. Les services du gaz et de l'électricité coupent les énergies. Les pompiers évacuent 10 habitants de 5 appartements et protègent ces derniers. Ils éteignent l'incendie avec 4 lances dont 1 sur échelle après 1h30 d'intervention.

La boucherie est endommagée par les eaux d'extinction et 16 employés sont en chômage technique. Les installations de réfrigération ont été épargnées et les livraisons du jour sont maintenues. Les 4 habitants de l'appartement au-dessus de la boucherie sont relogés dans de la famille. Un court-circuit sur l'enseigne lumineuse serait à l'origine du sinistre.




N°40308 - 19/05/2011 - FRANCE - 59 - SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

F43.32 - Travaux de menuiserie

Un feu se déclare vers 21 h dans une menuiserie de 1 500 m². Un des co-gérants travaillant encore sur les lieux alerte les secours.

Les flammes se propagent sur une partie de la société mitoyenne de commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Les pompiers maîtrisent l'incendie à l'aide de 6 lances, dont 2 sur échelle, après 45 minutes d'intervention. La menuiserie est détruite à 30 %. L'activité ne pouvant pas reprendre tout de suite, les 15 salariés sont affectés ailleurs dans le groupe.

La police effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.



N°40287 - 09/05/2011 - FRANCE - 59 - BLARINGHEM


E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux

Dans une société de stockage et valorisation de déchets métalliques, un chauffeur signale au grutier un départ de feu au sommet d'un stock de 2 500 m² de ferrailles en attente de broyage (VHU dépollués et déchets métalliques divers) à 14h50. Les pompiers internes essaient d'éteindre les flammes mais le feu se propage rapidement. Le POI est déclenché à 15 h et les services de secours alertés. Arrivés à 15h30, les pompiers mettent en place 10 lances, dispositif complété à 16 h par un pompage direct dans le canal de NEUFOSSE longeant le site (2 alimentations à 160 m³/h) dont les accès sont bloqués par les gendarmes. Ils protègent en priorité le bâtiment contenant le broyeur pour sauvegarder l'outil principal de production. A 17 h, le feu se propage au stockage de VHU dépollué. Pour rassurer les riverains, des contrôles de toxicité dans l'air sont effectués par une cellule risque chimique (CMIC) dans le panache de fumée sous le vent, visible à plus de 30 km. Vers 18 h, l'exploitant met en place 2 barrages de gravier en amont du débourbeur pour éviter toute pollution de la MELDE par les eaux d'extinction risquant de déborder du fossé de rétention, ainsi qu'un filtre anti-pollution en amont du rejet dans la rivière et une unité de pompage pour détourner les eaux d'extinction vers 2 alvéoles de stockage de déchets vides de 12 000 m³. L'intervention des secours dure toute la nuit en raison de l'extension du sinistre et du fort rayonnement thermique rendant la lutte difficile, des moyens mousse sont positionnés au cas où le broyeur prendrait feu. Le feu est maîtrisé vers minuit et le broyeur est sauvé. Vers 9 h, 2 foyers sont encore actifs mais refroidis et les alvéoles contiennent 3 000 m³ d'eaux d'extinction, elles sont pleines à midi lorsque le contenu du bac de rétention est vidangé dans celles ci. L'entreprise étale les tas impliqués pour éliminer les foyers résiduels et déblaie les déchets brûlés à l'aide d'une grue. Aucune victime ni pollution du milieu n'est à déplorer, le préjudice subit par l'exploitant est supérieur à 1 M (perte d'exploitation, coût de nettoyage, dommages sur l'enrobé).

La panne d'un variateur de vitesse d'un des moteurs du broyeur, 3 semaines plus tôt, explique l'accumulation anormale de ferrailles sur le site (11 000 t au lieu de 3 500 t). Le feu a démarré dans la zone de stockage de 200 fûts métalliques de 200 l ayant contenus de l'huile hydraulique en provenance d'une société locale, après vidange (1 à 2 l résiduels par fûts). Selon l'exploitant, une étincelle apparue lors du gerbage des fûts vidangés aurait enflammé un liquide de point éclair inférieur à l'huile hydraulique présent dans un ou plusieurs fûts, phénomène aggravé par la chaleur estivale de la journée et la période de sécheresse.

Il prend les mesures suivantes:


- fractionnement plus important des stockages de ferrailles mêlées
- limitation et arrosage de stocks de ferrailles en cas de panne du broyeur
- mur CF entre le stockage et le bâtiment broyeur
- réserve d'eau incendie de 500 m³, en supplément des moyens de pompage fixes
- réseau incendie dédié à la zone stockage ferrailles
- amélioration des accès pompiers aux différentes zones de stockages du site



N°40280 - 06/05/2011 - FRANCE - 59 - HALLUIN

G46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements

Un feu se déclare vers 6h10 dans un hangar en émettant un panache de fumée noire et âcre. Les employés tentent d'éteindre les flammes avec des extincteurs, puis évacuent le site. Après 2 h d'intervention les pompiers circonscrivent l'incendie, puis créent des exutoires pour ventiler le bâtiment. Une partie de la toiture et 100 m² de bâtiment sont détruits. Grâce au bon fonctionnement des portes coupe-feu, l'outil de production et des bidons de 400 l de perchloroéthylène sont épargnés. Les employés sont en chômage technique pour la journée. D'après la presse, le feu serait parti d'une palette de résidus de peinture.



N°40181 - 22/04/2011 - FRANCE - 59 - BOUSIES

F43.91 - Travaux de couverture

Un feu se déclare vers 15h40 dans une menuiserie de 500 m² abritant un stockage de bois et de matériaux. Les services de distribution du gaz et de l'électricité coupent les énergies. Les pompiers éteignent l'incendie vers 17h15 avec 4 lances dont 1 sur échelle. Aucun chômage technique n'est prévu et l'activité est maintenue. Un élu s'est rendu sur place.



N°40508 - 14/04/2011 - FRANCE - 59 - LOON-PLAGE

C24.42 - Métallurgie de l'aluminium

Un feu émettant une importante fumée se déclare vers 20h30 dans la "tour à pâte" (fabrication d'anodes crues) d'une usine de production d'aluminium. L'alerte est donnée à la suite du déclenchement des détecteurs incendie de l'atelier. Le POI est activé à 21h30 ; l'inspection des installations classées se rend sur place et la préfecture est informée. Le sinistre est maîtrisé vers minuit après mise en oeuvre du système d'extinction automatique et intervention des pompiers à partir des RIA du site. Une surveillance de la baisse de température est mise en place à l'aide de caméra thermique. L'intervention des secours publics s'achève vers 0h30. Une défaillance électrique serait à l'origine de l'incendie qui s'est propagé à l'intérieur des gaines métalliques de captation de poussières et vapeurs de brai et de coke. Aucun blessé n'est à déplorer. Les gaines de ventilation et les installations électriques (moteurs, câbles) sont endommagées mais aucun dégât sur le filtre à manches et l'atelier n'est signalé. L'exploitant lève le POI à 2 h. Les eaux d'extinction ont été collectées dans les fosses du bâtiment et le trop-plein dans la lagune de traitement biologique des eaux implantée sur le site. Ce bassin avait été isolé du milieu naturel par fermeture d'une vanne. Les eaux recueillies dans les fosses sont pompées dans des camions et éliminées sur site (130 t). La production d'aluminium ne devrait pas être affectée, l'établissement disposant d'un stock d'anodes crues de 10 j et d'une possibilité d'approvisionnement dans une autre usine de la société.





N°40096 - 11/04/2011 - FRANCE - 59 - COUDEKERQUE-BRANCHE


C10.41 - Fabrication d'huiles et graisses

Un feu se déclare vers 1 h au niveau du stockage de produits acides servant à la station d'épuration d'une huilerie ; 4 fûts contenant chacun 200 l d'acide chlorhydrique (HCl) à 18 % sont détruits. Les 800 l d'HCl se déversent dans le canal de BOURBOURG. Les pompiers éteignent les flammes avec 1 lance à eau. Le fonctionnement de l'installation n'est pas perturbé. Des prélèvements sont effectués dans le canal pour analyse ; les conséquences sur l'environnement restent limitées. L'intervention des secours prend fin vers 6h30.

 **N°40083 - 02/04/2011 - FRANCE - 59 - ASSEVENT**
 YYY.YY - *Activité indéterminée*
 A la suite de la découverte de poissons morts, les pompiers interviennent sur le canal de la SAMBRE. Ils signalent vers 18 h une nappe d'hydrocarbures de 2,50 m de large sur 500 m de long. La gendarmerie et le service de la navigation se rendent sur place. Les pompiers installent 1 barrage flottant et des ballots de paille. Après reconnaissance, l'origine de la pollution est découverte : une fuite de gazole du réservoir d'un poids-lourd stationné sur le parking d'une société. Le carburant s'est écoulé dans le réseau pluvial du site suite à de fortes précipitations. L'écoulement est arrêté avec du sable. La mortalité des poissons est due quant à elle à un écoulement de pesticide depuis un terrain agricole.


 **N°40476 - 25/03/2011 - FRANCE - 59 - SOMAIN**
 A01.41 - *Élevage de vaches laitières*
 Dans un élevage agricole venant d'être équipé d'une unité de méthanisation, la bâche recouvrant le post-digesteur se déchire, libérant un nuage malodorant de méthane et d'ammoniac.
 L'accident découle d'une erreur de conception : le filet maintenant la géomembrane du post-digesteur n'assure pas son rôle. Le maître d'oeuvre décide alors, en attendant de remplacer le filet par un plancher, de gonfler d'air la bâche qui se déchire. L'installation de combustion de biogaz du site n'étant pas encore reliée au réseau au moment de l'accident, le méthaniseur n'aurait pas dû être alimenté en lisier, ce qui aurait évité tout rejet.
 A la suite de l'accident, un plancher remplace le filet de soutien de la bâche qui est également remplacée.

 **N°39957 - 13/03/2011 - FRANCE - 59 - ANZIN**
 H52.10 - *Entreposage et stockage*
 Un feu se déclare vers 22 h dans un bâtiment en brique de 5 000 m² dont une moitié est occupée par un stock de sièges de voitures, l'autre moitié étant vide. Les pompiers éteignent les flammes s'étendant sur 200 à 300 m² à 23h30 avec 4 lances à eau dont 1 sur échelle. Ils déblaient ensuite les lieux. Au cours de l'intervention, un pompier est victime d'une entorse. La police et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur place.

 **N°39955 - 11/03/2011 - FRANCE - 59 - ARTRES**
 C16.10 - *Sciage et rabotage du bois*
 Peu après midi, une explosion de poussières de bois se produit dans le broyeur d'une usine de granulés de bois pour chauffage de 5 000 m² soumise à déclaration, entraînant un incendie et l'émission d'une fumée noire. Le sinistre se propage au reste du bâtiment par les tapis roulants en caoutchouc, ainsi qu'à la charpente. Les pompiers créent des exutoires en toiture, démontent les compacteurs et inertent les canalizations de poussières avec de la mousse. Ils utilisent 6 lances à eau et 1 à mousse et rencontrent des difficultés d'alimentation en eau. L'intervention dure 8 h. Des machines de l'entreprise sont hors d'usage, entraînant le chômage technique de 10 personnes.

 **N°39819 - 17/02/2011 - FRANCE - 59 - LOON-PLAGE**
 H52.10 - *Entreposage et stockage*
 A 16h35, un conteneur de fûts de matières dangereuses est endommagé lors de sa manipulation dans une zone portuaire. Il contient plusieurs bidons de nonylphénol, de kérosène, d'éthanolamine, de butanol et de naphta. Un fût de 1 000 l de nonylamine fuit (produit corrosif et polluant marin). Les pompiers déploient 1 lance à mousse et interviennent sous scaphandre pour recouvrir de sable les zones souillées. Le conteneur est déplacé vers la zone réservée aux conteneurs endommagés. Lors de cette opération, le produit souille 400 m² de sol. Celui-ci est nettoyé le lendemain par une société spécialisée.

 **N°39684 - 29/01/2011 - FRANCE - 59 - TRITH-SAINT-LEGER**
 C24.10 - *Sidérurgie*
 Un feu d'origine électrique se déclare vers 5h30 dans la zone laminier d'une usine sidérurgique. Les employés du site l'éteignent avec des extincteurs à poudre avant l'arrivée des pompiers.

 **N°39634 - 18/01/2011 - FRANCE - 59 - WATTRELOS**
 E38.31 - *Démantèlement d'épaves*
 Un feu se déclare vers 14 h dans l'atelier de déconstruction de véhicule de 120 m² d'une casse automobile abritant notamment des centaines de litres d'essence et de peinture. Les pompiers éteignent l'incendie en moins de 2 h avec 2 lances à eau et 1 lance à mousse. L'atelier est détruit ainsi qu'une voiture en cours de démantèlement (origine du sinistre ?). D'après l'exploitant, l'activité du site est impactée pour plusieurs semaines ; 3 employés sont en chômage technique.


Résultats de recherche d'accidents sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr


La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des événements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante :

BARPI – DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr


Liste de(s) critère(s) de la recherche


- Date et Lieu : Du 01/01/2011 au 31/12/2011 PAS-DE-CALAIS
- Type d'événement : Installations Classées - Accidents / Incidents concernant une installation classée ou susceptible de l'être


N°41981 - 15/12/2011 - FRANCE - 62 - BEAUMETZ-LES-CAMBRAI
A01.47 - Élevage de volailles
 Un incendie accidentel dans un poulailler de 240 m² tue 20 000 poussins et poulets. Le bâtiment est détruit.



N°41709 - 27/11/2011 - FRANCE - 62 - CALONNE-RICOUART
C10.13 - Préparation de produits à base de viande
 Un feu de poubelle est signalé vers 8h45 dans une zone industrielle. Les flammes se propagent au bardage d'un bâtiment d'une salaison accueillant les camions frigorifiques de la société. Les pompiers éteignent les flammes avec 1 lance à eau. Les dommages sont limités à la porte de garage et au bardage, les installations de réfrigération de l'établissement n'ont pas été atteintes.
 La police effectue une enquête ; un acte de malveillance est suspecté.


N°41049 - 04/10/2011 - FRANCE - 62 - LE QUESNOY-EN-ARTOIS
A01.50 - Culture et élevage associés
 Dans une exploitation agricole, une fuite apparaît au niveau d'une soudure en partie basse sur une cuve de 60 m³ d'engrais liquide azoté à 30%. Le livreur, qui venait de vider 25 m³ de produit, réamorce les pompes, récupère 22 m³ d'engrais et remonte dans son camion-citerne. Un binôme sous ARI obture la cuve. Les pompiers dressent un merlon de terre qui collecte 5 m³ de liquide, pompés ensuite par l'agriculteur. Durant l'opération, 5 riverains sont confinés chez eux. Le maire et les exploitants des captages d'eau de la commune et des municipalités voisines sont informés.
 La capacité datait d'une dizaine d'années.


N°41551 - 26/09/2011 - FRANCE - 62 - LUMBRES
YYY.YY - Activité indéterminée
 Alors qu'il reste 10 t de liquide inflammable dans une citerne routière, le dépotage sur un site industriel s'arrête. L'employé du site chargé de la réception pense que la crépine du tuyau de dépotage est bouchée. La livreuse ferme la vanne d'alimentation du camion puis celle du tuyau de dépotage et enfin celle alimentant la pompe. Elle oublie cependant d'ouvrir la vanne de purge permettant de faire retomber la pression entre la vanne du camion et celle du tuyau. Lorsqu'elle débride le tuyau resté en pression, elle reçoit des projections au visage (brûlure de la lèvre au 2ème degré). Les pompiers la transportent à l'hôpital de Saint-Omer. Environ 5 l de produit sont perdus.


N°40883 - 01/09/2011 - FRANCE - 62 - MAZINGARBE
E38.32 - Récupération de déchets triés
 Un feu se déclare à 14 h dans la zone de stockage de carcasses (VHU) et de ferraille (cuivre, câbles électriques et batteries usagées) d'une casse automobile. Une importante fumée noire est émise. Près de 40 pompiers de 6 casernes déploient 6 lances à eau pour attaquer les flammes et protéger un bâtiment. Le manque d'eau (première borne incendie située à 200 m du site) complique les opérations d'extinction. La circulation sur la RD 43 est coupée quelques heures. Une explosion survenue lors de la manipulation d'une carcasse de voiture serait à l'origine de l'incendie sur la zone. Un incendie s'était déclaré en 2008 dans cette société (ARIA 35640).


N°40770 - 29/08/2011 - FRANCE - 62 - LA COMTE
A01.46 - Élevage de porcins
 Un feu se déclare vers 0h30 dans un élevage porcin de 1 500 m². Les pompiers, redoutant une pénurie d'eau, déploient 5 lances à eau dont 1 sur échelle et protègent 2 cuves de 10 et 40 m³ d'azote liquide (N2) avec 1 lance queue de paon. Ils éteignent l'incendie à 7 h. Le bâtiment est détruit et 900 animaux sont tués. La préfecture informe le service d'équarrissage. Le service de l'électricité rétablit le courant pour permettre la ventilation du stock de grain de l'exploitation. Les secours déblaient les lieux. Les causes du sinistre sont inconnues.


N°40735 - 18/08/2011 - FRANCE - 62 - FRESNES-LES-MONTAUBAN
C33.20 - Installation de machines et d'équipements industriels
 Un feu se déclare vers 13 h dans un bâtiment de stockage de 1 000 m² abritant du matériel électrique et électronique d'une entreprise spécialisée dans les infrastructures de télécommunications. Des employés d'une société voisine donnent l'alerte. Le panache de fumée se déplaçant vers l'A1 voisine, la société d'autoroute avertit les automobilistes en amont de l'incendie via les panneaux d'information. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 lances à débit variable puis effectuent des travaux de déblaiement ; l'un d'eux se blesse légèrement à la cheville. L'intervention des secours s'achève en fin d'après-midi. Une société de gardiennage surveille les lieux durant la nuit. Le bâtiment et les stocks sont détruits. Selon la presse, un échauffement de batteries usagées pourrait être à l'origine de l'incendie.


N°40683 - 01/08/2011 - FRANCE - 62 - HAVRINCOURT
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
 Une fumée suspecte se dégage vers 20 h d'un silo de céréales et incommode le responsable d'exploitation ; les secours le conduisent à l'hôpital. Les pompiers localisent des points chauds avec une caméra thermique et maîtrisent le sinistre avec des lances à eau et à mousse. Leur intervention s'achève vers 5h30.


N°40686 - 01/08/2011 - FRANCE - 62 - ETAPLES
C29.31 - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
 Un feu se déclare vers 11h45 dans une cabine de peinture d'un équipementier automobile ; 400 employés sont évacués. Les pompiers de l'usine éteignent l'incendie avant l'arrivée des secours publics ; 4 d'entre eux sont conduits à l'hôpital pour des examens à cause d'un taux de carboxyhémoglobine (HbCO) supérieur à la normale.


N°40614 - 05/07/2011 - FRANCE - 62 - DESVRES
C24.10 - Sidérurgie
 Une explosion non suivie de feu se produit vers 9h15 dans une usine sidérurgique lors de travaux de maintenance sur un rouleau de décapage ; 2 sous-traitants blessés, dont un grièvement, sont conduits à l'hôpital. La déflagration est survenue lors de la découpe du rouleau. L'activité de l'établissement reprend en fin de matinée. Aucun impact sur l'environnement n'est signalé. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine de l'accident.


N°40538 - 30/06/2011 - FRANCE - 62 - WINGLES
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
 Un feu se déclare vers 10h30 sur l'une des 2 chaudières d'une usine de polystyrène. Les 130 employés sont évacués. Les pompiers internes, aidés des secours externes éteignent l'incendie avec une lance à eau et une lance à mousse. La chaudière sinistrée permet de chauffer le fluide caloporteur alimentant les réacteurs produisant le polystyrène. Une partie de l'unité de production est arrêtée, mais les employés ne sont pas en chômage technique. La chaudière inspectée et réparée, redémarre les jours suivants. Une fuite de fioul sur cette dernière serait à l'origine de l'incendie.



N°40548 - 30/06/2011 - FRANCE - 62 - BOIRY-SAINTE-RICTRUDE
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
 Un feu se déclare vers 10 h dans une chambre à poussières désaffectée d'un silo plat d'une coopérative agricole à la suite de travaux sur la toiture. Les employés éteignent l'incendie avant l'arrivée des pompiers. L'intervention des secours s'achève vers 11h30 après vérification de l'absence de points chauds résiduels avec une caméra thermique. L'exploitant vidange la chambre à poussières. Durant ce nettoyage, une reprise de feu vers 16h30 nécessitent une nouvelle intervention des pompiers qui maîtrisent le sinistre depuis le sommet de la capacité avec une lance à eau sur échelle. Le maire, la gendarmerie et les services de l'électricité se sont rendus sur les lieux.


N°41396 - 07/06/2011 - FRANCE - 62 - VIEIL-MOUTIER
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
 Dans une usine de produits laitiers, un feu se déclare vers 3h30 dans l'un des bâtiments de 2 500 m² de l'unité de stockage d'emballages cartons et plastiques qui s'étend sur 10 000 m². Les secours internes tentent en vain d'éteindre l'incendie avec des extincteurs. 100 employés sont évacués ; les 10 présents dans l'unité concernée sont examinés, 3 d'entre eux incommodés par les fumées sont hospitalisés par précaution. Une cinquantaine de pompiers intervient avec 6 lances dont 1 sur échelle ; l'incendie est maîtrisé en fin de journée, mais des foyers résiduels perdureront jusqu'au 16/06. Un élu se rend sur place.
 L'unité de 2 500 m² est détruite mais les murs coupe-feu ont empêché la propagation des flammes aux 3 autres unités du bâtiment. L'unité de production est épargnée mais la destruction des emballages bloque la chaîne de production. Aucune information n'est donnée quant aux dommages éventuels subis par les installations de réfrigération mettant en oeuvre de l'ammoniac (NH₃). Les 450 employés évitent le chômage technique en acceptant de réorganiser les plannings et de prendre des congés. Dès le lendemain, 600 palettes sont produites contre une moyenne habituelle de 800 et le vendredi midi (10/06), la production est quasi normale. L'usine restera exceptionnellement en activité le week-end pour rattraper le retard.
 Une enquête est effectuée. D'après les pompiers, aucun appareil susceptible de provoquer un départ de feu ne se trouvait dans le bâtiment sinistré ; des employés émettent l'hypothèse d'un court-circuit.


N°40369 - 31/05/2011 - FRANCE - 62 - DANNES
C23.51 - Fabrication de ciment
 Vers 5 h, un feu couvant se déclare dans un silo de 130 t rempli à moitié de farines animales dans une cimenterie soumise à autorisation.
 Une trentaine de pompiers effectue une reconnaissance par caméra thermique, démonte le bas de la trémie pour évacuer la farine vers l'extérieur. Le feu étant sous contrôle, aucune évacuation n'est nécessaire et la production n'est pas arrêtée.
 L'exploitant répare les fils électriques endommagés et redémarre le circuit pour voir si le silo continue de chauffer.


N°40295 - 14/05/2011 - FRANCE - 62 - ACHICOURT
S96.01 - Blanchisserie-teinturerie
 A 18h30, une fuite de 10 l de perchloroéthylène se produit à la suite d'une rupture de tuyauterie dans le pressing d'un hypermarché. L'ensemble de la surface commerciale est évacué et 27 personnes, incommodées par les vapeurs, sont transportées dans un local mis à disposition pour servir de poste de secours. Leur état de santé y est évalué par les équipes médicales ; 6 d'entre elles sont transportées dans des centres hospitaliers et les autres regagnent leurs domiciles en restant vigilantes en cas de symptômes.


 **N°40184 - 22/04/2011 - FRANCE - 62 - VIMY**
A01.50 - Culture et élevage associés
 Un feu se déclare vers 18h50 dans un hangar agricole de 300 m² abritant des balles de paille, du matériel agricole et 600 kg d'ammonitrate. Les pompiers sortent la paille et éteignent l'incendie à l'aide de 3 lances dont 1 sur échelle, après 2,5 h d'intervention. La toiture est détruite ; le déblaiement est impossible en raison de l'instabilité de la structure.

 **N°40170 - 21/04/2011 - FRANCE - 62 - DROCOURT**
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
 Un sous-traitant découpe les tôles d'un réacteur d'une unité maléique en démantèlement dans une usine de résines composites quand celui ci s'enflamme vers 14h30. Le service de sécurité interne arrose le réacteur avec 4 lances pour refroidir le métal. L'exploitant déclenche le POI vers 15h30. Mobilisant 45 pompiers et 4 fourgons, les services de secours prennent le relais ; 2 lances canon sont utilisées, un refroidissement de longue durée semblant nécessaire. La température du réacteur passe de 150 °C vers 17 h à 28 °C vers 18 h. A 18h15, l'activité de l'usine reprend et une surveillance de la température est mise en place. La municipalité et la préfecture sont informées. Le réacteur et les canalisations avaient été vidangés préalablement à l'incident.

 **N°39663 - 25/03/2011 - FRANCE - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES**
C10.52 - Fabrication de glaces et sorbets
 Un début d'incendie se produit sur un marqueur laser, à 8h30, dans une usine de fabrication de crèmes glacées employant 157 personnes. Le personnel de l'unité éteint le feu avant l'arrivée des secours et le reste des employés est évacué. Les pompiers, après reconnaissance sous ARI, confirment l'extinction et ventilent le bâtiment. Les secours examinent 27 personnes exposées aux fumées, 1 est hospitalisée. Le sinistre ne s'étant pas propagé, les installations de réfrigération mettant en oeuvre ammoniac (NH₃) et dérivés chloro-fluorés n'ont pas été endommagées. La production n'est pas impactée et le redémarrage des installations est prévu dans la journée.

 **N°41367 - 21/03/2011 - FRANCE - 62 - HENIN-BEAUMONT**
C29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles
 Un feu se déclare vers 3 h dans un bâtiment de stockage d'un équipementier automobile abritant une centaine de blocs de 800 kg de mousse de polyuréthane. Les pompiers mettent en oeuvre 3 lances à eau dont 1 sur échelle pour maîtriser le sinistre et surveillent 2 réservoirs de 10 m³ de 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane isolés de la zone enflammée par un mur coupe-feu. Les secours effectuent des mesures de toxicité des fumées qui ne révèlent pas de risque particulier pour les tiers. L'incendie est éteint vers 7 h. L'intervention des secours s'achève à 11 h après refroidissement du mur coupe-feu, maîtrise des derniers foyers résiduels et balisage d'un mur du bâtiment menaçant de s'effondrer. Aucun blessé n'est à déplorer. Les autres sites de la société sont mis à contribution pour approvisionner l'usine en matière première afin d'assurer la continuité de la production.

 **N°39985 - 18/03/2011 - FRANCE - 62 - LENS**
C24.44 - Métallurgie du cuivre
 Une fuite de métal en fusion se produit vers 12 h dans une usine de fabrication de câbles à la suite d'une rupture sur un four contenant 25 t de cuivre. Une quarantaine d'employés est évacuée. Les pompiers et les secours internes maîtrisent le sinistre avec 4 lances à eau vers 16h30 ; la fissure à l'origine de l'écoulement s'est progressivement obturée avec le refroidissement du cuivre en fusion. Aucun blessé n'est à déplorer ; 12 t de métal se sont déversées sur le sol. Aucun chômage technique n'est prévu.

 **N°39887 - 28/02/2011 - FRANCE - 62 - CHELERS**
F43.32 - Travaux de menuiserie
 Un feu se déclare à 7h30 dans une entreprise de menuiserie de 400 m² et se propage au hangar attenant. Les flammes touchent plusieurs véhicules, un stockage de bois et de PVC et mettent en torchère une cuve de 1 000 l de fioul. La fumée gêne la circulation sur la RD 939 à 2 km. Les 4 habitations voisines sont évacuées et un périmètre de sécurité est établi. Les pompiers circonscrivent l'incendie à 8h15 et l'éteignent à 11 h avec 2 lances à eau. Au cours de l'intervention, ils ont engagé des moyens mousse, la cuve de fioul menaçant de se rompre. Les secours déblaient les lieux. Deux employés sont en chômage technique.

 **N°39888 - 28/02/2011 - FRANCE - 62 - SAINT-POL-SUR-TERNOISE**
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
 Un feu se déclare vers 17 h dans une cellule de 10 t de granulés de luzerne d'un silo d'une coopérative agricole. L'importante fumée émise par l'incendie se propage au niveau des voies ferrées moyennes mais ne perturbe pas la circulation ferroviaire. Un périmètre de sécurité de 50 m est mis en place. Les pompiers mettent en oeuvre 3 lances à eau et vidangent la cellule après avoir effectué une trouée dans la paroi de la capacité. L'intervention des secours s'achève vers 2 h après une dernière ronde de surveillance. Cinq jours plus tôt, un sinistre similaire avait affecté la cellule voisine (ARIA 39861).



N°39861 - 23/02/2011 - FRANCE - 62 - SAINT-POL-SUR-TERNOISE

G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail


Un feu émettant une importante fumée se déclare vers 8 h dans l'une des 10 cellules d'un silo d'une coopérative agricole. Alerté par un employé, les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 100 m et interrompent la circulation ferroviaire sur 2 voies de garage situées à proximité. Les pompiers effectuent une trouée dans la cellule pour vidanger les 150 t de soja stockées. L'intervention des secours s'achève vers 23 h après vérification de l'absence de point chaud avec une caméra thermique. Cinq jours plus tard, un sinistre similaire affectera une cellule voisine (ARIA 39888).



N°39810 - 14/02/2011 - FRANCE - 62 - TINCQUES

G46.61 - Commerce de gros de matériel agricole

Un feu se déclare à 11 h dans une société de vente de matériel agricole de 400 m². Les pompiers déploient 3 lances à eau dont 1 sur échelle, la gendarmerie interrompt le trafic sur la RD 939. Les fumées émises par la combustion des pneumatiques incommode 7 personnes. Le déblaiement est ralenti par la présence de matériels agricoles lourds.



N°41265 - 18/01/2011 - FRANCE - 62 - BOULOGNE-SUR-MER

ZZZ.ZZ - Origine inconnue

Lors de la déconnexion d'un flexible de transfert à l'issue du dépotage d'un GRV d'acide sulfurique à 96 % chez un client, du produit est projeté sur les équipements de protection individuelle (EPI) d'un chauffeur routier. Ce dernier dépose le flexible dans la rétention du client et retire son casque et ses gants souillés sans les avoir décontaminés sous la douche. Le produit résiduel le brûle aux poignets et au visage et cause un arrêt de travail de 9 jours.

La projection de produit est due à la déconnexion du flexible sans fermeture préalable de la vanne côté client. Le chauffeur n'a pas respecté la procédure de décontamination avant de retirer ses EPI. Suite à l'accident, l'entreprise rappelle aux chauffeurs l'instruction relative au déchargement ainsi que les règles de décontamination.

Évolution de l'accidentologie régionale

année	département	gravité						gravité non cotée	total département
		1	2	3	4	5	6		
2002	Nord	6	4	2				28	40
	Pas-de-Calais	2	2	2	1			12	19
2003	Nord	11	10	1				34	56
	Pas-de-Calais	1	10	1				24	36
2004	Nord	10	7	2				22	43
	Pas-de-Calais	2	3	1		1		12	19
2005	Nord	16	8	1				33	58
	Pas-de-Calais	8	3					13	24
2006	Nord	8	6	1	1			19	35
	Pas-de-Calais	3				1		9	13
2007	Nord	11			1	1		23	36
	Pas-de-Calais	8	2	1	2			6	19
2008	Nord	3	4	1				32	40
	Pas-de-Calais	1	3	1				9	14
2009	Nord	12	1	3	1	1		19	37
	Pas-de-Calais	6	3					10	19
2010	Nord	17	2	1	0	0	0	36	56
	Pas-de-Calais	7	3	0	0	0	0	8	18
2011	Nord	21	8	1				19	49
	Pas-de-Calais	11	1		1			12	25

Les plans de secours internes et externes et l'information du public

Dpt	Établissement (Raison Sociale)	Ville	Date dernier POI	Date dernier PPI	Info du public
62	ACT APPRO Ternas	Ternas	01/07/2011	-	-
59	ALFI	Grande-Synthe	01/04/2010	28/05/2004	mars-06
59	ALFI	Douai	30/11/2009	09/12/2004	-
59	ALFI	Waziers	01/07/2009	09/12/2004	juin-05
59	ALUMINIUM DUNKERQUE SA	Loon-Plage	31/10/2006	28/05/2004	mars-06
59	ANIOS	Sainghin en Mélantois		Dispense	
59	ANTARGAZ	Thiant	01/04/2011	09/12/2004	juin-91
62	APERAM (ex : Arcelormittal)	Isbergues	01/03/2011	Dispense	déc.-06
62	ARC INTERNATIONAL	Arques	30/09/2010	04/04/2008	mars-06
59	ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE	Dunkerque	01/01/2012	28/05/2004	mars-06
59	BASF Agri-Production	Gravelines	01/03/2012	28/05/2004	mars-06
62	CALAIRE CHIMIE SAS	Calais Cedex	20/05/2005	02/12/2005	mars-06
62	CECA SA	Saint-Laurent-Blangy	29/03/2011	08/12/2003	déc.-06
62	CRODA Choques SAS	Chocques	10/05/2010	22/01/2004	déc.-06
62	DE SANGOSSE	Marquion	27/07/2012	-	déc.-06
59	DEPOTS DE PETROLE COTIERS	Saint-Pol-sur-Mer	01/06/2011	28/05/2004	mars-06
59	ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES	Haulchin	23/03/2010	09/12/2004	-
59	EPC (ex : NITRO BICKFORD)	Flines-lez-Raches	01/09/2009	09/12/2004	-
62	HOLCIM	Lumbres			
62	Ineos Chlorvynils (ex SAV)	Bully-les-Mines	01/10/2010	08/09/2005	déc.-06
62	LOGISTINORD	Villers-lès-Cagnicourt	01/02/2010	-	-
62	Maxam Tan SAS (ex : GPN)	Bully-les-Mines	01/12/2010	01/03/2002	déc.-06
59	MINAKEM	Dunkerque	23/03/2011		
59	MINAKEM (ex SEAC)	Beuvry-la-Forêt	07/06/2012	09/12/2004	-
62	NORTANKING (ex oil tanking)	Annav	18/03/2011	21/03/2005	déc.-06
59	NYRSTAR France (ex UMICOR)	Auby	01/07/2011	01/06/2008	-
59	POLIMERI EUROPA FRANCE SAS Fortelet	Loon-Plage	01/02/2012	28/05/2004	mars-06
59	POLIMERI EUROPA FRANCE SNC Dunes	Loon-Plage	01/02/2012	28/05/2004	mars-06
59	PPG France Manufacturing	Saultain	01/07/2011	09/12/2004	-
62	PRIMAGAZ	Dainville	01/03/2011	01/12/2004	déc.-06
59	PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS	Loos	17/05/2005	09/12/2004	oct.-04
59	QUARON	Haubourdin	14/11/2009		
59	RUBIS TERMINAL MOLE V	Dunkerque	25/10/2010	-	mars-06
59	RUBIS TERMINAL UNICAN	Dunkerque	01/09/2010	28/05/2004	mars-06
59	RYSSSEN ALCOOLS SAS	Loon-Plage	10/10/2011	Dispense	mars-06
62	SCORI	Barlin	29/07/2011		
62	SI GROUP-BETHUNE	Béthune	22/11/2010	19/10/2004	déc.-06
59	SNCZ	Bouchain	25/01/2011		
62	Societe des Usines Chimiques INTEROR	Calais	01/09/2007	06/12/2005	mars-06
59	SRD (Société de la Raffinerie de Dunkerque)	Dunkerque	01/07/2009	28/05/2004	mars-06
62	Styrolutions (ex Ineos Nova)	Wingles	06/03/2012	04/04/2008	déc.-06
62	SYNTHEXIM	Calais	16/10/2009	21/04/2004	mars-06
59	TITANOBEL Eth (ex NOBEL EXPLOSIFS)	Eth	12/05/2010	26/03/2007	-
59	TITANOBEL Ostricourt (ex NOBEL EXPLOSIFS)	Ostricourt	02/09/2009	09/12/2004	-
59	TOTAL MARKETING SA	Loon-Plage	01/09/2009	28/05/2004	mars-06
59	TOTAL MARKETING SA (APF)	Gravelines	25/06/2009	28/05/2004	mars-06
59	TOTALGAZ	Arleux	01/09/2011	12/10/2011	-

Bilan des investissements sur les sites AS en 2011

Équipe	Dpt	Société	Commune	investissements (en euros)
B2	62	INEOS STYRENICS (ex INEOS NOVA)	WINGLES	263 650
<p>I. Projets d'investissements</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement de vannes de fonds vers fosse d'urgence pour les 3 petits réacteurs de l'EPS (réalisé fin 2010) - Amélioration du stockage pentane dans l'atelier EPS (bidons de late pentane). - Amélioration « tenue au feu » structure métallique EPS côté séchage/enrobage (réalisé fin 2010). - Remplacement des onduleurs pour alimentation électrique des automates. - Amélioration réseau incendie. - Étude technico-économique visant à déterminer les modifications à apporter à la ligne 2 de l'atelier CMP pour qu'un emballage thermique ne puisse conduire à l'éclatement du disque de rupture du réacteur. <p>Montant : 150 000 euros</p> <p>II. Formation</p> <ul style="list-style-type: none"> Chefs d'équipe d'intervention : 3 000 Manipulations extincteurs : 2800 Formation Gesip équipiers d'intervention : 5 000 Risques électriques : 2 850 Total formation : 13 650 euros <p>III Gardiennage sûreté : 100 000 euros</p>				
B2	62	NORTANKING	ANNAY	316 700
<ul style="list-style-type: none"> - Préparation/Inspection/Réparation/Pose de résine sur fond de réservoirs : <ul style="list-style-type: none"> . pour le bac 31 : 99 272 euros . pour le bac 21 : 102 350 euros . pour le bac 22 : 91 418 euros - Travaux divers sur plate-formes/supports : 4 960 euros - Travaux électriques sur les EIPS : 7 500 euros - Travaux sur chaussée/signalétique : 11 200 euros <p>Soit 316 700 euros</p>				
B2	62	MAXAM TAN (ex GPN) Mazingarbe	BULLY LES MINES	368 500
<ul style="list-style-type: none"> - Chargement acide nitrique <ul style="list-style-type: none"> Étude de sécurisation de la passerelle chargement acide : 4,5 k€ - Acide nitrique 5 <ul style="list-style-type: none"> Remplacement soupape vapeur sur ballon F5103 par soupapes nouveau type : 30 k€ - Environnement <ul style="list-style-type: none"> Projet Osmose (études) : 20 k€ Projet N2O (études + analyseurs) : 87 k€ Recherche et réparation des fuites sur réseaux eaux : 30 k€ - Traitement des eaux <ul style="list-style-type: none"> Modification injection produit de traitement des TARS : 7 k€ Changement de la qualité eau osmose : 10 k€ - Ammonitrates <ul style="list-style-type: none"> Renforcement et mise en place bardage neuf sur mur ouest bâtiment « Ammonitrates » : 180 k€ <p>Soit un total de 368, 5 k€</p>				
B2	62	CRODA UNIQEMA (ex ICI France)	CHOCQUES	995 000
<ul style="list-style-type: none"> - Station d'épuration : nouvelle station : 500 k€ - Tour de lavage zone sphère : nouvelle tour de lavage : 100 k€ - Densimètre oxyde : amélioration du contrôle de l'oxyde provenant des wagons citerne avant transfert dans les sphères : 86 k€ - Détection UV-IR : changement de technologie pour la détection de flamme dans la zone oxyde : 38 k€ - Protection foudre : amélioration de la protection foudre sur l'ensemble du site : 47 k€ - Fire lance monitor : remplacement des lances monitor : 34 k€ - Réfection des caniveaux : remplacement d'une partie des caniveaux détériorés : 25 k€ - Remplacement des niveaux des bacs de stockage : remplacement des niveaux sur les bacs de stockage en fonction des produits contenus afin d'éviter les débordements : 165 k€ <p>Soit un total de 995 k€</p>				

B2	62	INEOS CHLORVINYLS (ex SAV)	BULLY LES MINES	405 400
<ul style="list-style-type: none"> - Mise en conformité ATEX : 138 700 euros - Réparations/Remplacement réseau d'eau incendie : 266 700 euros <p>Soit un total de 405 400 euros</p>				

B2	62	APERAM (ex ARCELOR MITTAL)	ISBERGUES	545 000
<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle d'accès sécurisé : 257 k€ - Achat de PTI : 51 k€ - Parafoudre LC2i : 7 k€ - Protection incendie : 156 k€ - Diverses mises en conformité : 74 k€ 				

B2	62	SI GROUP SAS Béthune (ex SCHENECTADY)	BETHUNE	1 349 200
<ul style="list-style-type: none"> - Rénovation tuyaux PVC sur circuits acides : 35 k€ - Installation détecteur ionisation de flammes (suivi COV) : 30 k€ - STEP : création second bassin tampon : 260 k€ - Remplacement escaliers non conformes : 9,90 k€ - Reprise des sols pour améliorer circulations : 30 k€ - Diverses améliorations HSE : 25 k€ - Reprise des toitures du local neutralisation : 21,7 k€ - Remplacement tuyauterie alimentation eau des douches de sécurité : 70 k€ - Système d'extraction et de traitement des gaz au dessus des fûts d'EDA : 11,95 k€ - Automatisation vannes sous MT6 : 14,95 k€ - Recommandations HSE : 25 k€ - Enlèvement vieux matériels (tuyaux + capacités) : 30,25 k€ - Enlèvement câbles électriques inutiles : 24,5 k€ - Mise à jour automate Fox Boro : 80 k€ - Remplacement pompe PTBP par une pompe à entraînement magnétique (suppression des fuites potentielles) : 7,2 k€ - Achat ventilateur mobile pour ventiler capacités : 5 k€ - Amélioration éclairages extérieurs : 17,5 k€ - Remplacement joints circuits phénol : 26 k€ - Création bassin de 3000 m3 destiné à recueillir eaux extinction incendie : 590 k€ - Modification tuyaux double enveloppe circuits résines renforçantes (FT → vapeur) : 13,75 k€ - Améliorations R & D (armoires, ...) : 21,5 k€ <p>Soit un total de 1 349,20 k€</p>				

B2	62	CECA SA (USINE DE FEUCHY)	ST LAURENT BLANGY	1 753 000
<ul style="list-style-type: none"> - Réduction COV atelier OXY : 996 k€ - Rétention aire de logés devant chaufferie : 150 k€ - Mise en conformité stockage NH3 : 100 k€ - Poste dépotage NH3 : 250 k€ - Partie sécurité dégoulotage APSHT : 70 k€ - Remplacement et complément détection incendie : 130 k€ - Divers sécurité (extincteur, RIA....) : 27 k€ - Remplacement agitateur G2 en ATEX : 30 k€ <p>Soit un total de 1 753 k€</p>				

B2	62	PRIMAGAZ	DAINVILLE	268 600
<ul style="list-style-type: none"> - Intervention sur sphère butane (mise en conformité de la sphère butane selon l'arrêté du 2 janvier 2008 et remplacement des soupapes) : 78 000 € HT - Achat de 2 talkies-walkies ATEX pour complément d'équipement des personnels en cas de déclenchement de POI : 2 000 € HT - Remplacement de la couverture en plaques fibro-ciment sur l'ensemble du hall de conditionnement des bouteilles avec mise en place de lanterneaux de désenfumage : 175 000 € HT - Installation d'une glissière de sécurité (type autoroutière) visant à protéger les tuyauteries gaz en zone de chargement camions-citernes : 3 300 € HT - Installation d'une clôture en périphérie des cuvettes de rétention des sphères et bacs horizontaux afin de limiter les accès sous stockages : 10 300 € HT 				

B2	62	ACT' APPRO	TERNAS	30961
Nature et montant des investissements dédiés à la sécurité industrielle en 2011 (en dehors des vérifications périodiques et travaux de maintenance) : <u>Formations délivrées par des organismes externes (14188,49 € HT) :</u> - Manipulation des moyens d'extinction : 469,49 € HT - Assistance et accompagnement fonction QSE et conseiller sécurité TMD : 12100 € HT - Formation conseiller à la sécurité TMD : 1619 € HT <u>Études et dossiers (9680 € HT) :</u> - Dossier de régularisation administrative du site, phase initiale : 8500 € HT - Étude sonore : 1180 € HT <u>Investissements matériels (7092,50 € HT) :</u> - Kit de protection des chariots en cas de chute de palettes : 1300 € HT - Vérification, montage rayonnages et pose de sabots de protection des palettiéris : 4280 € HT - Groupe extinction mousse, pose épingle chauffante asservie à un détecteur de niveau dans la cuve de 50 m3 : 908,75 € HT - Détection incendie (achat stock détecteur VOEX) : 603,75 € <u>Total des investissements :</u> 30961 € HT				

B2	62	DE SANGOSSE	MARQUION	0
Aucun investissement dédié à la sécurité industrielle pour 2011				

B2	62	LOGISTINORD	VILLERS LES CAGNICOURT	5 371
- Amélioration centrale intrusion : 850 euros HT - Appareil de lecture du niveau d'émulseur contenu dans la cuve USD : 4 521 euros HT Soit un total de 5 371 euros HT				

G1	59	Total Marketing SA (ex APF)	GRAVELINES	85 000
Stockage : 85 000				

G1	59	Total Marketing SA (raffinerie des Flandres)	MARDYCK	767 000
compartimentage cuvette 7 : 465 000, zone atex : 46 000, explosimètre centre route : 171 000, stockage : 85 000				

G1	59	DEPOTS DE PETROLE COTIERS	ST POL SUR MER	554 000
Mise en conformité installation foudre Remplacement tuyauteries produits Remplacement vannes de sécurité Peintures bacs États 0 plans de maintenance Opération décennale				

G1	59	RUBIS TERMINAL UNICAN	DUNKERQUE	90 000
mise en conformité atx mise en place d'événements entretien réseau incendie matériel incendie				

G1	59	RUBIS TERMINAL MOLE V	DUNKERQUE	623 000
mise en conformité atex qualification serpentins mise en place d'événements étanchéité margelle/robe inspections approfondies réservoirs sécurisation réseau air entretien réseau incendie matériel incendie				

G1	59	ALFI	GRANDE SYNTHÉ	342 906
Améliorations sécurité du personnel : 109 740 Réfection de la fosse de rétention du stockage d'azote liquide R15 : 87 925 Protection du personnel sur les installations oxygène : 80 485 Amélioration protection stockages à fond plat : 42 006 Remplacement de la sirène POI / PPI : 22 750				

G1	59	ARCELOR MITTAL	DUNKERQUE	2 594 000
Protection incendie : 1487000 Protection métal liquide : 689000 Réseau oxygène : 216000 Canalisations gaz sidérurgiques : 202000				
G1	59	SRD	DUNKERQUE	1 106 000
Réhabilitation réseau incendie : 700 000 Amélioration sécurité unité MEK2 : 134 000 Vannes de sectionnement sur lignes domaine public : 99 000 Mise en place détection incendie : 69 000 Mise en conformité instrumentation : 44 000 Amélioration ignifuge unité MEK2 : 33 000 Mise en conformité électrique : 27 000				
G1	59	ALUMINIUM DUNKERQUE	LOON PLAGE	7 391 000
Détection incendie de la captation des fumées du four à cuire - Traitement des défauts d'isolement des planchers de travaux - Elimination du chlore en fonderie - Amélioration des protections incendie de la Tour à Pâte - ...				
G1	59	BASF Agri-Production	GRAVELINES	0
G1	59	DISTILLERIE RYSSEN	LOON PLAGE	281 800
Achat de micro déportés pour Talkies Walkie ATEX Atelier de dénaturation en ligne Atelier de dénaturation en ligne – Modification tuyauterie Aménagement des zones d'accès GEA / Hamon Modification tuyauteries bacs d'alimentation des groupes Système de dépressurisation de la ligne du circuit absolu (P852) Rajout d'une ligne dédiée aux huiles de fusel Ajout passerelle spécifique pour l'atelier de dénaturation Renforcement de la signalisation au sol				
G1	59	POLIMERI EUROPA FRANCE SAS Dunes (ex : COPENOR)	MARDYCK	632 800
G1	59	POLIMERI EUROPA FRANCE SAS Fortelet (ex:STOCKNORD)	MARDYCK	
Amélioration détection gaz : 161,8 k€, Analyses risque ATEX : 154 k€, Véhicule service sécurité : 317 k€, report mesure reliquéfaction en salle de ctrl : 43,7 k€				
G1	62	ARC INTERNATIONAL	ARQUES	2 982 400
Installation de détections incendie dans les locaux techniques de fours J - L - NPR, CIGED, Emaux ... Détection incendie (vérification, pièces de rechange, dépannage ... Formation diverses risques (CNPP, Elegia... Mise en place d'éclairage de sécurité et de barres anti-panique dans les entrepôts Renforcement de RIA dans les entrepôts de stockage Formation EPI Renforcement contrôle d'accès Surveillance positionnement oxydus suite effondrement pont de Blaringhem Dépoussiéreur fours HL				
G1	62	CALAIRE CHIMIE SA	CALAIS	127 254
Atex 15470,detection incendie laboratoire 10 920 ;cannes ventilées 20593;détection cyanure 23 271; protection foudre 57000				
G1	62	INTEROR	CALAIS	25 300
Lutte incendie : 7.8 KEuros TTC pour le remplacement de l'armoire de contrôle-commande de démarrage du groupe motopompe Diesel supprimeur du réseaux d'extinction Incendie (évolution technique) Diminution du risque Toxique/gravité: 15.8 KEuros TTC pour la rehausse des événements de dispersion des disques d'éclatement des réacteurs conformément aux recommandations complémentaires issues de la réactualisation de l'Etudes Dangers et de l'analyse critique des risques (réf: APC en cours) Prévention des risque de déflagration: 1.7 KEuros TTC pour la réalisation d'une fosse de vidange et de rétention pour l'introduction et vidange des eaux souillées destinées à la charge et traitement en station d'épuration biologique (Réf: Retour d'expérience incident 2011_inflammation de vapeurs de solvant sur l'aire de lavage et réseaux de collecte des eaux usées)				

G1	62	SYNTHEXIM	CALAIS	55 110
Nouvelle cuve de stockage vrac : 30 000 Remplacement de l'escalier de secours bâtiment B1 : 8 600 Aménagement des aires de stockage extérieures : 6 570 Ajout d'un détecteur CO : 4 600 Moyen de communication POI : 2760 Remplacement d'un pHmètre CLG : 2 580				
L2	59	PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS	LOOS	662 000
Études complémentaires PPRT 27 k€ - étude foudre + état initial plan de modernisation + étude complémentaire radioactivité 60 k€ - MMR à mettre en place (phase 1) + remplacement tuyauteries gaz naturel + remplacement sirène POI/PPI + réfection des rétentions des bacs acide chlorhydrique et chlorure de zinc 575 k€				
L2	59	TITANOBEL	OSTRICOURT	5 800
transfert de la douche dans le local archives et réalisation de l'ARF				
L2	59	ANIOS	SAINGHIN EN MELANTOIS	0
Création du site en 2011				
L2	59	QUARON	HAUBOURDIN	0
V1	59	PPG INDUSTRIES FRANCE Saultain	SAULTAIN	704 000
pose clôture autour des zones d'effets pour interdire l'accès sur les zones de parking (14k€) remplacement des groupe-froids et remplacement des portes cou-feu des stockages de peroxyde (41 k€), création d'une nouvelle zone de rétention pour stockage des produits de traitement et huile de la maintenance (17 k€), remplacement du système de supervision de la chaîne de réaction S13 (230 k€), remplacement du réacteur S8 (151 k€), remplacement de la tour aéroréfrigérante des résines BT (68 k€), remise en état de la fonction raclage du bassin primaire de la station d'épuration (25 k€), remise en état du conteneur de stockage sous rétention des approvisionnements résine BT (16 k€), démontage des installations électriques non utilisées (30 k€), vidange et démontage des bacs de stockage de fioul lourd (50 k€), remplacement détection gaz des chaufferies (10 k€), renforcement refroidissement process par ajout d'un groupe froid (52 k€)				
V1	59	MINAKEM	BEUVRY-LA-FORET	528 700
Remplacement de deux condenseurs (39,2 k€), Mise en rétention des transformateurs Poste HT (3 k€), Installation d'afficheurs de température (4,5 k€), Réfection du réseau Eaux Usées (385 k€), mise en place de deux barrières « écluse » (10 k€), Améliorations de certaines mises à la terre du site (7 k€), Calorifugeage tuyauterie production + Cuve retour Eau/Méthanol (37 k€), Travaux de rénovation des carrelages et caniveaux (23,5 k€), Réfection de la résine Atelier 525 (19,5 k€).				
V1	59	ANTARGAZ	THIANT	115 000
Matériel Incendie, Conditions de travail (dont passerelles) Sécurisation des postes de transfert camions, Travaux suite audit foudre, Travaux suite audit DG/DF, Protection des machines				
V1	59	ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES	HAULCHIN	2 540 000
Mise en aérien des canalisations au PCC (1300k€), Anticorrosion bac 13 (85k€), Mise à niveau de la supervision dépôt (20k€), Téléjaugage cuvette 100 et additifs (130k€), Sécurité réception pipe (SEREPI) (100k€), Rebarèmage bacs 11,14 (500k€), Anticipation rebarèmage bac 21 (150k€), Mise en conformité foudre (55k€), Vidéosurveillance (50k€), Sécurité divers (30k€), Mise à niveau de la DCI (120k€)				
V1	59	TOTALGAZ	ARLEUX	112 000
Pose d'un second rail de sécurité au long de la canalisation GPL alimentant le hall d'emplissage (canalisation protégée des agressions mécaniques de chaque côté sur toute sa longueur) : 13 K€, Installation de ioniseurs sur la chaîne d'emplissage des bouteilles 10 kg type « Shesha » (Prévention du risque : "décharge électrostatique") : 14 K€, Optimisation des moyens internes de défense contre l'incendie (ajout d'un poteau fixe incendie, pose de filtres en amonts des rampes d'arrosages fixes, pose d'une alarme « risque inondation » dans la pomperie de Défense Contre l'incendie) : 46 K€, Remplacement du compresseur d'air dédié notamment, au pilotage des vannes motorisées : 39 K€.				
V1	59	NITRO BICKFORD	FLINES-LEZ-RACHES	46 043
Entretien, installation dépôt et bureau (23988 €), entretien matériel véhicules (16805 €), sûreté, sécurité (5250 €)				

V1	59	TITANOBEL	ETH	9 000
Abandon de deux anciens puits				
V1	59	ALFI	DOUAI	247 000
dont Gardiennage : 95 k€ ; Matériel ATEX : 7,2 k € ; Contrôles (EIS, ESP, soupapes, matériel incendie, électriques, foudre, ATEX, TAR...) : 42,5 k€ ; Réfection voirie : 4,8 k€ ; Réfection toiture et locaux: 30 k€ ; Remplacement de caillebotis : 21,3 k€ ; Équipement de Protection Individuel: 15 k€				
V1	59	ALFI	WAZIERS	328 263
dont protections individuelles (9856 €), Amélioration de la sécurité (24128 €), moyens d'extinction, détection surveillance (81682 €), maintenance sécurité (39516 €), gardiennage (140894 €)				
V1	59	NYRSTAR	AUBY	879 500
Réfection des couvercles ATEX en étape purification de l'atelier de lixiviation (275 k€), Réfection de rétention à l'atelier de Lixiviation (96 k€), Réfection et installation de nouveaux équipements de détection incendie (50 k€), Remplacement (pour suppression R22) station air conditionné salle électrique (Contrôle process) (175 k€), Remplacement d'un serveur informatique de gestion des alarmes (180 k€), Dans le cadre du nouvel atelier indium : Tour de lavage chlore (30,5 k€), Zonage ATEX (62 k€), détection incendie (11 k€)				
V1	59	SNCZ	BOUCHAIN	355 000
Charpente Trémie des big bag cendres 47338 €, Palan électrique du poste de déchargement big bag cendres 14032 €, Tuyauterie liaison bac de rétention vers cuves 40/50/60 5120€, Garde corps protection cuve fuel 2109 €, Remise à neuf des arrêts d'urgence ligne 1 et 2 13060 €, Passerelle accès chaîne filtre Tefsa 11770 €, Conception et montage passerelle entre cuves 10 et 20 2566 €, Conception et pose passerelle pour changement des toiles filtre Diemme 599 €, Extraction des fumées de soudure à l'atelier maintenance 11678 €, Ventilateur Cobra portatif pour intervention particulière 3276 €, Porte grillagée poste Big bag 5468 €, Mise en conformité des dessus de cuve et trou d'homme 6925 €, Garde corps sommet des cuves 10/20/30/40/50 7668 €, Sas + Cabine de dépoussiérage à l'atelier chromate 26684 €, Container huiles et peintures de la maintenance 14331 €, Confection dalle béton benne sortie STEP 22212 €, Toiture chaudière 142077 €, Réfection voiries 18552 €				

TOTAL

30 491 258

LES ETABLISSEMENTS DITS « SEVESO SEUIL BAS » EN 2011

Établissements dits "Seveso seuil bas" du Nord [19 sites]

N° S3IC	Établissement	Commune	Type d'effet	En fonctionnement
070.00761	AGC France SAS	Boussois	Thermique/toxique	Oui
070.01063	Air Liquide Denain	Denain	Suppression/thermique	Oui
070.02119	Air Products	Templemars	Suppression/toxique	Oui
070.01164	Anios (Laboratoires)	Lille Hellemmes	Toxique	Oui
070.01236	Arc International	Blaringhem	Suppression/thermique/toxique	Oui
070.01271	ARF	Saint Rémy du Nord	Suppression/thermique/toxique	Oui
070.00585	P. Brabant S.A.	Tressin	Thermique	Oui
070.03886	Coeur Alpha	Somain	Thermique	Non
070.03887	Coeur Beta	Somain	Thermique	Non
070.03889	Coeur Delta	Somain	Thermique	Non
070.03888	Coeur Gamma	Somain	Thermique	Non
070.00504	EDF Centre de production thermique	Bouchain	Suppression/thermique	Oui
070.01801	Grainor Banteux	Banteux	Toxique	Oui
070.02114	Kent International SAS	Flers-en-Escrebieux	Suppression/thermique	Oui
070.02526	MGF Logistique Nord	Orchies	Suppression/thermique	Oui
070.01833	Tatasteel (ex Myriad)	Louvroil	Suppression/thermique	Oui
070.04087	Oestrevent Développement F	Somain	Thermique	Non
070.04104	Oestrevent Développement G	Somain	Thermique	Non
070.04932	SCA la Flandre	Socx	Thermique/toxique	Oui

Établissements dits "Seveso seuil bas" du Pas-de-Calais [12 sites]

N° S3IC	Établissement	Commune	Type d'effet	En fonctionnement
070.03397	Apinor	Noyelles Godault	Thermique/toxique	Oui
070.00789	CCP Composites	Drocourt	Thermique/toxique	Oui
070.02529	Duriez	Eperlecques	Thermique/toxique	Oui
070.00524	Duwic	Duisans	Suppression/thermique	Oui
070.01730	FM Logistique	Tilloy les Mofflaines	Thermique	Oui
070.02474	Gaz Energie Distribution	Carvin	Thermique/toxique	Oui
070.02077	Palchem	Angres	Thermique/toxique	Oui
070.02546	Roquette	Lestrem	Suppression/thermique	Oui
070.00499	PPG AC France	Barlin	Thermique	Oui
070.00856	SMCL (Sté Maritime Combustibles Liquid)	Boulogne-sur-Mer	Thermique	Oui
070.00936	Tereos Sucrierie de Lillers	Lillers	Thermique	Oui
070.02377	Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo	Isbergues	Suppression/toxique	Oui

LES ETABLISSEMENTS DITS « SEVESO SEUIL HAUT » EN 2011

Établissements AS dits "Seveso seuil haut" du Nord [30 sites]

N° S3IC	Établissement	Commune	Type d'effet	En fonctionnement
070.00728	ALFI	Grande-Synthe	Surpression/toxique	Oui
070.00607	ALFI Douai	Douai	Surpression/thermique	Oui
070.00968	ALFI Waziers	Waziers	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.00683	Aluminium Dunkerque SA	Loon-Plage	Surpression/thermique/toxique	Oui
284.00088	Anios	Sainghin en mélantois	Thermique/toxique	Oui
070.00507	Antargaz	Thiant	Surpression/thermique	Oui
070.00955	Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine	Dunkerque	Surpression/toxique	Oui
070.01117	BASF Agri-Production	Gravelines	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.00771	Dépôts de Pétrole Côtiers	Saint-Pol-sur-Mer	Surpression/thermique	Oui
070.04595	Dunkerque LNG	Dunkerque	Surpression/thermique/toxique	Non
070.00770	Entrepôt Pétrolier de Valenciennes	Haulchin	Thermique	Oui
070.02039	EPC	Flines-lez-Raches	Surpression	Oui
070.00704	Minakem	Beuvry-la-Forêt	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.04733	Minakem	Dunkerque	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.00821	Nyrstar France (ex Umicor)	Auby	Surpression/toxique	Oui
070.02326	Polimeri Europa France SAS Fortelet	Loon-Plage	Surpression/thermique	Oui
070.00794	Polimeri Europa France SNC Dunes	Loon-Plage	Surpression/toxique	Oui
070.00762	PPG France Manufacturing	Saultain	Surpression/thermique	Oui
070.00776	Produits Chimiques de Loos	Loos	Toxique	Oui
070.01642	Quaron	Haubourdin	Thermique	Oui
070.00790	Rubis Terminal Mole V	Dunkerque	Thermique	Oui
070.00672	Rubis Terminal Uican	Dunkerque	Thermique	Oui
070.03322	Ryssen Alcools SAS	Loon-Plage	Surpression/thermique	Oui
070.01026	SNCZ	Bouchain	Surpression/thermique	Oui
070.00588	SRD (Société de la Raffinerie de Dunkerque)	Dunkerque	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.02040	Titanobel Ostricourt	Ostricourt	Surpression	Oui
070.00805	Titanobel Eth	Eth	Surpression	Oui
070.00678	Total Marketing SA (APF)	Gravelines	Surpression/thermique	Oui
070.00918	Total Marketing SA	Loon-Plage	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.00917	Totalgaz	Arleux	Surpression/thermique	Oui

Établissements AS dits "Seveso seuil haut" du Pas-de-Calais [18 sites]

N° S3IC	Établissement	Commune	Type d'effet	En fonctionnement
070.03346	Act'Appro Ternas	Ternas	Thermique/toxique	Oui
070.00824	Aperam	Isbergues	Thermique/toxique	Oui
070.00621	Arc International	Arques	Thermique/toxique	Oui
070.00534	Calaire Chimie SAS	Calais Cedex	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.00483	Ceca SA	Saint-Laurent-Blangy	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.00985	Croda Choques SAS	Chocques	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.02464	De Sangosse	Marquion	Thermique/toxique	Oui
070.00785	Holcim	Lumbres	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.00620	Ineos Chlorvynils	Bully-les-Mines	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.03425	Logistinord	Villers-lès-Cagnicourt	Thermique/toxique	Oui
070.00778	Maxam Tam	Bully-les-Mines	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.00799	Nortanking	Annay	Thermique	Oui
070.00759	Primagaz	Dainville	Surpression/thermique	Oui
070.00705	Scori	Barlin	Surpression/thermique/toxique	Oui
070.02548	SI Group	Béthune	Thermique/toxique	Oui
070.00979	Societe des Usines Chimiques Interor	Calais	Toxique	Oui
070.00589	Styrolutions	Wingles	Thermique	Oui
070.00882	Synthexim	Calais	Toxique	Oui

AVANCEMENT DES PROCEDURES DE PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES AU 31/12/2011

PPRT	Dpt	Établissement(s) concerné(s)	commune(s)	nombre d'établissements concernés	prescrit au 31/12/2010	approuvé au 31/12/2011
Aluminium Dunkerque	59	Aluminium Dunkerque	Loon Plage	1	05/03/2010	
BASF	59	BASF Agri Production	Gravelines	1	13/10/2009	17/12/2010
EPV / Antargaz	59	EPV - Antargaz	Thiant	2	02/12/2008	23/08/2011
Minakem	59	Minakem	Beuvry la Forêt	1	05/12/2008	27/12/2010
EPC (ex : Nitrobickford)	59	EPC (ex : Nitrobickford)	Flines les Raches	1	19/05/2008	12/07/2010
Nyrstar	59	Nyrstar	Auby	1	06/01/2010	
PC Loos	59	PC Loos	Loos	1	27/04/2010	
PPG	59	PPG	Saultain	1	23/03/2010	13/12/2011
Ryssen	59	Ryssen alcools	Loon Plage	1	14/01/2009	27/12/2010
ALFI (ex : SOGIF Douai)	59	ALFI	Douai	1	16/11/2007	11/06/2009
ALFI (ex : SOGIF Waziers)	59	ALFI	Waziers	1	20/11/2008	23/11/2010
Titanobel Eth	59	TITANOBEL	Eth	1	28/12/2007	02/06/2009
Titanobel Ostricourt	59	TITANOBEL	Ostricourt	1	13 et 23/05/2008	27/04/2011
Total Marketing SA (ex APF)	59	TOTAL APF	Gravelines	1	10/06/2009	
Totalgaz	59	TOTALGAZ	Arleux	1	10/09/2007	27/12/2010
Zone industrialo-portuaire de Dunkerque	59	ARCELOR MITTAL - TOTAL Marketing SA - SRD - ALFI - POLIMERI Dunes - POLIMERI Fortelet - DPC - RUBIS TERMINAL UNICAN - RUBIS TERMINAL MOLE 5	Dunkerque, Loon Plage, Grande Synthe	9	20/02/2009	
Act'Appro	62	Act'Appro	Ternas	1	09/09/2009	03/12/2010
Arc International	62	Arc International	Arques	1	28/04/2010	
APERAM (ex : Arcelor Mittal)	62	APERAM	Isbergues	1	10/03/2010	
Calaire	62	Calaire	Calais	1	29/02/2008	23/12/2011
CECA	62	CECA	Feuchy	1	14/08/2009	
Croda Uniquema	62	Croda Uniqema	Chocques	1	23/05/2007	
De Sangosse	62	De Sangosse	Marquion	1	09/06/2009	21/10/2010
Styrolutions France SAS (ex Ineos)	62	Styrolutions France SAS	Wingles	1	24/12/2009	
Interor / Synthexim	62	Interor Synthexim	Calais	2	29/02/2008	
Logistinord	62	Logistinord	Villers les Gagnicourt	1	09/12/2009	03/12/2010
Mazingarbe	62	Maxam Tam (ex : GPN) Ineos Chlorvynils (ex SAV)	Mazingarbe	2	07/06/2006	20/03/2007
Nortanking	62	Nortanking	Annay sous Lens	1	10/03/2010	
Primagaz	62	Primagaz	Dainville	1	15/09/2009	
SI Groupe	62	SI Groupe	Béthune	1	07/12/2009	

Air – Gros dépassements relevés lors de contrôles inopinés

Etablissement	Commune	Nature des gros dépassements	Observations
SI GROUPE BETHUNE (Ex Schenectady)	BETHUNE	Cc COV	
BEFESA VALERA	GRAVELINES	Cc et flux, Pb, Cc PCDD/PCDF	La cheminée coulée n'existe plus. Cheminée manutention non mesurée car à l'arrêt pour travaux.
AJINOMOTO	GRAVELINES	Cc et flux Hcl +HF	
ASCOMETAL	DUNKERQUE	Métaux	
SOTRENOR	COURRIERES	Mercurie en concentration	
I.G.A	HENIN-BEAUMONT	COV totaux	Accès au point à l'aide d'une nacelle
LWB REFRACTAIRES	VALENCIENNES	Poussières en concentration et en flux horaire et CO en concentration	Prélèvement non iso 250°C et 1 seul axe exploitable car une sonde de mesure sur le deuxième axe.
TREMOIS	LE CATEAU	COV concentration	
SIB (Société d'Impression du Boulonnais)	SAINT-LEONARD	[CO]épurateur Sunday	
GRAFTECH	CALAIS	[SO2]b	
KERNEOS (Ex Lafarge Aluminates)	LOON-PLAGE	[HCL]brute + [HCL]c + [HF]brute + [HF]c	
ARCELOR Dunkerque (Aciérie)	DUNKERQUE	SO2	Organisation complexe compte tenu des spécificités du site : sécurité, accès, commande préalable, arrêt programmé...
ARCELOR Mardyck	GRANDE-SYNTHE	Flux et CC HCl	Un conduit à l'arrêt lors de la prestation - remise en cause de la méthode de prélèvement normalisée pour HCl sur un des conduits par ARCELOR -> application de la méthode normalisée par KALIAIR NF EN 1911
CAPELLE PIGMENTS	HALLUIN	Poussières Vitesse	Le broyeur n'est plus en fonctionnement
D'HAUSSY IMPRIMEUR	LINSELLES	Flux COVNM	Incohérence de l'arrêté entre les valeurs de COV concentration / débit et le flux imposé 1 installation en maintenance lors des prélèvements
EXIDE TECHNOLOGIES	LILLE	Plomb Poussières	Les rejets 76 NV et 86 NV sont sur la même conduite
BRIQUETERIES DU NORD	LOMME	HF gaz et CO	1 Dépoussiéreur à l'arrêt
BRIQUETERIES DU NORD	TEMPLEUVE	HF et SO2	
SICA Pulpes	BOIRY-SAINTE-RICTRUD	Cc COVnm	Conditions de travail difficiles
SPECITUBES	SAMER	COVnm et Dichloromethane	Conduits avec aucun accès pour les mesures
SPECITUBES	SAMER	Débit, C et flux COVnm, 2 C CH2Cl2 et 3 C COVnm	Conduits avec aucun accès pour les mesures
CALAIS ENERGIE	CALAIS	C et flux en CO	RAS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOULONNAIS	BOULOGNE-SUR-MER	Flux et C en poussières	RAS
SRD	DUNKERQUE	Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn	
UIOM SAINT-SAULVE (CIDEME TIRU)	SAINT-SAULVE	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	
UIOM SAINT-SAULVE (CIDEME TIRU)	SAINT-SAULVE	Nox	
ACIERIES ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE	BERLAIMONT	C en métaux et dioxines furanes CC et flux Poussières -Nox- flux et C en HF- flux enHCL-f et C COT; vitesse et débit	
SURSCHISTE	HORNAING	Poussières	
UGINE & ALZ Groupe ARCELOR	ISBERGUES	Métaux atelier recyco + mercure	Déplacement réalisé 3 fois
GTS INDUSTRIE	GRANDE-SYNTHE	Nox	Mesures non réalisées sur Four poussant 2 - four mis en veille
VALLOUREC MANNESMANN OIL AND GAS France	AULNOYE-AYMERIES	COV nM	Déplacement réalisé 3 fois
MAXAM	MAZINGARBE	Vitesse d'éjection	
NYRSTAR	AUBY	Concentration et flux en SO3+H2SO4	Potence à changer - non fonctionnelle
SAMBRE ET MEUSE	FEIGNIES	Flux en poussières, flux en pb, flux en Sb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Zn, flux en phénol+formaldéhyde	Contrôle à réaliser au plus vite en 2011. Contrôle non réalisé en 2010 -Problème d'accès au point de mesure, nacelle client non adaptés
SAINT-GOBAIN GLASS France	EMERCHICOURT	Flux en As+Co+Ni+Se	
ALPHAGLASS	ARQUES	Concentration NOx	
OUTREAU TECHNOLOGIE	OUTREAU	Flux COV / Concentration COV Concentration HF Flux HF	Accès par nacelle sur décochage
STAUB FONDERIE	MERVILLE	Concentration/Flux : CO Concentration/Flux: Dioxines	
PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS (PC LOOS)	LOOS	Dé bromation : Concentration HCl/CL2	Accès échafaudage sur atelier Sulfate
FLANDRIA ALUMINIUM	WARNETON	Flux en NOx et HCl	Four SA démantelé

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.02546	IAA	Roquette frères	amidonnerie	B2	620648,47 t	49,71 t	335,65 t		0,16 t	1) Emissions liées à la combustion : a) Protoxyde d'azote (N2O) : quantité émise en 2011 équivalente à 2010. b) Poussières totales émises (TSP) : diminution de 25% env en 2011 liée à une consommation plus faible de fuel domestique pour les chaudières. c) Oxydes de soufre (SOx) : augmentation en 2011 liée à une production de biogaz plus élevée qu'en 2010 d) HFC : moins d'émission constatée en 2011 pour ce type de HFC (R134A) e) Oxydes d'azote (NOx) : quantité émise en 2011 équivalente à 2010. 2) Emissions liés au procédé : a) environ 400 tonnes de poussières sèches et 140 tonnes de poussières collantes et humides (estimation faites sur les matériels existants). Impact négligeable du nouvel atelier biopolymères démarré mi-2011. Ces émissions représentent 0,02% du mouvement annuel de produits secs sur site (céréales + produits finis et co-produits) b) environ 60 tonnes de SO2 pour 2011 [15/2/2012 19:12]
070.00936	IAA	TEREOS	SUCRERIE DISTILLERIE	B2	217876,46 t	838,5 t	428,95 t		67,39 t	
070.00658	IAA	TEREOS Sucrerie d'Escaudoeuves	Fabrication de sucre	V1	132824,29 t	651,46 t	147,74 t		6,73 t	
070.00656	IAA	Sucrerie de BOIRY	SUCRERIE	B1	89668,6 t	1,62 t	109,58 t			
070.00938	IAA	TEREOS- Etablissement d'ATTIN	Sucreries/Déshydratation de pulpes	G4	63853,2 t	167,99 t	147,04 t		12,44 t	
070.01045	IAA	Cargill Haubourdin SAS	AMIDONNERIE	L4	59029,38 t	15,16 t	63,25 t		165,71 t	
070.01051	IAA	SICA PULPE DE BOIRY	Déshydratation de pulpes de betteraves	B1	51072,84 t	88,47 t	54,82 t		57,26 t	
070.01176	IAA	Société Industrielle Lesaffre	Fabrication de levure	L4	42582,29 t	6,58 t	21,48 t		0,04 t	Diminution des TSP et Nox par rapport à 2010 due à la diminution de la consommation de fuel Sox : la valeur relevée à la station d'épuration lors du contrôle annuel est significativement plus élevée que les 2 dernières années , le taux d'utilisation du biogaz est de 90% [14/2/2012 12:30]
070.00973	IAA	SODECA	Deshydratation de pulpes de betteraves	V1	38123,28 t	157,84 t	45,42 t		34,12 t	
070.00846	IAA	McCain Alimentaire	Production de frites surgelées	B1	31438,06 t	19,11 t	25,03 t		0,15 t	HCFC: 310kg (fuite vannes à clapet > remplacées) HFC: 50kg (micro fuite sur tuyauterie > remplacement tuyauterie) ; 20 kg (microfuite évaporateur 1 stockage 1&2 > réparation) Oxydes de soufre : baisse des rejets suite au remplacement d'un condenseur chaudière [13/2/2012 18:16] [14/2/2012 13:51]
070.01046	IAA	LESIEUR Coudekerque-Branche	huiles alimentaires	G1	26597,03 t	0,23 t	28 t	3,02 t		
070.03322	IAA	RYSSSEN ALCOOLS S.A.S.	alcools agricoles	G1	24420,6 t	0,2 t	25,7 t	31,97 t		
070.00661	IAA	BEAUMARAIS SAS	TRANSFORMATION DE LA PDT	B1	24143,83 t		26,47 t			
070.00866	IAA	LEROUX	DESHYDRATATION DE CHICOREE	G4	17148,46 t	61,9 t	29,26 t		5,1 t	
070.00742	IAA	DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE et Fils	huiles	G1	15292,67 t	0,67 t	16,77 t			
070.00646	IAA	Bonduelle Conserve International - Usine de Rensucure	Transformation de légumes en conserve et surgelés	G2	14270,93 t		16,95 t			les paramètres TSP, méthane, protoxydes d'azotes et oxyde de soufre ne font pas partie de notre autosurveillance. En effet, la chaudière utilise du gaz naturel combustible, avec des rejets non significatifs pour ces polluants. [14/2/2012 17:36] [14/2/2012 18:0]
070.01409	IAA	SOCIETE CANELIA PETIT-FAYT BEURRE	fabrication de produits laitiers	V1	14132 t					
070.00540	IAA	Blédina	Produits de diététique infantile	G2	13585,27 t		0,01 t			variations 2010 et 2011 ammoniac 2011 changement d'un compresseur HFC 2011 mise en place d'une nouvelle climatisation et remplacement du R22 [10/2/2012 15:41]
070.00757	IAA	INGREDIA	Transformation de lait	B1	12524,84 t	7,4 t	36,91 t	0,22 t	27,27 t	
070.00436	IAA	Brasserie HEINEKEN de Mons	brasserie	L4	11060,37 t	5,39 t	13,93 t		0,07 t	
070.01919	IAA	LEROUX	RAFFINERIE DE CHICOREE	V4	9865,48 t		10,32 t			
070.01789	IAA	NOVANDIE	Fabrication de produits laitiers frais	G3	9842,06 t	65,61 t	24,02 t		4,49 t	
070.00590	IAA	MOY PARK France	Industrie Agroalimentaire	B1	8888,69 t		0,58 t	2,06 t		
070.00991	IAA	Herta Saint-Pol-Sur-Ternoise	CHARCUTERIE INDUSTRIELLE	B1	8279,4 t	0,07 t	8,78 t			
070.00582	IAA	Brasserie de Saint-Omer	Fabrication et conditionnement de bières et limonades	G4	6116,09 t	1,02 t	6,67 t			
070.00855	IAA	BCI- usine de Vaux-Vraucourt	CONSERVE DE LEGUMES	B1	5599,83 t	0,05 t	5,89 t			
070.01146	IAA	Continental Nutrition	aliments pour animaux de compagnie	G3	4920 t		5,2 t			
070.00797	IAA	Société Industrielle des Oléagineux	Transformation de matières grasses végétales	B1	4469,64 t					
070.00585	IAA	P. BRABANT S.A.	alcools	L2	3442,23 t	0,29 t	4,11 t	11,77 t		
070.00666	IAA	ARDO VIOLAINES SAS	Surgélation de légumes	B1	1622,58 t					
070.01555	IAA	Crusta C	cuisson et conditionnement de crustacés	G3	1363,31 t					
070.00437	IAA	HAAGEN DAZS	Fabrication de desserts glacés	B1	1307 t		1,43 t			
070.00904	IAA	HJ Heinz France SAS	Fabrication de condiments	L4	1193 t	0,02 t	1,28 t			

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00758	IAA	PROMERAC	THERMOLAQUAGE	V4	326,83 t		0,31 t			On constate que les émissions des polluants atmosphériques sont vraiment stables par rapport à 2010, sauf au niveau des poussières totales (TSP) qui est fonction aussi de l'état du conteneur présent dans le four de brûlage lors des mesures. [28/2/2012 11:53]
070.01125	IAA	CHARCUTERIE DES FLANDRES LOCKS	Charcuterie Industrielle	G2	50,1 t					
070.01157	IAA	NESTLE PURINA PETCARE Usine de MARCONNELLE	Fabrication de croquettes pour animaux domestiques	G4	12,57 t		13,71 t			
070.01787	IAA	LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE	Fabrication et conditionnement de Produits Condimentaires	G2	1,39 t	0,01 t	1,47 t			
070.00446	IAA	G.I.E. les Chaudières	additifs alimentaires							
070.00627	IAA	LIONOR SA	abattoir volailles et lapins							23 mai, surpression du à une rupture d'approvisionnement eau de ville 7 juillet, fuite sur station de vanne d'une chambre froide. [13/3/2012 12:7]
070.00744	IAA	DANONE Usine de BAILLEUL	Production de produits laitiers	G2						
070.01044	IAA	LNUF Marques - usine de Cuincy	Production de Yaourts et Desserts	V1						
070.01087	IAA	Le Petit Cuisinier	industrie agro alimentaire	B1						
070.01124	IAA	Coca-Cola Production	entreprise de bergues	G2						Pas de rechargement de HCFC: plus d'équipement en contenant. Rechargement d'équipements contenant des HFC: R410, R404A, R134A et R407C. Une fuite de 23.8 kg de R407C sur un groupe froid de Souffleuse suite à une problème de pièce remplacée non adaptée. L'équipement est remis en conformité. Les autres fuites concernent une pompe à chaleur et 2 groupes froid. [15/2/2012 17:49] [15/2/2012 17:51] [15/3/2012 11:51]
070.01147	IAA	GELMER	Transformation de poisson surgelé	G3				1,37 t		
070.01174	IAA	GRAIN D'OR GEL	boulangerie viennoiserie industrielle surgelées							
070.01188	IAA	LUTTI	Chocolaterie Confiserie	L4			5,08 t			
070.01205	IAA	RICARD	Fabrication, embouteillage et distribution de spiritueux	L4				10,03 t		
070.01228	IAA	EMIG (Ex Cedillac Candia)	CONDITIONNEMENT DE LIQUIDES ALIMENTAIRES	V1						
070.01240	IAA	SABE	amiment du bétail	G1			0,1 t			
070.01553	IAA	CROUSTIFRANCE Artoipôle	Boulangerie Industrielle	B1						
070.01558	IAA	CUCCHIARO	applicateur de peinture	B3				25,41 t		
070.01721	IAA	EUROROL	fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.	B1						
070.01881	IAA	Comptoir Europeen de la Confiserie	confiserie	L4						
070.01966	IAA	CRUSTA d'Oc (SA)-(ex MAREYEURS Boul.)		G3						
070.02523	IAA	BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY	VIENNOISERIE PRE-EMBALLÉE	B1			1,6 t			
070.02986	IAA	FRUIDOR Flandres Artois	Mûrisserie							
284.00114	IAA	PIDY Production	Fabrication de peintures	L4						
070.01142	IAA	FINDUS France S.A.S.	Production de Produits de la Pêche Surgelés	G3			1,24 t			

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00794	CHM	Polimeri Europa France SAS (route des dunes)	Pétrochimie	G1	590034,39 t	527,31 t	615,1 t	937,1 t	15,94 t	L'augmentation des rejets de poussières/SOx/NOx et NO2 en 2011 par rapport à 2010 s'explique par le fait que 2010 a été marqué par le grand arrêt technique du site. Pour les COVNM, l'augmentation résulte également du démarrage de la nouvelle ligne L51 et de l'accident du 21/10/2011 sur le système de captation des COV. La baisse des émissions de CH4 résulte des opérations de maintenance suite aux campagnes de mesures des COV fugitifs. [13/2/2012 11:46]
070.00588	CHM	SRD - Société de la Raffinerie de Dunkerque	huiles lubrifiantes, de fuel et bitumes	G1	229810,8 t	1313,28 t	155,29 t		183,93 t	Diminution des rejets SO2/NOx/poussières, car utilisation des fuels TBTS et BTS en 2011, par rapport à 2010, quand on a utilisé des fuels HTS, BTS et TBTS. [9/2/2012 17:0] Réduction des rejets d'ammoniac, par rapport à 2010, car mise en place des projets d'optimisation des compresseurs d'ammoniac [9/2/2012 17:16]
070.00918	CHM	Etablissement des Flandres	Raffinage de Pétrole	G1	88181,32 t	350,33 t	112,71 t	52,86 t	16,18 t	
070.00922	CHM	TIOXIDE EUROPE S.A.S	oxyde de titane	G2	47807,51 t	409,14 t	50,69 t		2,07 t	
070.00620	CHM	INEOS ChlorVinyls France	Production de PVC	B2	34607,23 t	0,41 t	49,14 t	6,65 t	1,67 t	
070.00481	CHM	AJINOMOTO SWEETENERS EUROPE	aspartame	G2	29305,29 t	0,65 t	22,83 t	3,06 t	0,03 t	Polluant : Cuivre et ses composés (Cu) Commentaire déclarant : Valeur de l'année 2011 établie sur 2 contrôles des rejets atmosphériques à comparer à une mesure l'année précédente. Les concentrations varient d'un facteur 1 à 4,5 entre les deux contrôles dans des conditions de fonctionnement comparable. L'écart entre 2010 et 2011 est donc à relativiser, l'ordre de grandeur est identique. Polluant : Plomb et ses composés (Pb) Commentaire déclarant : Valeur de l'année 2011 établie sur 2 contrôles des rejets atmosphériques à comparer à une mesure l'année précédente. Les concentrations varient d'un facteur 1 à 2,33 entre les deux contrôles dans des conditions de fonctionnement comparable. Polluant : Zinc et ses composés (Zn) Commentaire déclarant : ce composé n'est plus à suivre dans l'AP du 06 avril 2010. Polluant : Nickel et ses composés (Ni) Commentaire déclarant : Valeur de l'année 2011 établie sur 2 contrôles des rejets atmosphériques à comparer à une mesure l'année précédente. Les concentrations des deux contrôles sont identiques, la valeur de 2011 semble donc plus représentative de la réalité. Polluant : Fluor et composés inorganiques (HF) Commentaire déclarant : Valeur de l'année 2011 établie sur 4 contrôles des rejets atmosphériques. Les concentrations varient d'un facteur 1 à 11. Une analyse des intrants démontre l'absence de dérivés fluorés dans l'alimentation liquide. La quantité déclarée en 2011 est une valeur calculée à partir des données en notre possession mais dont l'exactitude est à démontrer. Polluant : Poussières totales (TSP) Commentaire déclarant : L'amélioration du procédé de production mise en place courant 2010 est totalement effective en 2011. Cette amélioration porte sur la réduction des poussières et des NOx (-500 kg/an environ sortie cheminée l'incinérateur). Polluant : Méthane (CH4) Commentaire déclarant : l'item CH4 n'avait pas été mesuré en 2010 (voir rapport Anomalies de la déclaration de 2010). Polluant : Chlore et composés inorganiques (HCl) Commentaire déclarant : La valeur 2011 est établie sur 4 mesures réalisées en 2011 contre une en 2010. De janvier à Juin les concentrations en HCl sont très faibles pour augmenter en fin d'année, une étude est en cours, les bonnes performances du premier semestre impactent le résultat 2011. Polluant : Chrome et ses composés (Cr) Commentaire déclarant : Valeur de l'année 2011 établie sur 2 contrôles des rejets atmosphériques à comparer à une mesure l'année précédente. Les concentrations des deux contrôles sont identiques, la valeur de 2011 semble donc plus représentative de la réalité. Polluant : Arsenic et ses composés (As) Commentaire déclarant : l'item Arsenic et ses composés n'avait pas été mesuré en 2010 (voir rapport Anomalies de la déclaration de 2010). Polluant : Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) Commentaire déclarant : La réduction des émissions de COV NM est due aux meilleures performances du laveur HCl (suite à des modifications process) même si les concentrations en COV NM sortie laveur HCl sont encore trop élevées par rapport à l'attendu. [26/1/2012 8:5]
070.00534	CHM	CALAIRES CHIMIE	Chimie fine à destination du marché pharmaceutique	G1	23223,52 t	0,13 t	27,21 t	1,41 t	0,05 t	

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00483	CHM	CECA Usine de Feuchy	AMINES GRASSES ET DERIVES	B2	18246,02 t	4,53 t	20,29 t	115,48 t		<p>Les quantités de COV indiquées se font par calcul. Donc pour acrylonitrile, ammoniac, COVNM, les rejets sont proportionnels aux quantités de produits finis fabriqués sur 2011.</p> <p>Les valeurs pour l'oxyde d'éthylène et l'oxyde de propylène sont en diminution par rapport aux années précédentes car on a installé un laveur sur ces rejets, opérationnel à partir de septembre. (comme nous n'avons pas les résultats d'analyse des rejets par notre laboratoire prestataire, les calculs ont été faits en considérant que les spécifications du laveur étaient tout juste respectées).</p> <p>La quantité d'oxyde de soufre dépend essentiellement de la quantité de fuel lourd consommée, donc du taux de marche de la chaudière d'appoint SEUM. Celle-ci a moins tourné en 2011 par rapport à 2010, année de l'arrêt décennal de notre chaudière principale CITTIC.</p> <p>Nous n'avons plus de fluide frigorigène à base de HCFC. Par contre nous avons du HFC, pour lequel les pertes sont aléatoires.</p> <p>[14/2/2012 18:6]</p>
070.00589	CHM	STYROLUTION FRANCE SAS	Producteur de PS	B2	16409,07 t	0,2 t	18,62 t	135,2 t		Emissions accidentelles provenant d'une fuite de garniture du groupe froid 206 de l'EPS [16/2/2012 17:5]
070.00987	CHM	HOLLIDAY PIGMENTS SAS	Fabrication de pigments minéraux	L2	12052,35 t	88,59 t	11,56 t			
070.00778	CHM	MAXAM TAN	ammonium	B2	10927,47 t	0,12 t	70,95 t		6,84 t	
070.04733	CHM	MINAKEM DUNKERQUE	Fabrication de produits pharmaceutiques de base	G1	9176,9 t	0,09 t	10,71 t	4,64 t		Pas de déclaration du méthanol pour l'année 2011 car inclus dans la déclaration des COVNM. [8/2/2012 17:9]
070.00789	CHM	CCP COMPOSITES	Fabrication de résines polyester insaturés	B2	8938,07 t	1,18 t	9,54 t			
070.01065	CHM	AGFA GEVAERT	Fabrication de produits photographiques	L4	6680,29 t	0,06 t	7,03 t			
070.02325	CHM	GSKBIO	Production de vaccins humains	V2	5489,38 t		5,77 t			
070.00762	CHM	PPG France Manufacturing SAS	Fabrication Résines et peintures	V1	4961,29 t	45,73 t	5,49 t	155,46 t		
070.02548	CHM	SI Group Bethune SAS	fabrication de résines synthétiques	B2	3986,92 t	0,08 t	4,94 t	25,6 t		
070.00499	CHM	PPG AC FRANCE	fabrication de peintures	B2	3806,64 t			68,2 t		
070.00979	CHM	INTEROR	intermédiaires de synthèse de chimie organique	G1	3654,49 t	0,04 t	4,27 t	0,31 t		Les variations entre l'année précédente et l'année courante résultent des quantités de certains solvants de fabrication employés dont les quantités à l'usage au diminuées ou augmentés [1/2/2012 16:18]
070.02893	CHM	DELPHARM LILLE	LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE DE FACONNAGE	L2	3192 t		3,1 t			
070.00859	CHM	MERCK SANTE	Fabrication de produits pharmaceutiques de base	G2	3053,18 t		3,27 t	46,73 t		<p>Les pertes de solvants organiques dues à des réactions physiques ou chimiques ne sont pas évaluées.</p> <p>Les laveurs de gaz (eau et soude) permettent d'absorber de l'anhydride sulfureux, de l'acide chlorhydrique et bromhydrique. La performance de ses laveurs n'est pas mesurée. Ils permettent également de limiter les rejets de solvants alcooliques par solubilité dans l'eau.</p> <p>Les condenseurs alimentées en eau glycolée (-15°C) permettent de limiter les rejets atmosphériques de solvants de synthèse. [27/6/2012 12:52]</p>
070.00766	CHM	POLYCHIM INDUSTRIE	Production de granulés de Polypropylène	G1	2637,99 t			42,06 t	0,6 t	
070.01026	CHM	S.N.C.Z	Chimie minérale	V2	2574,26 t	0,03 t	2,78 t		1,18 t	
070.02239	CHM	SICOS	fabrication et conditionnement de cosmétiques	V1	2520,75 t			0,61 t		
070.00985	CHM	CRODA CHOCQUES SAS	oléfines	B2	1834 t	0,02 t	2,04 t		0,07 t	
070.01286	CHM	AKEBONO ARRAS	Fabrication de plaquettes de frein	B1	1738,81 t	0,06 t	1,71 t	0,05 t	0,11 t	
070.01872	CHM	KNAUF INDUSTRIES	emballages en polystyrène expansé	G2	1732,18 t		1,33 t	40,87 t		
070.02113	CHM	PPG france Business Support	Recherche et développement	V2	1520,33 t	0,01 t	1,68 t	2,11 t		
070.01844	CHM	IMPERATOR	conception, fabrication et ventes de lubrifiants spéciaux	L4	1116,34 t	0,42 t	1,2 t			
070.02178	CHM	S.I.P.C.	AGRO-PHARMACEUTIQUE	V1	1095,15 t					
070.00519	CHM	3M France	adhésifs, matières en verre et produits rétro réfléchissants.	V1	741,2 t	1,51 t	7,22 t	26,82 t	12,8 t	
070.02336	CHM	TT PLAST	Fabrication et impression de sacs plastiques	B3	652,09 t			59,99 t		
070.01211	CHM	BOSTIK	Adhésifs et colles	L2	470,86 t	0,29 t	0,64 t	22,2 t	0,07 t	
070.01673	CHM	DURAND PRODUCTION	Fabrication de lubrifiants, antigels et lave-glaces	B3	423 t					
283.00059	CHM	NORD-ESTER	Production de Bio carburant	G1	236,91 t	4,25 t	29,61 t		3,3 t	
070.02073	CHM	PEINTURES CHIMIE PRODUCTION	Fabrication de peintures et produits de traitement	V1	229 t		0,56 t	3,23 t		
281.00084	CHM	EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES	Transformation de matières plastiques	V2	183,15 t		0,19 t			
070.02077	CHM	PALCHEM	Chimie Organique de Synthèse	B2	93,1 t					
070.00968	CHM	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - SITE DE WAZIERS	hydrogène	V1	52,84 t	0,1 t	0,07 t			
070.00434	CHM	ISOCAB FRANCE	fabrication panneaux en mousse polyuréthane	G2				0,94 t		
070.00473	CHM	BRIDGESTONE	Pneumatiques	B3				132,5 t		
070.00507	CHM	ANTARGAZ	Conditionnement et distribution de GPL					30,73 t		
070.00532	CHM	CAPPELLE PIGMENTS	chimie minérale	L2					0,07 t	

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00581	CHM	AstraZeneca Dunkerque Production	fabrication de produits pharmaceutiques	G2				5,24 t		Le calcul des émissions totales de COVNM est le résultat du bilan masse (éthanol exprimé en poids et à 100%), correspondant à la différence entre les quantités mises en oeuvre (I1) et les quantités éliminées en déchets (O6), soit équivalent à O5 + O7 + O8, avec : O5 = quantité adsorbée sur filtre à cartouche au charbon actif (non quantifiée) O7 = 0 (pas de solvant vendu) O8 = 0 (pas de récupération en vue d'une réutilisation) et ; O1 = non déterminé O2 = 0 (pas d'émission en rejets aqueux) O3 = 0 (pas d'impuretés dans le produit fini) O4 = non déterminé O9 = 0 L'équation se résume à : I1 - O5 - O6 = O1 + O4 [3/2/2012 9:28]
070.00593	CHM	Chemilyl	Fabrication, vente et cession de chimie fine					0,39 t		L'analyse des émissions atmosphériques a relevé des taux faibles pour la majorité des composés. [27/3/2012 21:6]
070.00607	CHM	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	conditionnement H2 et fabrication N2O	V1						
070.00618	CHM	WIPAK GRYSPEERT	emballage alimentaire	L2				10,35 t		
070.00672	CHM	Dépôt Uican	Entreposage non frigorifique	G1				21,43 t		Prise en compte de la respiration des réservoirs selon l'arrêté du 03/10/2010 [27/3/2012 16:35] [27/3/2012 16:38]
070.00678	CHM	APPONTEMENTS PETROLIERS DES FLANDRES	STOCKAGE HYDROCARBURES	G1				9,98 t		
070.00704	CHM	MINAKEM BEUVRY LA FORET	Chimie fine	V1				345 t		
070.00706	CHM	SCORA	engrais foliaire	G2		0,15 t	7,17 t		2,43 t	
070.00759	CHM	PRIMAGAZ	Stockage et conditionnement de Gaz de pétrole Liquifié					18,95 t		
070.00770	CHM	Entrepôt Pétrolier de Valenciennes	Stockage hydrocarbures	V1				5,07 t		Diminution des émissions grâce à la mise en conformité peinture bac et la maintenance renforcée sur Unité Récupération des Vapeurs. [5/3/2012 11:0]
070.00771	CHM	Dépôts de Pétrole Côtiers	hydrocarbures liquides	G1				12,54 t		
070.00772	CHM	DYNEA RESINS FRANCE SAS	PRODUCTION DE RESINES FORMOPHENOLIQUES EN POUDRE	B2						
070.00773	CHM	PENNEL et FLIPO	PRODUCTION DE RESINES FORMOPHENOLIQUES EN POUDRE	L2						
070.00776	CHM	Produits Chimiques de Loos	Fabrication et vente de chimie minérale	L2		0,72 t	37,42 t		0,7 t	Les différences d'émissions atmosphériques sont dues à une activité très contrastée des fours sulfates pour l'année 2011. De plus les mesures sont effectuées par un nouveau prestataire et sont plus représentatives de l'année entière. [22/3/2012 18:54] [22/3/2012 19:0]
070.00782	CHM	ArcelorMittal Construction France	Fabrication de panneaux sandwichs à âme polyuréthane	V2				0,92 t		
070.00838	CHM	CADENCE INDUSTRIE	Transformation des matières plastiques	B3			0,19 t			
070.00882	CHM	SYNTHEXIM	intermédiaires pharmaceutiques	G1			0,48 t	24,03 t		
070.00917	CHM	TOTALGAZ	stockage de GPL et empiilage de bouteilles					30,32 t		
070.01060	CHM	FAURECIA(ex ALLIBERT MARLES)	transformation matière plastique et application peinture pour pièces automobile	B3				20,18 t		
070.01097	CHM	Faurecia	industrie automobile	B3				6,98 t		
070.01117	CHM	BASF Agri-Production	formulation et conditionnement de produits phytosanitaires	G1				0,3 t	0,02 t	
070.01184	CHM	Ideal Fibers & Fabrics Comines	Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques	L4			0,02 t	0,51 t		L'ensemble des rejets atmosphériques ont fait l'objet de nouvelles mesures en 2011 par Socotec. Les résultats obtenus sont le résultat du produit des flux de polluants mesurés lors de celles-ci pour les durée de fonctionnement des installations correspondantes. [13/3/2012 18:1]
070.01610	CHM	GUY DEMARLE	Fabrication de moules alimentaires	L2			0,67 t	54,05 t		
070.01642	CHM	QUARON	Distribution de commodités chimiques	L2				11,51 t		
070.02056	CHM	NORTENE TECHNOLOGIES	fabrication grilles plastiques extrudés	L2				0,04 t		
070.02326	CHM	Polimeri Europa France.sas (route du fortelet)	hydrocarbures et de LPG					115,5 t		En 2011, les émissions de COVNM du site de stockage sont revenues à un niveau normal (en 2010 740 tonnes de COV ont été émises lors du grand arrêt technique (arrêt de la reliquification des bacs cryogéniques pour maintenance)). [13/2/2012 9:46]
070.02457	CHM	SAS RICHARD Colorants	FABRICATION DE COLORANTS	L2				0,97 t		
070.02459	CHM	SICAD FRANCE SAS (depuis le 01-01-07) ex sofira	articles en film plastique				0,74 t	16,07 t		
070.02460	CHM	NALCO FRANCE	articles en film plastique							
070.02479	CHM	IGA Grupo Antolin	Fabrication garnitures intérieures automobile	B3				23,49 t		

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.02503	CHM	GOSELIN	Transformation de matières plastiques	G2				0,35 t	0,53 t	Question : les augmentations des rejets acétaldéhyde, TSP, COVNMOM sont-elles liées à une modification du procédé ou au passage d'une estimation E en 2010 à une mesure M en 2011 ? Réponse : Les augmentations de rejets ne sont pas liées à une modification du procédé mais aux résultats des analyses réalisées en octobre 2011. [23/3/2012 17:29]
070.02695	CHM	SUNDIS PRODUCTION	Fabrication et stockage de produits plastiques ménagers	V2						Nous ne sommes pas concernés par ce thème (voir notre dossier de demande d'autorisation d'exploiter [10/1/2012 9:26])
070.03107	CHM	DOURDIN SA	marquage industriel	L2				5,7 t		
070.03162	CHM	TREMOIS	équipementier automobile	V1				19,86 t		
070.03251	CHM	ONDUCLAIR	éclairage en PLR, PVC et PC	L2				0,01 t		Pour la fiche "bilan solvant" le solvant est l'acétone; pour le calcul nous avons pris le composé méthane avec comme coefficient de conversion 1 tonne de CH4=2.2 * tonne d'acétone; Pour la fiche "Bilan COV Styrène" le solvant est le styrène : pour le calcul nous avons pris le CH4 avec comme coefficient de conversion 1 tonne de CH4= 1.23 * tonne de Styrène Pour la fiche chaudière les concentrations moyennes des polluants à l'émission sont exprimés en ppm et non pas en Kg/Nm3; Pour la fiche incinérateur les COVNM sont exprimés en mgC/Nm3 et non pas en Kg [3/2/2012 14:9]
070.03600	CHM	PLASTIC OMNIUM	fabrication de pièces techniques en matière plastique	B1				13,59 t		

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.02401	DEC	CVE ANTARES	Incineration et valorisation énergétique des déchets ménagers	L3	147844 t	30,6 t	120,25 t	1,55 t	1,34 t	
070.01004	DEC	CVE DE NOYELLES SOUS LENS	UIOM		58855 t	1,9 t	82,06 t	1,2 t	0,61 t	LES VALEURS VARIENT PAR LE FAIT DE L'EXPLOITATION DES DEUX FOURS EN EXPLOITATION NORMALE [15/3/2012 10:58]
070.00750	DEC	RECYTECH sa	Valorisation de déchets industriels	B3	56751 t	86,47 t	11,96 t	130,38 t	2,43 t	Commentaires sur les variations 2010-2011: - SO2: une hausse importante des émissions de SO2 est observée. Les facteurs expliquant cette hausse sont: utilisation d'un coke plus soufre, baisse des envois de chaux qui captaient du S mais polluaient notre produit fini et paramètres de réglages du four différents (moins de S dans la scorie mais plus dans les gaz). Nos émissions restent bien inférieures aux limites imposées. NOx: idem So2 - COVNM: Flux annuel en hausse, respect des émissions en flux horaires. Des mesures complémentaires en 2012 doivent nous permettre de comprendre en détail le phénomène mais il semble probable que le changement d'absorbant pour améliorer la captation de Hg en 2010 à un effet négatif sur les performances de captation des COVNM. De plus une valeur mesurée est plus élevée que les autres augmentant ainsi la moyenne annuelle. -Dioxines: en légère hausse du fait d'une valeur mesurée ponctuelle plus importante que d'habitude - Poussières: baisse importante suite aux améliorations des qualités de manches (changement des manches du 2ème filtre en 2011) - Pb et Zn: baisse en lien avec la baisse des poussières - Hg: Poursuite de la baisse entamée en 2010 avec le nouvel absorbant et l'optimisation de la conduite du filtre. - CO2: En hausse en lien avec l'augmentation de production. Notre inscription au PNAQ 2013-2020 s'est faite sur un calcul des émissions historiques de CO2 par bilan massique carbone. Par cette méthode en 2011, on trouve 63982 tonnes. Nous avons laissé l'enregistrement sur base de la mesure dans Gerep pour être comparable aux années antérieures. [28/2/2012 8:25] [28/2/2012 8:29] [28/2/2012 8:40]
070.01053	DEC	UIOM de Saint Saulve	UIOM	V2	49795,44 t	16,35 t	104,05 t	0,78 t	1,33 t	
070.02235	DEC	CIDEME DOUCHY LES MINES	ordures ménagères	V2	38540,81 t	0,92 t	61,66 t		0,64 t	
070.00699	DEC	VALNOR	Incineration des ordures ménagères	B3	32307,55 t	10,86 t	80,6 t	0,29 t	0,51 t	
070.00554	DEC	CVE de Maubeuge	UIOM	V2	30492 t	2,27 t	58,24 t	0,18 t	1,05 t	
070.03941	DEC	VALNOR CVE DUNKERQUE	Incineration et valorisation énergétique des déchets ménagers	G4	28902 t	1,59 t	27,32 t		0,38 t	
070.00999	DEC	UIOM d' Henin Beaumont	Incineration des OM	B3	21694,18 t	4,5 t	48,5 t	0,62 t	1 t	Les commentaires justifiant les écarts observés par rapport à l'année dernière seront renseignés à la fin du mois [26/3/2012 18:2]
070.00538	DEC	ETS BUCHEZ	TRAITEMENT DES CO PRODUITS ANIMAUX		5497,82 t					[8/2/2012 14:46]
070.00662	DEC	BAUDELET SAS	Centre de valorisation multifilières de déchets	G4	3022,86 t	0,58 t	1,85 t		0,16 t	
070.00622	DEC	SAVE	negoece matériaux		1825,74 t		1,94 t		0,52 t	
070.00843	DEC	MALAUQUIN SAS	Centre de stockage	V2	0,22 t	1,24 t	0,56 t			
070.01904	DEC	LECOUFFE DARRAS	TRAITEMENT DE SURFACE	L3	0,02 t	0,02 t			0,03 t	
070.00458	DEC	Centre de stockage de déchets de noyelles sur escaut	Stockage de déchets							
070.00460	DEC	CET La Caloterie	Stockage de déchets non dangereux	G4						
070.00461	DEC	Installation de Stockage de déchets de Lewarde	stockage de déchets non dangereux	V2						Les rejets émis (à l'exception du CH4 et CO2) ne dépassent pas les seuils fixés par l'arrêté du 31/01/08 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (calcul selon méthode ADEME/centre de stockage). [28/2/2012 13:5]
070.00463	DEC	Installation de stockage de déchets d'HERSIN COUIGNY	Stockage de déchets non dangereux	B3						Les rejets émis (à l'exception du CH4 et CO2) ne dépassent pas les seuils fixés par l'arrêté du 31/01/08 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (calcul selon méthode ADEME/centre de stockage). [13/3/2012 11:44]
070.00580	DEC	LES MOULINS DU LITTORAL	broyage valorisation de laitiers			1,38 t	4,3 t		2,39 t	
070.00697	DEC	Centre de Stockage de déchets de Curgies	stockage de déchets non dangereux	V2						Les rejets émis (à l'exception du CH4) ne dépassent pas les seuils fixés par l'arrêté du 31/01/08 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (calcul selon méthode ADEME/centre de stockage). L'augmentation des émissions en CH4 par rapport à 2010 s'explique par la mise en service de l'extension du site en octobre 2010 et donc une augmentation des surfaces avec une couverture semi imperméable. [13/3/2012 14:37] [13/3/2012 14:39]

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00705	DEC	SCORI Hersin	Prétraitement déchets dangereux	B3		0,48 t	0,63 t	7,71 t	0,6 t	On observe pour l'année 2011 et pour des durées de fonctionnement des dispositifs d'épuration sensiblement identiques à celles constatées lors de l'exercice précédent, une réduction significative des émissions de CO ₂ , de COVNM et de Nox. La réduction du flux global de COVNM émis résultant du traitement par adsorption sur charbon actif des effluents issus de l'unité COMBSU et par oxydation thermique pour ceux provenant de l'unité COVADIS, est due aux performances de ces deux unités d'épuration. On constate cependant une augmentation des flux en poussières et HCl. Pour mémoire ces flux sont calculés à partir du débit annuel et d'une seule mesure à l'émission, ces paramètres ne faisant pas l'objet d'une surveillance en continu. Par conséquent le résultat obtenu est entaché d'une incertitude non négligeable. [29/3/2012 12:20]
070.00818	DEC	RECYLEX	Recyclage de batteries usagées au plomb	V3						
070.00945	DEC	CET de Lapugny	stockage de déchets non dangereux site fermé	B2						
070.00951	DEC	SOTRENOR	Valorisation et traitement de déchets dangereux	B3		1,33 t	13,54 t		0,47 t	
070.01070	DEC	MAUSER France (ex GALLAY C & S)		V2		0,12 t	1,31 t			La concentration de la plupart des polluants atmosphériques est en deçà des limites de mesures : HF : <0.31 kg/j SOx : <0.34 kg/j NOx : <3.5 kg/j Acide cyanhydrique (mesuré en CN) : <0.02 kg/j [9/3/2012 15:31] Certains composés sont maintenant mesurés alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. [9/3/2012 15:32]
070.01116	DEC	SOLARCA FRANCE	nettoyage chimique industriel	G1						
070.01153	DEC	Centre de Stockage de déchets de Dannes	stockage de déchets non dangereux	G4						Les rejets émis (à l'exception du CH ₄) ne dépassent pas les seuils fixés par l'arrêté du 31/01/08 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (calcul selon méthode ADEME/centre de stockage). [1/3/2012 16:11]
070.01187	DEC	SA GALLOO FRANCE	Recupération de métaux ferreux et non ferreux	L3					0,61 t	
070.01447	DEC	CED	fabrication de produits laitiers							
070.01579	DEC	VALNOR	Ancien centre de stockage de déchets non dangereux	B3						
070.02024	DEC	Installation de Stockage de déchets de Villers Sire Nicole	stockage de déchets non dangereux	V2						Les rejets émis (à l'exception du CH ₄) ne dépassent pas les seuils fixés par l'arrêté du 31/01/08 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (calcul selon méthode ADEME/centre de stockage). [11/3/2012 17:24]
070.02223	DEC	ARTOIS COMPOST	Unité de compostage	B3						
070.02328	DEC	STRAP (SA)	Recyclage Métaux / Ferrailles	G3					0,07 t	Rejet broyeur : 0.02 kg / h mesure réalisée 1 fois par an par APAVE (date rapport 09/04/2011 - n° 11 203 200). Temps de travail moyen : 70 h / semaine Rejet annuel : 0.02 * 52 * 70 = 73 kg/an [13/3/2012 16:49] [13/3/2012 17:23] [26/3/2012 13:28]
070.02413	DEC	Centre de Stockage de la Bistade	Traitement de déchets	G4		14,12 t	14,96 t	0,66 t	0,1 t	
070.02958	DEC	Arthélyse	traitement de déchets	B3						
070.03161	DEC	Station d'Epuration de Boulogne	eau	G4		0,04 t	0,04 t			
070.03356	DEC	LUMIVEROPTIM	Station de transit de Deee et traitement de tubes fluorescents							
070.03386	DEC	CARBIOLANE	Traitement de déchets organiques	L3						
070.03398	DEC	HYDROPALE	Valorisation / Traitement déchets Industriels	G4			0,18 t			Mesure ponctuelle et conforme aux normes réglementaires [23/2/2012 15:30]
070.03529	DEC	IKOS ENVIRONNEMENT	Traitement des déchets	G4						Pour le CH ₄ , méthode d'évaluation par l'outil de calcul de l'ADEME des émissions pour les installations de stockage des déchets ménagers. [13/3/2012 12:12]
070.04044	DEC	CARMI	RECUPERATION DE FER ET METAUX	V4					0,38 t	
070.04071	DEC	STRAP	Recyclage métaux et ferrailles	V4					0,66 t	Rejet broyeur : 0.18 kg / h (moyenne selon mesures réalisées par l'APAVE en 2011). Temps de travail : 3640 h : rejet annuel : 0.18 * 3640 = 655 kg / an [27/3/2012 9:21] [27/3/2012 9:24]
070.04253	DEC	Cibéi Recyclages SA	achat/vente ferreux et non ferreux	L3					0,23 t	
070.04361	DEC	OCTEVA	Biométhanisation	G4		2,06 t	1,81 t	1,61 t	0,67 t	
070.04422	DEC	FONDERIE DE MARLY	Fonderie de métaux ferreux						0,13 t	

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.01279	ENR	GDF SUEZ Thermique France - Centrale DK6	électricité	G1	783252 t	805,75 t	841,2 t	11,76 t	56,92 t	- Les émissions de poussières ont été extrapolées suite aux problèmes de fiabilisation des opacimètres. Il s'agit des mesures ponctuelles trimestrielles extrapolées au nombre d'heure de fonctionnement des installations. Un projet de remplacement des opacimètres actuels par des opacimètres de technologie différente (opacimètres à rétrodiffusion) est un objectif prioritaire pour l'année 2012 à venir. - A noter que les émissions de CO2 liées aux gaz sidérurgiques ne sont pas comptabilisées par DK6 mais par Arcelor Mittal Dunkerque. - Les paramètres N2O, CH4 ne sont pas mesurés et quantifiés par GSTF DK6 [24/1/2012 16:47] [27/1/2012 17:52] [14/2/2012 14:15]
281.00042	ENR	POWEO PONT SUR SAMBRE PRODUCTION	électricité	V4	695104,89 t	5,92 t	234,69 t			
070.00663	ENR	E.ON - Centrale d'HORNAING	électricité	V4	251636,42 t	974,31 t	506,22 t		109,06 t	Les organismes intervenant pour les mesures ponctuelles ou pour contrôler les QAL2 - AST des AMS sont accrédités NF EN ISO/CEI 17025:2005. La mesure d'oxygène utilisée pour ramener les mesures dans les conditions normales est effectuée selon la NF EN 14789:2006. Le mesurage du débit-volume des courants gazeux est effectué selon l'ISO 10780:1994 - Le mesurage en continu du débit de fumées est corrélé avec la puissance électrique nette avec un facteur calé sur les mesures ponctuelles. Les émissions de CH4, N2O et dioxines sont évaluées par Facteurs d'Emissions basés sur l'énergie consommée, sources Euroelectric et IPCC 2006 [15/2/2012 14:36]
070.00504	ENR	Centre de Production Thermique EDF de BOUCHAIN	électricité	V4	227562,61 t	780,59 t	660,9 t	0,98 t	109,3 t	
070.01696	ENR	ENERSOL	Production de chaleur	G2	146016,38 t	1,43 t	91,72 t		2,59 t	
070.01779	ENR	Station de compression de Taisnières-sur-Hon	Compression de gaz naturel	V1	119825,2 t	1,13 t	58,15 t	33,29 t		
070.01214	ENR	Centrale thermique du Mont de Terre - Resonor	Production de chaleur	L3	100785,13 t	30,65 t	75,55 t		0,05 t	
070.02805	ENR	Flandres Energies - Unité de cogénération de l'usine Ceresstar	Production de chaleur	L3	89096,7 t		51,14 t			
283.00009	ENR	DALKIA FRANCE	Production de chaleur	G4	50134,42 t		20,15 t			
070.02309	ENR	Station de compression de PITGAM	Compression de gaz naturel	G2	45797,88 t	0,44 t	27,44 t	21,63 t		
070.01495	ENR	Artois Energie	Production de chaleur		33917,62 t		19,58 t			
070.01170	ENR	Cogé Santé - Centrale thermique du CHRU de Lille	Production de chaleur	L3	33314,96 t	0,35 t	23,74 t		0,1 t	
070.02964	ENR	Boralax Blendecques SAS	cogénération		32300,69 t	0,28 t	13,02 t			
070.01494	ENR	Centrale de cogénération du réseau de chaleur d'Arras	Production de chaleur		19021,72 t	0,16 t	27,74 t			
070.01005	ENR	Chaufferie de la Zup de Lens	Production de chaleur		17194,19 t	0,11 t	18,15 t		0,03 t	
070.00753	ENR	R-Energies - Chaufferie de Beaufort	Production de chaleur		16696 t	3,01 t	18,26 t		0,18 t	
070.01213	ENR	Mons Energie	Production de chaleur	L3	15335 t	0,02 t	15,58 t			
070.00976	ENR	Calais Energie	Production de chaleur		15171,33 t	0,13 t	16,99 t		1,76 t	
070.00814	ENR	Station d'Avion HP	Extraction/Compression de gaz de mine		12257 t	0,16 t	8,14 t			
070.00574	ENR	R-Energies Chaufferie de L'Alma	Production de chaleur		11466,05 t	5,4 t	21,48 t		4,4 t	
070.01007	ENR	Chaufferie de la Zup du "Blanc Riez"	Production de chaleur		9147,03 t	0,37 t	13,65 t		0,08 t	
070.00853	ENR	CONTINENTALE NUTRITION	Chaufferie		9048,83 t	0,08 t	9,53 t			
070.00752	ENR	SRTN - Chaufferie de Beaulieu	Production de chaleur		8712,98 t	0,28 t	9,23 t		0,01 t	
070.01008	ENR	Chaufferie de Longchamp	Production de chaleur		7897,95 t	0,02 t	7,96 t			
070.01022	ENR	Chaufferie de la ZAC "Les Epis" de Sin-Le-Noble	Production de chaleur		7490,44 t	0,21 t	3,53 t		0,01 t	
070.00990	ENR	Chaufferie de la Résidence "Les Cédres"	Production de chaleur		7235,95 t	0,02 t	7,34 t		0,01 t	
070.02396	ENR	Chaufferie de la Cité Scientifique (DUSVA)	Enseignement supérieur, formation et recherche		7212,51 t	0,06 t	5,69 t			
070.01564	ENR	Chaufferie de la Zup d'Avion	Production de chaleur		7019,86 t	0,01 t	7,39 t			
070.00998	ENR	Chaufferie de la Zup Grande Résidence de Béthune	Production de chaleur		6166,24 t	1,35 t	6,64 t		0,27 t	
070.01023	ENR	ENERGIE GRAND LITTORAL	Production de chaleur		5597,62 t	29,85 t	12,2 t		1,08 t	
070.01118	ENR	Gassco AS	Transport de gaz naturel	G1	5219,18 t	0,02 t	2,73 t			Les émissions de CH4 à l'atmosphère sont liées à des dégagements et donc au nombre d'arrêt qui ont lieu dans l'année; ce chiffre n'est pas lié à la production. [13/2/2012 10:28]
070.01215	ENR	Chaufferie des Beaux Arts	Production de chaleur		5207,29 t		5,48 t			
070.00994	ENR	Chaufferie de la Blanchisserie du CHR	Production de chaleur		2153,93 t	0,03 t	2,28 t		0,01 t	
070.01778	ENR	Station de compression d'Arteux-en-Gohèlle	Compression de gaz naturel		461,64 t		0,8 t	1,05 t		[13/2/2012 15:36]
070.01019	ENR	Chaufferie de Lille-Hellemmes	Production de chaleur		83,88 t	0,98 t	12,48 t		0,14 t	
699.04001	ENR	EDF - CNPE de Gravelines	électricité							

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00982	IMP	IMPRIMERIE NATIONALE SA	Imprimerie	V4	1667,67 t	10,94 t		17,75 t	1,33 t	Les variations importantes sur le CO2, le SO2 et le NO2 sont dues à une diminution significative de la consommation de gaz sur le site du fait des conditions climatiques favorables et d'une meilleure maîtrise des paramètres de régulation des installations de climatisation. La consommation de gaz est revenue à une valeur proche de ce que nous avions en 2009. Pour les COV, nous assistons également à une meilleure maîtrise des phases de nettoyage. [2/3/2012 15:56] [8/3/2012 10:31]
070.01101	IMP	Imprimerie Léonce DEPRez	imprimerie					6,1 t		
070.01400	IMP	SAS CACHE	IMPRIMERIE					0,6 t		
070.01916	IMP	LENGLET Caudry	Imprimerie			0,01 t	2,2 t	0,09 t	0,01 t	
070.02879	IMP	LENGLET Raillencourt	IMPRIMERIE	V1		0,04 t	8,36 t	27,44 t		
282.00020	IMP	Imprimerie Léonce Deprez	Imprimerie sur rotatives					2,18 t		
070.00825	DIV	GRAFTECH FRANCE S.N.C	Fabrication de graphite artificiel	G3	38579 t	389,4 t	25,9 t	5,55 t	11,4 t	
070.00854	DIV	BALL PACKAGING EUROPE Bieme SAS	emballage acier (boite-boisson)	G2	11515,21 t	0,09 t	10,5 t	384,19 t		
070.01050	DIV	Centre hospitalier de Valenciennes	Activité de soins	V2	5130,13 t	0,06 t	4,05 t			
070.00728	DIV	AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - Site de Dunkerque	air	G1	3572,14 t	0,14 t	2,4 t			
070.01926	DIV	LFB Biomédicaments	Production de médicaments dérivés du plasma	L2	2897,47 t	0,04 t	3,05 t	0,2 t		
070.02953	DIV	Usine de Douvrin	vente de préformes et de fibres optiques monomodes et spécialités	B2	2516 t	8,67 t	410,29 t		32,44 t	- Voie Sèche 1: 83665Kg de NOx selon le contrôle annuel, avec une concentration de 379mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 500mg/Nm3) - Voie Sèche 2: 67742Kg de NOx selon le contrôle annuel, avec une concentration de 519mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 500mg/Nm3) - Voie Sèche 3: 102682Kg de NOx selon le contrôle annuel, avec une concentration de 467mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 500mg/Nm3) - Voie Sèche 4: 153601Kg de NOx selon le contrôle annuel, avec une concentration de 312mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 500mg/Nm3) - Voie Humide 2: 0Kg de NOx selon le contrôle annuel, avec une concentration de 0mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 100mg/Nm3) - Voie Humide 3: 0Kg de NOx selon le contrôle annuel, avec une concentration de 0mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 100mg/Nm3) - Chaudières et groupes froids Gaz : Réduction des flux annuels rejetés de -18,75% (Nox) ; -15,38% (N2O) ; -17,70% (CO2) ; -14,29% (CH4), par rapport à l'année 2010. >> Soit un total de 410290 kg/an de Nox selon le contrôle annuel, avec une masse accidentelle de 2490 kg pour la VS2, (respect de l'Arrêté Préfectoral pour les autres installations). - Voie Humide 2: 23728 Kg de poussières selon le contrôle annuel, avec une concentr. de 158,4mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 40mg/Nm3), d'où une masse accidentelle Vrh2: 17736Kg pour l'année 2011. - Voie Sèche 2: 2924 Kg de poussières selon le contrôle annuel, avec une concentr. de 22,4mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 5mg/Nm3). - Voie Sèche 4: 4283 Kg de poussières selon le contrôle annuel, avec une concentr. de 8,7mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 5mg/Nm3). >> Soit un total de 32436 kg/an de poussières selon le contrôle annuel, avec une masse accidentelle de 2271 kg pour la VS2, une masse accidentelle de 1822 kg pour la VS4 et de 17736 kg pour la VH2, (respect de l'Arrêté Préfectoral pour les autres installations). - Voie Sèche 4: 2922 Kg de HF selon le contrôle annuel, avec une concentr. de 5,935mg/Nm3 (seuil Arr. Préf. à 1mg/Nm3), d'où une masse accidentelle VS4: 2430 Kg pour l'année 2011. Respect de l'Arrêté Préfectoral pour les autres installations. Actions correctives mises en œuvre suite à ces Non-Conformités: - VS2 : dépassement de 3,8% des NOx > Rééquilibrage des VS - VH2 : Remise en état du 3ème étage de lavage des gaz - VS2, VS4 : incident ponctuel corrigé > remplacement des manches filtrantes - VS4 : injection insuffisante de chaux > remplacement de la vis d'injection [16/3/2012 15:37]
070.00726	DIV	ROLAND EMBALLAGES	Impression et transformation Emballages	V1	821,42 t	0,44 t	3,58 t	330 t		
090.00031	DIV	Base Aérienne 103 "CDT René MOUCHOTTE"	aéronautique		659,64 t	1,34 t	8,02 t			
070.01848	DIV	LILLE HEALTHCARE	INCONTINENCE	L4	1,68 t	0,01 t	1,19 t		1,54 t	
070.01095	DIV	ortex health care france	production							
070.01559	DIV	CUNO FILTRATION SAS	applicateur de peinture	G3						
070.01730	DIV	FM LOGISTIC	transport et logistique							
070.01762	DIV	FRANCE-MANCHE	Gestion et exploitation du lien fixe	G3						
070.01849	DIV	NIDAPLAST	Extrusion de polypropylène	G2				0,02 t	0,07 t	Les 2 machines rejetant des COVNM et des poussières totales (TSP) ont fonctionné respectivement 42H et 398H en 2011 (201H et 409H en 2010), occasionnant une baisse de 26% en COVNM et de 16% en TSP par rapport à 2010 [18/1/2012 18:34]
070.03191	DIV	VAM DRILLING FRANCE	emploi							
070.03320	DIV	MANORGA INDUSTRIE LYS	Fabrication de rayonnage			0,01 t	0,24 t	0,1 t	0,01 t	

Air – Mécanique et traitement de surfaces

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00632	MEC	VALLOUREC & MANNESMANN FRANCE Tuberie de Saint Saulve	Fabrication de tubes en acier sans soudure	V2	57631,01 t		60,66 t	3,13 t	28,08 t	Les augmentations constatées sont la conséquence de l'augmentation de notre production par rapport à l'année 2010 (+36%). [29/2/2012 14:43]
070.00955	MEC	ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE MARDYCK	laminage à froid	G2	56622,1 t	6,28 t	85,92 t	4,8 t	6,21 t	
070.01833	MEC	TATA STEEL MAUBEUGE SAS	Production tôles revêtues (galvanisation, peinture)	V3	39267,73 t	0,95 t	54,83 t	270,94 t	2,18 t	
070.00727	MEC	Renault Douai - Usine Georges Besse	Construction automobiles véhicules de tourisme	V2	33627,56 t	0,29 t	39,82 t	490,07 t		Le remplissage de climatisation est de 480 à 510 g/m2 +- 35g de R134A. Le remplissage de climatisation véh est réalisé avec une perte à la charge de 23g/charge. Le volume déclaré ici est l'estimation de perte/qté moyenne par type de clim (soit 4075kg de perte à la charge calculé et 1666kg en volume de fuite estimé de part la consommation avec le remplissage théorique avec une tolérance de +-35g/véh et la perte à la charge / 177161 véh). 10,42 kg des émissions HFC sont issus des interventions de nos frigoristes sur les climatisation de process et locaux (déclaration relative à notre attestation de capacité) [26/1/2012 16:22]
070.00832	MEC	MCA	Construction Automobile	V2	25092,8 t	0,23 t	26,55 t	572,95 t		
070.01055	MEC	SEVELNORD	Construction automobile	V2	19341,54 t	0,19 t	20,36 t	328,42 t		
070.00688	MEC	FORGITAL-DEMBIERMONT SAS	Forgeage et laminage de couronnes.	V3	13371,57 t	0,12 t	14,07 t			
070.00829	MEC	FRANCAISE DE MECANIQUE	Fabrication de moteurs automobiles	B2	12636,47 t	0,09 t	11,02 t	0,04 t		L'importante diminution des rejets est dû aux conditions climatiques élémentaires de la fin d'année 2011. [16/2/2012 9:27]
070.02731	MEC	Toyota Motor Manufacturing France	Construction automobile	V2	11873 t	4,63 t	18,87 t	297,22 t	11,32 t	
070.00638	MEC	Valdunes	Fabrication de matériel ferroviaire roulant	V2	6552,58 t	0,07 t	14,51 t			Le calcul global des émissions des polluants atmosphériques prend en compte les émissions issues du procédé de fabrication de roues en acier (fours) et celles issues du chauffage (chaudières). Nous avons eu une augmentation du tonnage de roues traitées au traitement thermique mais une baisse des consommations pour le chauffage grâce à un hiver plus doux. De ce fait au final par rapport à 2010 les émissions des polluants sont en légère baisse. A noter qu'il y a 2 lignes pour le dioxyde de carbone car je n'ai pas réussi à supprimer celle à 0. Merci de ne pas en tenir compte. [29/2/2012 17:5] [1/3/2012 11:2] [8/3/2012 16:48] [14/3/2012 9:8]
070.00830	MEC	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA VALENCIENNES	Fabrication de boîtes de vitesses mécaniques, automatiques et semi-automatiques	V2	6445,05 t	0,16 t	7,22 t	4,55 t	2,17 t	Emission des polluants atmosphériques (F) : -Peu de conso de fuel domestique en 2001 : Impact favorable. -Changement de produit phosphatation à Octobre 2010 : impact potentiel sur émissions NH3 ? - (Ajout HFC-407c : 121.06 Kg pour 1 installation) [15/3/2012 17:11] [15/3/2012 17:21]
070.01034	MEC	TECHNICENTRE SNCF D'HELLEMMES	Maintenance de matériel ferroviaire	L4	5379,65 t	0,06 t	6,23 t	8,24 t	0,02 t	COV : données issues du PGS de 2010. Le PGS de 2011 sera consolidé pour la fin mars. --> dérogation validée par Mme OUCHIAR le 27 janvier 2012 [9/2/2012 10:58]
070.00681	MEC	BOMBARDIER TRANSPORT France SA SITE DE CRESPIN	fabrication de matériel ferroviaire		5063 t		5,3 t	48 t		
070.00454	MEC	GALVANISATION DU CAMBRESIS	TRAITEMENT ET REVETEMENT DES METAUX	V1	1923 t					
070.00584	MEC	Schaeffler Chain Drive Systems	automobile	G3	1627,27 t		2 t		0,07 t	
070.01062	MEC	ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS	Fabrication de câbles télécommunication à fibres optiques	G2	1423,06 t		2,05 t	1,11 t		Le rejet CO2 et NOx provient de nos chaudières consommation de 10 143 MWh en 2011 avec 1MWh = 0,1403 t CO2 équivalent émis et 1 MWh x 0,00000324 (conversion MWh en GJ) x 62,5 (facteur d'émission NOx) [7/3/2012 17:1]
070.00623	MEC	Teinturerie LA LYS	FAÇON DE TEINTURE SUR FIL		692,75 t	1,17 t	0,92 t			
070.01179	MEC	La Voix du Nord	Imprimerie de Presse	L2	570,32 t					
070.00684	MEC	GRISS	Usinage et montage de soupapes de sûreté	L4	374,83 t		0,33 t			Les estimations sont réalisées à partir de mesures effectuées par un organisme extérieur sur les rejets atmosphériques des chaînes de passivation manuelle et automatique. Pour HCN, Cr et HF, les teneurs détectées sont inférieures aux limites de mesures de l'appareil utilisé. [15/3/2012 11:10]
070.02377	MEC	ThyssenKrupp Electrical Steel UGO S.A.S.	Fabrication et expédition de bobines et bobineaux de tôles magnétiques en acier à grains orientés, réalisés à partir de coils à chaud et destinés à la construction de circuits magnétiques	B2	23,57 t	0,42 t	13,85 t	1,29 t	0,79 t	
070.00451	MEC	GEA ERGE SPIRALE ET SORAMAT - Siège Social & Bureaux	Récupération et tri de déchets	B3						
070.00453	MEC	GALVANISATION DE L'ARTOIS	GALVANISATION A CHAUD PAR IMMERSION	B3			0,53 t		0,83 t	
070.00488	MEC	CNH France S.A.	Fabrication de cabines de tracteurs	L4				6,99 t		

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes				Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	
070.00520	MEC	FLINT GROUP FRANCE SAS	Fabrication de préparations pigmentaires					20,79 t	
070.00522	MEC	ALSTOM Unité de Valenciennes	Fabrication matériel ferroviaire	V2				9,94 t	Fortes réductions des émissions de COV qui s'expliquent par une baisse des commandes et notamment des commandes fortement génératrices de COV telle que la SNCB [21/2/2012 15:39]
070.00523	MEC	EXIDE TECHNOLOGIES SAS	accumulateurs au plomb	L2				0,6 t	
070.00524	MEC	DUWIC	fabrication de rayonnages métalliques	B1					
070.00597	MEC	H2DLYS	Imprimerie	G2				207,86 t	
070.00601	MEC	QUANTUM	Imprimerie	V2					
070.00619	MEC	AGRATI Fourmies SAS	automobile	V3	0,01 t	2,14 t		0,02 t	
070.00630	MEC	Agrati Vieux condé	Fabrication visserie	V2					
070.00636	MEC	VALEO EEM	alternateurs	G2				58,31 t	
070.00654	MEC	BENALU	developement et fabrication de semi remorques en aluminium	B3				14,53 t	
070.00676	MEC	TITAGARH WAGONS AFR	CONSTRUCTION DE MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT	V4				6,88 t	0,04 t
070.00708	MEC	JSPM	construction nucléaire	V3	0,01 t	0,16 t	1,89 t	0,01 t	
070.00711	MEC	S A S A	fabrication de supports de cuisson pour la boulangerie	V1	0,02 t	2,35 t	10,62 t	0,01 t	
070.00743	MEC	DASSAULT AVIATION	fabrication de pièces mécaniques	L4					Calcul réalisé selon des coefficients normés en 2010 selon la même méthode de calcul: 2177kg de CO2 [29/2/2012 17:17]
070.00747	MEC	ALLEVARD REJINA AUTOSUSPENSIONS site de DOUAI	Equipementier Automobile	V4	4,23 t	14,99 t		0,7 t	
070.00783	MEC	OUTINORD	unité de fabrication de coffrage		0,05 t		49,04 t		
070.00787	MEC	FIVES Industries	Construction Mécanique		2,5 t	3,7 t	0,4 t		
070.00793	MEC	MADER COLORS - ETABLISSEMENT DE MAROEUIL	Fabrication de peintures et vernis				18 t		
070.00798	MEC	ENERSYS SARL (ex HAWKER SARL)	accumulateurs au plomb/acide	B4				1,36 t	
070.00809	MEC	REXAM Beverage Can	Production de boîtes boisson en acier	G2					
070.00869	MEC	Crown Food France Outreau	emballage métallique	G2				15,04 t	
070.00870	MEC	NORD CHROME	Traitement de surface	G2					
070.00884	MEC	BETA FENCE	Travail des métaux	G2				0,05 t	Variation pour la pollution en air (tableau F) : La nette amélioration générale est liée à une amélioration des conditions de nettoyage (balayuse aspirante 2 fois par semaine) et par des conditions favorables le jour des mesures en comparaison à 2010. Ces résultats sont issus d'une mesure annuelle multiplié par un nombre d'heure de fonctionnement. [7/2/2012 15:19]
070.00923	MEC	TIM	Fabrication de cabines pour tracteurs et pour engins de travaux publics	G2		0,16 t	25,23 t		
070.00949	MEC	Specitubes Samer	aéronautique	G2				178,48 t	
070.00958	MEC	ArcelorMittal Allantique et Lorraine.	Galvanisation	G2	4,39 t	9,94 t		0,72 t	Les variations portent sur de faibles valeurs et paraissent donc importantes [14/3/2012 10:39]
070.00960	MEC	LASSARAT	préparation de surface et application de revêtement anticorrosion	L2				11,41 t	0,04 t
070.00992	MEC	H2D	CHARCUTERIE INDUSTRIELLE	L2					
070.01025	MEC	SKF AEROENGINE FRANCE	FABRICATION DE ROULEMENT DE HAUTE PRECISION						
070.01061	MEC	CLOVAL	Traitement et revêtement des métaux	V2	0,06 t	0,1 t		0,14 t	
070.01092	MEC	SOPRARIL PLASTIENVASE FRANCAIA	Impression sur film alimentaire	B4				89 t	
070.01173	MEC	VG GOOSSENS	Production de chaleur	L2					
070.01614	MEC	DEMEYERE Perenchies	Fabrication Industrielle de Meubles en Kit	L3	1,23 t	7,45 t	0,35 t	0,7 t	Cumul des CO et COVNM de chaufferie et Décor [12/3/2012 11:23]
070.01676	MEC	DURISOTTI	Fabrication de lubrifiants, antigels et lave-glaces	B3					
070.01731	MEC	FAURECIA INDUSTRIES	Fabrication planches de bord					5,44 t	
070.01814	MEC	HAGHEBAERT ET FREMAUX	fabrication de peintures					13,03 t	0,01 t
070.02000	MEC	Mordacq Arnaud Imprimerie	Imprimerie de Labeur	G2				3,66 t	Cette augmentation du diffus est directement liée à une Qte plus importante utilisée de produit K60, pour l'impression en Machine Feuilles. Cette évolution est liée à notre augmentation de Production en 2011. [8/3/2012 11:46]
070.02243	MEC	SIENOR	FABRICATION DE SIEGE POUR AUTOMOBILE		0,07 t	0,96 t			
070.02443	MEC	YKK FRANCE	FABRICATION DE PETITS ARTICLES DE LITERIE	L4					
070.02480	MEC	ROLL-GOM	Fabrication de roues de manutention extérieure à base de poudre de caoutchouc recyclée des pneumatiques usagés non recyclables		0,2 t		3,7 t	0,24 t	
070.02553	MEC	MANORGA INDUSTRIE LEERS	Fabrication de rayonnage et de matériel de stockage			0,17 t	0,04 t		

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.02697	MEC	AJP	Transformation de supports papiers et plastiques				0,95 t	0,4 t		<p>Extrapolation à partir d'un flux moyen sur trois prélèvements lors d'un contrôle inopiné.</p> <p>Résultat du calcul flux moyen (kg/h) x Nombre d'heures machines avec utilisation de solvants sur l'année 2011 (h).</p> <p>Ces résultats sont basés sur un contrôle qui a eu lieu en 2010. Ils sont élevés car notre poste combusteur ne fonctionnait plus correctement. Un nouveau poste combusteur va être installé ce mois ci. Des mesures seront effectuées dans les deux mois suivant l'installation.</p> <p>[1/3/2012 13:24]</p>
070.02702	MEC	LIFE PLASTIC	TRANSFORMATION PLASTIQUE							
070.02772	MEC	Plastic Omnium Composites	Transformation de matières plastiques	V4						<p>La déclaration GEREPE de 2010 intègre les mesures réalisées en février 2011. Nous n'avons pas réalisé d'autres mesures sur 2011.</p> <p>[6/3/2012 19:14]</p>
070.02795	MEC	TUBOSCOPE VETCO FRANCE	Revêtement tubulaire				51,53 t			
070.02853	MEC	IMPRIMERIE DU CENTRE	imprimerie de labeur	L2			96 t			
070.03171	MEC	ARCELOR MITTAL HAUTMONT	FABRICATION DE TUBES SOUDES	V3	0,02 t	3,86 t	1,47 t	0,64 t		
070.03193	MEC	SIB IMPRIMERIE	IMPRIMERIE OFFSET	G2		1,88 t	6,66 t			
070.03257	MEC	CETA	EXTRUSION PE ET IMPRESSION FLEXO				146,08 t			
070.03347	MEC	EUPEC FRANCE (site de Sollac)	Revetement anti-corrosion	G1		1,34 t	5,27 t	0,62 t		
070.03489	MEC	STYRIA RESSORTS	fabrication de barres stabilisatrices pour véhicules industriels		0,03 t	0,52 t	0,01 t	0,01 t		<p>Changement de process en cours 2010 (process peinture : suppression des cov, ajout de nouveaux fours de cuisson peinture), 2011 est la première année complète, première campagne de mesure faite en 2011</p> <p>[22/3/2012 11:33]</p>
070.03522	MEC	TOYOTOMI Europe	Découpage, Emboutissage	V2	0,05 t	1,25 t	0,04 t	0,02 t		
070.03771	MEC	TOLLENS PRODUCTION NORD	Fabrication de peintures en phase aqueuse							
070.04217	MEC	JEUMONT Electric	Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques	V3		0,09 t	7,34 t	0,4 t		
284.00003	MEC	WTX Automotive group	automobile	L4						

Numero S3IC	Secte	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00956	MET	ARCELOMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE SITE DE DUNKERQUE	acier	G1	10869112,51 t	6812 t	6027 t	503,37 t	2853 t	<p>Commentaire sur l'évolution des résultats 2011 versus résultats 2010 RESUME AIR</p> <p>Poussières : +7% "Ratio spécifique en kg/t est stable Augmentation des émissions canalisées due au fonctionnement des agglomérations (augmentation durecyclage)</p> <p>SO2 : -4% "Diminution liée : - Utilisation des mesures d'autosurveillance sur la chaîne d'agglomération 3 - Baisse de la teneur en H2S du gaz de cokerie de plus de 10% - Diminution des entrées soufre sur les chaînes d'agglomération de plus de 10% en partie compensée par le fonctionnement du four de destruction des buées ammoniacales à la cokerie (lors de la maintenance périodique de la désulfuration)"</p> <p>NOx : +24% "L'augmentation des rejets s'explique par la prise en compte d'émissions de NOx de la chaîne d'agglomération 3 en équivalent NO2 au lieu de NO. Augmentation en partie compensée par le changement de méthode de détermination des émissions à la cokerie (utilisation des résultats d'autosurveillance) et aux HFX (utilisation des contrôles réglementaires pour les coppers)"</p> <p>Dioxines et furannes : +30%</p> <p>"Résultat stable sur la chaîne d'agglomération 2. L'augmentation sur la chaîne 3 est corrélée aux émissions de poussières plus élevées et à la phase de mise au point du procédé d'injection de charbon actif"</p> <p>COVnm : stable (+4%) CH4 : -17% Très forte baisse à la cokerie liée au changement de méthode d'estimation des émissions (utilisation des contrôles réglementaires au lieu d'un ratio)</p> <p>HAP : stable (-3%) Emissions canalisées = 47 kg. Emissions diffuses (estimées) = 244,6 kg. D'ou émissions totales de benzène = 292 kg. Les émissions diffuses de HAP ont été estimées lors d'une étude permettant la hiérarchisation des sources potentielles de la cokerie.</p> <p>Benzène C6H6 : stable (-6%) Emissions canalisées = 30565 kg. Emissions diffuses (estimées) = 19312 kg. D'ou émissions totales de benzène = 49877 kg. Les émissions diffuses de benzène ont été estimées lors d'une étude permettant la hiérarchisation des sources potentielles de la cokerie.</p> <p>NH3 : - 63% La baisse est due à l'arrêt de l'injection d'urée à l'aggl03 en septembre 2010</p> <p>HCl : +444% Fortes variabilités des mesures sans explication process</p> <p>N2O : 4% CO : +32% Changement de périmètre: déclaration des émissions de la cokerie, des HFX, de l'aciérie, du TCC et des chaudières.</p> <p>HFC : +10% - HCFC : -28%</p> <p>Afin de se mettre conformité avec le règlement CE N°2037/2000 pour 2015, nous avons entrepris depuis 2006 un remplacement de nos installations contenant des fluides de seconde génération (HFC) par des installations contenant des fluides de troisième génération</p> <p>METAUX Variabilité des résultats importante. Les rejets dépendent de la qualité des minerais approvisionnés.</p> <p>Plomb : +20% Les émissions de plomb sont en majorité sous forme particulaire et dépendent des résultats des poussières canalisées des agglomérations</p> <p>[15/2/2012 9:26] [15/2/2012 9:53] [15/2/2012 10:23] [22/5/2012 16:29] [22/5/2012 16:31]</p>
070.00683	MET	Aluminium Dunkerque	Aluminium	G1	411922,49 t	2293,77 t			208,86 t	
070.00720	MET	Vale Manganèse France	alliages de manganese	G1	250524,61 t	231,52 t	340,02 t	21,2 t	45,73 t	
070.00508	MET	COMILOG DUNKERQUE	Fabrication de silicomanganèse	G1	94387 t				8,48 t	vu les polluants supérieurs aux seuils de déclaration: les variations sont assez faibles à la hausse dues à une activité 2011 plus soutenue. pas d'anomalies notoire sur les systèmes de filtration [20/2/2012 10:51]
070.00673	MET	ASCOMETAL	Acierie-Laminoir	G2	92192,46 t	49,97 t	128,27 t		45,29 t	
070.00851	MET	LME-TRITH	Sidérurgie	V2	89317 t	31,09 t	90,2 t	25,69 t	50,33 t	
070.00438	MET	GTS Industries	Laminage tôles fortes	G1	77377,21 t	53,77 t	85,06 t	2,23 t	15 t	Les évolutions d'émissions de polluants sont liées aux facteurs suivants : - rénovation au début 2011 du four continu et transformation du gaz utilisé. Le four continu utilisait anciennement du gaz sidérurgique (gaz de haut fourneau et d'aciérie essentiellement) très émetteur de CO2. Il utilise désormais du gaz naturel, ce qui génère une baisse d'émissions de CO2. - l'indice de production de l'atelier grenailage peinture a augmenté fortement entre 2010 et 2011 (environ 65%), entraînant une augmentation du même ordre en émissions de COV (augmentation de 64%). [13/3/2012 16:20]
070.02398	MET	V et M FRANCE - Acierie de Saint-saulve	Sidérurgie	V2	64234,57 t	0,27 t	30,47 t	7,75 t	32,03 t	

Numero S3IC	Secte	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00635	MET	Befesa Valera	revalorisation de DIS	G1	35052,75 t	0,2 t	14,59 t	2,37 t	7,44 t	Le fait de n'avoir eu que 2 périodes d'arrêt en 2011 nous a permis de mieux optimiser les "arrêt-marche" du four. Les modifications effectuées sur les systèmes d'aspiration, surtout aux fours et à la coulée, semblent porter leurs fruits car nous sommes en constante diminution sur nos rejets. La quantité de CO2 émise est quant à elle en relation directe avec la quantité de matières à revaloriser enfournées (réaction de réduction métallique) celle-ci est en augmentation en 2011 par rapport en 2010. (2011 : 39929.44 t de résidus traités pour 2010 : 33553 t) Dissociation des rejets diffus fours en rejet diffus fours et rejets diffus coulées pour plus de précision dans la détermination. [12/3/2012 12:39] [12/3/2012 12:44]
070.00633	MET	V&M FRANCE Tuberie d'Aulnoye	Fonderie et travail des métaux	V3	21365,75 t	0,04 t	1,37 t	0,11 t	2,65 t	Résultat meilleurs sur l'année 2011 par rapport à l'année 2010 [29/3/2012 17:49]
070.00821	MET	NYRSTAR France	Métallurgie de Zinc	V1	13490,97 t	540 t	44,66 t			Zinc : aéroréfrigérantes de la halle d'électrolyse : Suite à un problème informatique, les données des mesures trimestrielles de 2011 ont été perdues. Nous avons donc repris le chiffre de 2010 pour ne pas pénaliser la valeur Zinc. Cd : toutes les valeurs mesurées inférieures au seuil de détection. [15/2/2012 15:54] [27/2/2012 9:32]
070.00824	MET	APERAM Stainless France - Site d'Isbergues	Metalurgie	B2	12506,04 t	0,17 t	38,14 t	0,94 t	2,64 t	dans le tableau général, la fiche de calcul tôle n'a pas été comptabilisée (sauf pour le NH3): problème de logiciel ?? [14/3/2012 16:8]
070.00637	MET	VALDUNES	Fabrication de matériel ferroviaire roulant	G2	11399,67 t	0,12 t	10,37 t			
070.00749	MET	REFINAL Industries	aluminium	L3	10861,44 t	0,1 t	12,86 t	0,76 t	0,27 t	
070.00873	MET	fonderie PHILIPPE	inserts de cheminées	B4	5468,87 t	3,19 t	0,18 t	22,96 t	1,13 t	
070.00471	MET	flandria ALUMINIUM	Extrusion de profils en aluminium	L3	4236,99 t		3,06 t		0,04 t	
070.01047	MET	CEREC	emboutissage	V3	3945 t		4,17 t			
070.00887	MET	SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES	mécanique automobile	B2	3369,45 t	0,03 t	3,85 t			
070.00715	MET	Sambre et Meuse	acier	V3	1934,38 t					
070.00980	MET	Interfit	Forge de raccords tubulaires en acier		986 t		1 t			
070.00474	MET	FINIMETAL	fabrication de radiateurs		908,02 t	0,35 t	1,11 t	0,85 t	0,1 t	Suite à la réimplantation de la ligne poudrage couleurs début 2011, réalisation d'une campagne de mesure de rejets. [13/3/2012 11:37]
070.01225	MET	ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE	Acierie et fonderie de métaux ferreux		783,34 t	0,01 t	0,85 t	1,97 t	1,59 t	Il convient de préciser que les flux annuels sont obtenus par extrapolation à partir de deux campagnes de prélèvements et d'analyses dans l'année (ceci constitue de fait une limite dans l'interprétation des résultats et réclame une certaine réserve au regard du niveau de précision et des comparaisons à établir avec les rejets des années antérieures). Les données sont globalement cohérentes avec celles de 2010. La sensible augmentation des flux est à mettre en relation avec une reprise de l'activité (retour à un temps de fonctionnement normal) [28/3/2012 12:3]
070.00510	MET	CMP Dunkerque	autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques		365,95 t	0,05 t	0,56 t			
070.00464	MET	LSI AUTOMOTIVE Former	écrous par frappe à froid							
070.00467	MET	FONDERIE DE LA SCARPE	FONDERIE DE FONTE						0,05 t	
070.00469	MET	FAD	FONDERIE	V3		2,04 t	6,03 t	0,05 t	4,02 t	
070.00480	MET	Europipe	Fabrication de tubes en acier	G1			0,11 t			
070.00511	MET	ECL (Electrification Charpente Levage)	aluminium						6,78 t	
070.00535	MET	NEXANS FRANCE Atelier Coulée	Production commercialisation et ventes de fil machine cuivre obtenue par coulée et laminage en continu	B4		3,49 t	17,68 t	8,24 t	3,75 t	Les rejets SOx de 2011 sont supérieurs à ceux de 2010 du fait de l'augmentation des concentrations mesurées lors des autocontrôles sur les installations Asarco et Maerz, mais qui restent très inférieures à la valeur seuil (50 mg/Nm3 max) : Asarco : 7 mg/Nm3 soit 14% de la valeur limite Maerz : 9,6 mg/Nm3 soit 19% de la valeur limite [17/4/2012 10:51]
070.00631	MET	VMOGF	FILETAGE DE TUBES PETROLE	V3		0,05 t	2,57 t	91,56 t	0,37 t	
070.00837	MET	OUTREAU TECHNOLOGIES	acier	G2				3,72 t	1,23 t	
070.00895	MET	DELACHAUX S.A. Division Métaux	Métallurgie des autres métaux non ferreux	V2					0,34 t	
070.01067	MET	AKERS France Usine de Berlaimont	Usinage et Traitement thermique de cylindres de laminoirs	V3		0,04 t	4,54 t			
070.01068	MET	Atelier de Construction et de Galvanisation de Rosult (ACGR)	métallurgie							
070.02134	MET	RAILTECH	SIDERURGIE						1,74 t	
070.02417	MET	VANYWAEDE	Fonderie de bronze	G2						
070.02497	MET	NEXANS France Atelier Tréfilerie	Tréfilage de fil cuivre	B3						Suite au départ en retraite de Mr Leroux, je ne peux pas comparer la méthode de calcul 2011 à celle qu'il a utilisé en 2012 -> les chiffres 2011 correspondent aux valeurs mesurées au point de rejet (Bureau Véritas - débit et concentration) étendues au volume horaire d'ouverture des machines. [15/3/2012 17:38]
070.02670	MET	SOMETOM	ensemble complet mécano-soudés	V1					0,96 t	
070.03219	MET	STAUB Fonderie	Production de poterie culinaire et appareil de chauffage individuel.	G2		7,07 t	1,04 t	1,29 t	0,12 t	
070.03839	MET	UMICORE Building Products France	Métallurgie du zinc	V1		0,29 t	1,91 t		0,15 t	

Air – Papeterie

Numero S3IC	Secteur	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00492	PAP	CARTONNERIES de GONDARDENNES	ondulé	G4	65001,46 t	0,62 t	72,56 t			
070.00940	PAP	STORA ENSO CORBEHEM	production de papier	B1	55428,54 t	0,55 t	64,31 t		0,5 t	pour les émissions CO2, SOx, NOx, N2O, CH4 les calculs sont effectués à partir des consommations et des caractéristiques journalières du gaz. Pour les émissions de poussières les calculs sont effectués à partir des mesures en continu sortie centrale 3 [21/2/2012 13:27] [21/2/2012 13:28]
070.00490	PAP	RDM BLENDÉCQUES	fabrication de carton plat	G4	40389,69 t	0,36 t	36,53 t			Moindre fonctionnement des turbines à gaz [13/2/2012 19:18]
070.00915	PAP	WEPA LILLE (exDALLE HYGIENE PRODUCTION)	Fabrication de papier	L4	25352,3 t	0,01 t	13,92 t	0,39 t	11,99 t	
070.00489	PAP	NorPaper Avot Vallée	Papeterie	G4	22663,86 t		6,94 t			
070.00745	PAP	AHLSTROM SPECIALTIES	Fabrication et commercialisation de papier sulfurisé	L4	20382,03 t		2,14 t			
070.01030	PAP	SICAL	Papier- Carton-Plastique	G4	17070,38 t		16,07 t			
070.01304	PAP	Arjo Wiggins	Fabrication de papier	G4	8547,95 t	0,06 t	9,36 t			
070.02269	PAP	SMURFIT KAPPA	fabrication de carton ondulé	L4	67,96 t		0,07 t			
070.00786	PAP	ONDULYS Lille	Fabrication et transformation de carton ondulé			0,05 t	1,74 t			
070.01538	PAP	BERRY DECOR	impregnation de papier							
070.02823	PAP	POCHECO	enveloppes, pochettes et sacs à soufflets	L2			0,01 t			
070.02832	PAP	COREX FRANCE (ex DAVRAIN)	transformation papier carton				0,26 t			
070.03029	PAP	CPC VALENCIENNES	Fabrication de cartonnage					0,06 t		

Air – Textile

Numero S3IC	Secteu	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00800	TXT	MERYL FIBER	Fabrication de fils et polymères polyamide	B1	18492,3 t	0,37 t	19,54 t		0,01 t	
070.00803	TXT	NORDLYS	Fabrication de nontissés	G3	7171,45 t	0,13 t	7,64 t	17,03 t	0,21 t	Consommation moindre d'ammoniaque et donc émission moindre d'ammoniac suite à programme de réduction des émissions [15/3/2012 14:27]
070.00929	TXT	VELYSAM COLOREDO	TEINTURERIE	V1	4660 t					
070.00725	TXT	ROQUETTE TEXTILES	Ennoblement textiles	L4	3146,03 t	12,83 t	5,86 t		0,4 t	
070.03180	TXT	Desseilles Colour Center	teinture et apprêts	G3	2333,41 t		2,46 t			
070.00575	TXT	DICKSON CONSTANT	Tissus Techniques	L4			1,7 t			
070.00576	TXT	INTISSEL S.A.S.	ENTOILAGE THERMOLIE	L4						
070.00578	TXT	DOUNOR	Fabrication de voile nontissé	L4				7,21 t	0,58 t	
070.00655	TXT	Ets BELLIER et Cie	developement et fabrication de semi remorques en aluminium	G3						
070.00664	TXT	VALLYS SARL SILVA	électricité	B2						
070.00740	TXT	DECOSTER CAULLIEZ	Ennoblement textile	G3			2,77 t			
070.00933	TXT	TARNORD	Ennoblement sur fils en bobines, toutes matières							
070.01104	TXT	LA VITROCELLE NOUVELLE	transformation de films plastique					56,73 t		
070.02729	TXT	TEINTURERIE BLANCHISSERIE NOUVELLE	TRANSFORMATION PLASTIQUE	V1						

Numero S3IC	Secteu	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.00874	VMA	Chaux et Dolomies du Boulonnais	Production de chaux	G4	676292 t	6,39 t	440,63 t	4,43 t		
070.00785	VMA	HOLCIM (France) S.A.S - Cimenterie de Lumbres	Fabrication de ciment	G4	608893,01 t	421,67 t	1209,38 t	9,76 t	23,98 t	
070.00621	VMA	ARC INTERNATIONAL FRANCE - Site industriel d'Arques	Verrerie	G1	255831,38 t	170,67 t	948,62 t		57,33 t	
070.00761	VMA	AGC FRANCE SAS BOUSSOIS	FABRICATION DE VERRE PLAT	V3	241490,75 t	1378,02 t	659,83 t	0,33 t	24,34 t	
070.00190	VMA	HOLCIM (France) S.A.S - Usine de Dannes	Fabrication de ciment	G4	235501,21 t	104,81 t	410,73 t	7,83 t	11,17 t	
070.00962	VMA	KERNEOS- Usine de Dunkerque	aluminates de calcium	G4	148444,98 t	262,68 t	216,96 t	1,82 t	5,41 t	
070.00442	VMA	SAINT GOBAIN GLASS France	Fabrication de verre plat	V3	134746,85 t	806 t	535,5 t	0,55 t	6,35 t	
070.00648	VMA	BOCAHUT SAS	fours à chaux	V3	104990 t	0,12 t	11,95 t	1,96 t	0,07 t	
070.04138	VMA	ALPHAGLASS	Fabrication mécanique de verre creux	G1	49964,57 t	39,28 t	249,48 t		5,58 t	
070.02425	VMA	VERRERIES DE MASNIERES	Fabrication de verre creux	V3	46091,24 t	177,8 t	69,86 t		0,43 t	
070.01335	VMA	O-I Manufacturing	Fabrication de verre creux	B4	45916,65 t	279,44 t	151,55 t		1,58 t	
070.02576	VMA	WIENERBERGER SAS	fabrication de briques	B1	25415,94 t	79,9 t	18,56 t	4,2 t	5,1 t	
070.01630	VMA	Usine de Sous Le Bois	fabrication de carrelages de sol en céramique	V3	22934 t	0,2 t	25,1 t			
070.00861	VMA	MAGNESITA Refractories SCS	Fabrication de produits réfractaires	V2	15424,76 t	5,09 t	25,62 t	2,28 t	2,78 t	
070.02969	VMA	IMERYS TOITURE Site de WARDRECQUES	Fabrication de tuiles en terre cuite	G4	10827,22 t	24,67 t	9,26 t	1,76 t	2,65 t	
070.02960	VMA	SURSCHISTE Unité de séchage	EN-450-1		5454,28 t					
070.01209	VMA	IMERYS TC - SITE DE PHALEMPIN	Fabrication de tuiles en terre cuite	L3	5289 t	58,7 t	9,89 t	2,43 t	2,89 t	
070.00034	VMA	WIENERBERGER SAS	Fabrication de briques et produits dérivés en terre cuite	V3	4936,18 t	52,79 t	1,7 t		0,75 t	
070.02530	VMA	briqueteries du nord	fabrication brique terre cuite	L3	3694,41 t					
070.01381	VMA	briqueteries du nord	fabrication brique terre cuite	L3	3577,39 t					
070.02230	VMA	SEVE	enrobés		2957 t		3,25 t	0,13 t	0,18 t	
070.01815	VMA	HAINAUT ENROBES	Fabrication et vente de matériaux routiers		2685 t		2,83 t	1,17 t	0,02 t	
070.02176	VMA	SDME	enrobés		2511 t	0,41 t	2,65 t	2,94 t	0,18 t	
070.01231	VMA	Usine de Landrecies	fabrication de carrelages et accessoires en céramique	V3	2192 t					
070.00674	VMA	Artois enrobés	Fabrication et vente de matériaux enrobés		2158 t	0,35 t	2,27 t	0,44 t	0,02 t	
070.01875	VMA	L M E N	enrobés à chaud	B3	2039 t		2,24 t	2,39 t	0,09 t	
070.03507	VMA	WIENERBERGER SAS	fabrication de briques	B1	1725,57 t	4,83 t	0,74 t			
070.00501	VMA	LITTORAL ENROBES (SARL)	Fabrication et vente de matériaux enrobés		1210 t	5,34 t	1,27 t	1,67 t	0,24 t	
070.02452	VMA	AGC automotive Niche Plant	industrie automobile	V3	946,18 t	0,01 t	0,86 t	10,31 t		
281.00061	VMA	REFRACOL	Conception et fabrication de produits réfractaires	V2	463,42 t		0,5 t		0,08 t	
070.01235	VMA	MAGNESITA Refractories Usine de Flaumont	Production de produits réfractaires basiques		1,15 t	13,14 t	1,96 t		3,01 t	Les émissions d'oxydes d'azote sont inférieure à l'année précédente dues au fait qu'une grosse maintenance a été faite sur le four. [12/3/2012 13:35]
070.00056	VMA	CBS SAS.	extraction de roches calcaires	V3					0,04 t	
070.00472	VMA	FLANDRES ENROBES	fabrication de matériaux routiers				2,97 t		0,5 t	
070.00649	VMA	BOCAHUT SAS	Exploitation de carrière, concassage criblage de granulats calcaires	V3					0,11 t	
070.00703	VMA	GAGNERAUD CONSTRUCTION SAS.	Fabrication et commercialisation de granulats	V3					0,34 t	
070.00833	VMA	SBME (Sté Boulonnaise Matériaux Enrobés)	enrobés						0,01 t	
070.00878	VMA	MARQUISE (Les Enrobés de)	enrobage	G3			0,01 t			
070.01152	VMA	DESVRES Usine de Longfossé	Fabrication de carrelages							
070.01180	VMA	WINCKELMANS	fabrication de gres cerame	L3			1,15 t		0,01 t	
070.01236	VMA	Arc International France - Site de Blaringhem	verrerie	G1						
070.01726	VMA	PAS DE CALAIS ENROBES	fabrication d enrobés				1,26 t	2,18 t	0,01 t	
070.01991	VMA	Minerval	ardoise - 0811Z						21,9 t	
070.02198	VMA	Sambre Enrobés	enrobés routier							
070.02258	VMA	SLME	enrobage à chaud						0,13 t	
070.02451	VMA	Saint Gobain Sekurit	industrie automobile	V3						
070.02803	VMA	NORD ASPHALTE	Fabrication transport application asphaltes coulés bât. et TP	L3					0,04 t	Nous avons changé intégralement notre installation de dépoussiérage par une neuve. [14/3/2012 18:17]
070.03195	VMA	HOLCIM FRANCE	Broyage laitier						2,8 t	
070.03627	VMA	LORBAN TP	Travaux publics recyclage	V3						

Numero S3IC	Secteu	Etablissement	Libellé activité	UT	Quantité en tonnes					Commentaires
					CO2	SO2	Nox	COVNM	Poussières	
070.03929	VMA	Bétons bitumineux de l'avesnois	enrobés à chaud	V3						<p>Monsieur, Madame, Pour l'année 2011 nous n'avons malheureusement pas de mesures à produire cela pour deux raisons.</p> <p>1) L'opacimètre installé sur la centrale est en panne depuis plus d'un an. La société BENNINGHOVEN à durant ce laps de temps procédé à plusieurs réparations et essais de calibrages sur site, sans résultats.</p> <p>Suite à nos relances les techniciens de BENNINGHOVEN ont démonté, fin janvier, l'opacimètre défectueux pour l'envoyer en expertise chez le fournisseur "SICK MAIHAK" en Allemagne. Nous n'avons à ce jour aucun retour.</p> <p>2) Pour 2011 une campagne de mesure des rejets atmosphériques avait été programmé. Mais la production discontinuée du poste d'enrobage avec des temps de fabrications inférieur aux recommandations n'a pas permis la réalisation des mesures. En effet les modalités techniques pour la représentativité des mesures impose un temps de fonctionnement supérieur ou égal à 4 heures.</p> <p>Nous effectuerons une campagne de mesure dès que les conditions de production le permettrons.</p> <p>Cordialement.</p> <p>[12/3/2012 11:26] [12/3/2012 11:48] [12/3/2012 15:36]</p>

Contrôles inopinés 2011 – Eau – Dépassements de plus de 100% d'une valeur limite d'émission autorisée

Etablissements	COMMUNE	Nature des gros dépassements	Causes des dépassements et actions engagées par l'exploitant et l'inspection
DELIFRANCE S A	LABELVRIERE	P	
LIOT (ex OVONOR)	ANNEZIN	DBO5 et flux	
LIOT (ex OVONOR)	ANNEZIN	DBO5 et flux	
HAAGEN DAZS	TILLOY LES MOFFLAINES	SEC	
BEAUMARAIS	BETHUNE	MATIERES GRASSES	Erreur d'analyse du laboratoire. Une contre-analyse réalisée par un autre laboratoire sur le même échantillon indique le respect des valeurs réglementaires
TEREOS	LILLERS	DCO	
SI GROUP	BETHUNE	Formol	L'UT 62 a envoyé un mail de complément à l'exploitant. En réponse, l'exploitant a indiqué avoir mené des recherches. Les causes possibles sont un état biologique de la STEP aléatoire, et une baisse des teneurs en phénols (consommateur de formol) en entrée de STEP. Les actions engagées : - Injection d'urée en STEP ; - création d'un 2ème bassin tampon pour stabiliser le fonctionnement de la STEP ; - lancement d'un projet plus global visant à réduire les teneurs de formol en sortie de STEP.
H & G Barbry	SAILLY-SUR-LA-LYS	MES, DBO5	
HAUTS DE FRANCE LAVAGE	LILLERS	Débit en m3/h	
DURAND PRODUCTION	HARNES	MES DCO	
ARCELOR Dunkerque	GRANDE SYNTHÉ	[AOX] et flux	Modification AP en cours rapport d'avril 2012
DELFI NORD CACAO	GRAVELINES	NGL	Demande faite par courrier DREAL du 25/06/12
CALAIRE chimie	CALAIS	MES AOX	Les dépassements en organochlorés relèvent principalement d'interférences analytiques lors de la mesure de ce paramètre selon la norme NF EN ISO 9562. Actions : quantification à partir des schémas réactionnels de la présence d'AOX pour chaque production.
CALAIRE chimie	CALAIS	MES AOX	idem
SRD	DUNKERQUE	Phénols	Plan d'actions engagé par l'exploitant afin d'identifier les sources d'émission de phénols dans le process
SYNTHEXIM	CALAIS	DCO DBO	Exploitant en contentieux avec le fournisseur de la STEP. Attente de l'avis d'expert et de la décision du tribunal.
Vale Manganese France (ex RDME)	GRANDE SYNTHÉ	CN	Demande faite par courrier DREAL du 25/06/12
Vale Manganese France (ex RDME)	GRANDE SYNTHÉ	CN Fe	Demande faite par courrier DREAL du 25/06/12
DAUDRY VAN.	DUNKERQUE	Ptotil PO4 SO4	Une ETE a été demandée à l'exploitant suite aux différents dépassements. Celle-ci est en cours d'instruction par la DREAL
DAUDRY VAN.	DUNKERQUE	MES P PO4 SO4	
LESIEUR	COUDEKERQUE BRANCHE	Sulfates	Plan d'investissements engagé par l'exploitant afin d'améliorer les performances de la station d'épuration. Ce plan d'un montant de l'ordre de 1,2 million d'euros comportera le remplacement du clarificateur et rajout d'un bassin biologique
LESIEUR	COUDEKERQUE BRANCHE	Cl	idem
BLEDNA	STEENVOORDE	MeS	En 2011, l'inspection a imposé 2 contrôles inopinés du fait de dépassements réguliers observés au niveau de l'autosurveillance. L'exploitant a contesté les résultats par un courrier du 23 décembre 2011, sur la base des éléments fournis par son prestataire (VEOLIA) qui assure la gestion de leur station d'épuration 2 contrôles inopinés seront également réalisés en 2012. Depuis le début d'année, des dépassements ont encore été observés en DCO, MES et NGL en février suite à un déversement accidentel de lait concentré et un problème de gel de canalisation. Le second contrôle inopiné BLEDNA est prévu le 10 et 11 septembre – voir pour planifier une inspection sur le sujet
LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE	GRANDE SYNTHÉ	DCO, DBO, MEX	Afin de remédier à ces problèmes de dépassement, LESIEUR a contracté fin 2011 début 2012 une unité de traitement biologique venant compléter l'unité de traitement physico-chimique actuelle. Lors de la visite d'inspection d'avril 2012, l'exploitant a informé de la mise en route de cette unité courant avril.
ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE	DESVRES	MES	Le contrôle inopiné réalisé par SGS Multilab les 21 et 22 mars 2012 n'a révélé aucune non conformité. Pas d'action proposée en attente des résultats du second Contrôle inopiné 23012
ASCOMETAL	DUNKERQUE	DCO HC MES FER ZINC	L'exploitant a pris conscience du problème; une réunion ou une inspection eau sera organisée au second semestre 2012
SPECITUBES	SAMER	Cr hexavalent	L'exploitant a mis à l'étude le remplacement de la station d'épuration actuelle; projet qui pourrait aboutir à zéro rejet – réunion du 03 09 2012. L'inspection ira au contrôle inopiné eau du 29 10 2012, perspective d'APMED si des dépassements sup.
SPECITUBES	SAMER	NGL	L'exploitant a mis à l'étude le remplacement de la station d'épuration actuelle; projet qui pourrait aboutir à zéro rejet – réunion du 03 09 2012. L'inspection ira au contrôle inopiné eau du 29 10 2012, perspectives d'APMED.
STAUB FONDERIE	MERVILLE	MES	Résultats prélèvement 2012 satisfaisants, un léger dépassement en pH a été relevé. Pas d'action, attente résultats du second contrôle
STAUB FONDERIE	MERVILLE	MES Ni Mn Cd Fe Al	Résultats prélèvement 2012 satisfaisants, un léger dépassement en pH a été relevé. Pas d'action, attente résultats du second contrôle
VALDUNES	DUNKERQUE	[fer]	inspection eau le 1/06/2012 ==> cartographie de l'abattement du fer dans les eaux résiduaires
VALDUNES	DUNKERQUE	[fer]	inspection eau le 1/06/2012 ==> cartographie de l'abattement du fer dans les eaux résiduaires
BALL PACKAGING	BIERNE	DT non-ioniques	Le laboratoire MAPE n'a pas utilisé une méthode normalisée pour la détermination de ce polluant, mais une méthode interne ; l'exploitant conteste la valeur relevée. Les détergents sont apportés par un produit qui n'a pas été modifié ou remplacé depuis de nombreuses années et les mesures effectuées trimestriellement dans le cadre de l'autosurveillance ces trois dernières années montrent le respect des VLE. Par ailleurs l'exploitant note, avec les valeurs mises en évidence lors du contrôle, que le ratio détergents anioniques / détergents non ioniques ainsi calculé n'est pas réaliste.
MARINE HARVEST APPETMARINE	DUNKERQUE	[Cl] et flux	APC (codent janvier 2012) modifiant le seuil de concentration chlorures selon convention de rejet de la STEP du Courghain
DECOSTER CAULIEZ	LA GORGUE	0 / Mix et flux	
DELPIERRE MER ET TRADITIONS	HESDIN L'ABBE	MES DCO DBO NGL MEX	
DELPIERRE MER ET TRADITIONS	HESDIN L'ABBE	Azote global	
France Glace Findus	BOULOGNE-SUR-MER	DCO	
syndival	HESDIN L'ABBE	NTK	
cornue desselle	BOULOGNE-SUR-MER	dbco dbo ngl	
marcal Basy	BOULOGNE-SUR-MER	Chlorures	Déjà mis en demeure sur la qualité du rejet aqueux
NOVANDIE	VIEIL MOUTIER	DCO	Contestation de l'analyse faite par Flandres analyses de la part de l'exploitant (courrier du 09/11/2011). Le résultat de l'analyse faite par l'exploitant en parallèle est correcte. Aucun dépassement sur l'année dans l'autosurveillance (méthodes d'analyses corrélatées chaque mois aux méthodes d'un labo Cofrac). Probable erreur du labo Flandres analyses.
syndival	HESDIN L'ABBE	NTK	Travaux d'amélioration de la station prévu et DDAE en cours
COPALIS	LE PORTEL	azote global	L'exploitant travaille sur le sujet et a un délai jusqu'en 2013 pour régler le problème d'azote
Crusta C (ex CRUSTA D'OC)	BOULOGNE-SUR-MER	DBO5 DCO	Projet de mise en oeuvre d'un traitement supplémentaire avec un dépôt de dossier pour une nouvelle chambre froide à venir + DDAE en projet)
Moy Park	Marquise	Débit	Réunion à venir avec l'exploitant
BAUDELET	BLARINGHEM	0 (24h) / MeS, DCO*2, DBO5*2, Phosphore, Pb (déboureur)	
MALTEUROP	AIRE S LA LYS	DBO5, DBO5 flux, DCO	
CASTEL FRERES (2ème Cl)	SAINTE MARTIN AU LAERT	DBO5	
ALLIANCE ELABORES	BERCK S MER	DBO5	
SIGAL	LUMBRES	MES DCO DBO	
EXIDE TECHNOLOGIES (ex CEAC)	LILLE	Pb Total/Pb Soluble	
PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS	LOOS	AOX x3; P tot.	
DELPHARM	LYS LES LANNOY	DBO5	
DELPHARM	LYS LES LANNOY	DCO, DBO5, azote global	
ALURAL (2ème Cl)	SALOME	Nitrites	
CNH France	CROIX	mes + Ptotal +Al+Fer+Zinc	Courrier de l'exploitant du 07/12/2011 intitulé Traitement des écarts enregistrés lors du Cl du 11/10/2011. Voir suites lors du Cl 2012. Cl mai 2012 : écarts traités sauf pour le fer
TEINTURERIE DE LA JUSTICE	ROUBAIX	Température	Lié à la nature de l'effluent qui se rejette dans le réseau communautaire
TRAITEMENTS LAMBIN	LOMME	NO2; Zinc	AP signé le 28/09/2011 : Ne définit pas de VLE sur le paramètre NO2 et autorise un flux Zn 0,15 kg/jr (mesuré à 0,02 kg) lors du Cl)
TEINTURERIE DELALYS (1er Cl)	HOULINES	MES, AOX, PCB, HCT	Action ICPE : APMD du 25/07/2011 pour non respect des VLE eau et présence de PCB Action exploitant : Curage de toutes les canalisations de collecte des eaux industrielles et du bassin d'homogénéisation.
TEINTURERIE DELALYS (2ème Cl)	HOULINES	débit	Actions ICPE : * Visite d'inspection le 05 décembre 2012 pour vérification APMD * Constats : Concentrations de PCB inférieures à la limite de quantification Dépassement en concentration pour le paramètre DBO5 * PV pour non respect APMD (dépassement DBO5)
AUCHAN FRANCE	ENGLOS	DCO	
BRASSERIE HEINEKEN	MONS EN BAROEUL	MES	
CABY	SAINT ANDRE	Hydrocarbures	
NEUHAUSER_2	MAUBEUGE	DBO5, DBO5 en flux, DCO en flux, P, P en flux, SEC, SEC en flux	La révision de la convention de rejet est en cours avec la station d'épuration de Maubeuge. Un AP de consignation a été signé correspondant à des mesures d'autosurveillance
NEUHAUSER_2	MAUBEUGE	DBO5, DBO5 flux, phosphore total, phosphore total flux, SEC et SEC flux	La révision de la convention de rejet est en cours avec la station d'épuration de Maubeuge. Un AP de consignation a été signé correspondant à des mesures d'autosurveillance
SPAC	CAUDRY	SEH (Conc. + Flux)	Les dépassements sont dus à des pratiques inappropriées du personnel d'exploitation. Un rappel des exigences a permis de retrouver des valeurs conformes de rejet à l'arrêt d'autorisation.
VELYSAM COLOREDO	CAUDRY	MES (Conc. + Flux) + Indice Phénol (Conc + Flux) + Aluminium (Flux)	Les valeurs limites de l'arrêt ne sont plus adaptées au site. La convention de rejet est en révision.
VELYSAM COLOREDO	CAUDRY	MES (Conc. + Flux) + Indice Phénol (Conc + Flux) + Aluminium et fer (Flux)	Les valeurs limites de l'arrêt ne sont plus adaptées au site. La convention de rejet est en révision.
BRACQ IMPRESSION	AVESNES LES AUBERT	Hydrocarbures totaux	L'exploitant recherche les causes d'un taux élevé en hydrocarbures. Nouvelle procédure de nettoyage de la sonde pour le débitmètre
CAMBRAI CHROME	CAMBRAI	Chrome	Site fermé
SOCIETE APPLI. SILICONES ALIM (SASA)	LE CATEAU	Nglobal (C+H), Nitrites (C+H), Al et métaux totaux (Conc)	Problème au niveau de la gestion de la station. Donc maintenant, un opérateur unique et dédié est en charge de la station. Des besoins en formation ont été identifiés et la société OZATIS va continuer à accompagner SASA. Mais cette même société a bien confirmé que si la station bénéficiait d'un régime de maintenance adapté et que les dérivés habituels étaient supprimés, alors elle était capable de traiter les effluents de SASA efficacement.
MAISON MENISSEZ	FEIGNIES	débit	
MINAKEM rejet station	BEUVRY LA FORET	AOX	

Etablissements	COMMUNE	Nature des gros dépassements	Causes des dépassements et actions engagées par l'exploitant et l'inspection
SNT	RUMEGIES	Nitrates - Nitrites - Chlorures - Chrome total - Flux (Nitrites + Nitrates)	
SNT	RUMEGIES	Chlorures (flux)	Nouvelles mesures programmées
ARF	ST REMY DU NORD	METAUX TOTAUX	CI, VI du 25/01/2012 travaux en cours
RECYDEM	LOURCHES	métaux totaux	Station déconnectée du réseau, circuit fermé, confirmation écrite CERECO après CI
RECYDEM	LOURCHES	métaux totaux	Station déconnectée du réseau, circuit fermé, confirmation écrite CERECO après CI
SATEL RENTEX	WALLERS	HYDROCARBURES	Courrier transmis le 22/06/2012
CLOVAL (ex ALCOLOR)	QUIEVRECHAIN	Chlorures	nouvel AP en cours
CLOVAL (ex ALCOLOR)	QUIEVRECHAIN	Chlorures	nouvel AP en cours
MAUSER France	SAINT AMAND LES EAUX	DCO,NGL	VI programmée 12/07/12 (recollement APMD sur dépassements rejets aqueux : problématique DCO dure, prétraitement actuel inadapté)
MAUSER France	SAINT AMAND LES EAUX	MES,DCO,NGL	VI programmée 12/07/12 (recollement APMD sur dépassements rejets aqueux : problématique DCO dure, prétraitement actuel inadapté)
MYRIAD	LOUVROIL	Flux Azote Global	
AGRATI ex ACUMENT (ex Textron Fasting System)	FOURMIES	DCO, Zn, cyanures totaux,NO2 et NO2 flux pour rejet R3	
CCM SARL	WALLERS EN FAGNE	DCO	Présence de polluants non déterminés en amont hydraulique du pompage de l'eau d'exhaure
SAPROTEC	DOUAI	NTK,Zinc	PV du 07 novembre 2011
WAGON MANUFACTURING (ex OXFORD AUTOMOTIVE 2)	SIN LE NOBLE	P	Courrier demandant des explications sur les dépassements, 2 CI organisés en 2012
ALLEVARD RELINA AUTOSUSPENSIONS	DOUAI	fluorures	Réflexion menée par l'exploitant pour diminuer la teneur en fluorures
LEROUX	ORCHES	DCO	Demande de modification de la VLE DCO faite par l'exploitant depuis 2002. Effluent épandu en TTGR.

Eau - Energie

Numero EPC	Secteur	Etablissement	Commune	Libelle activite	DT	Nom de la station	Chiffres IRE 2012 en sortie d'usine					Chiffres IRE 2012 au milieu					Commentaires
							doc_m3	doc_kwh	max_m3	mg_m3	p_m3	doc_m3	doc_kwh	max_m3	mg_m3	p_m3	
070.0063	ENR	E.ON - Centrale EHORWANG	HORWANG	electricite	VA		8 729	1 272	4 468	1 353	47	8 729	1 272	4 468	1 353	47	Chaleur régiee calculée sur la période avril-décembre avec un NTP de 0,020 kWh/GWh sur la production électrique nette de la tranche charbon (14/02/12 18.7)
070.0118	ENR	Gasco AS	LOON-PLAGE	Transport de gaz naturel	G1		1 368	0	26	0	0	1 368	0	26	0	0	Deux paramètres influencent l'augmentation du volume d'eau régiee au milieu naturel : plusieurs nettoyages effectués en 2011 (à partir de déchargement des eaux bouillies à cause d'un problème de DCO très élevée lié à une forte pollution atmosphérique de la zone industrielle voisine par la pluie) - une modification de système de contrôle du volume d'eau régiee (installation de 2 compteurs en 2011 auparavant le volume était calculé sur la base du nombre d'heures de fonctionnement de pompes de relèvement) (15/02/12 8.25) - les quantités annuelles de DCO régiees sur 2011 à été fortement augmenté par rapport à 2010 (172 kg). Cette augmentation est due : - d'une part à l'augmentation du volume d'eau pluviales régiee (1175k) (à retenir sur les nouveaux nettoyage du bassin) - à une très forte augmentation de la concentration en DCO dans le bassin entre août et décembre 2011 (en raison notamment des pluies abondantes de pollution atmosphérique au niveau de la zone industrielle) les polluants étant retenus par le joint et se retrouvent dans les eaux pluviales de 2011. Les valeurs de concentration maximales en DCO ont atteint des valeurs comprises entre 50 et 817 mg/l, entre août et décembre alors que les valeurs atteignent habituellement 20 à 40 mg/l. (15/02/12 9.20) - En ce qui concerne les hydrocarbures totaux, la quantité régiee a doublé par rapport à 2010, ceci est lié à l'augmentation du volume d'eau pluviales régiees en 2011. Toutefois, la quantité régiee reste très faible. (15/02/12 9.7)
070.0279	ENR	EDF SUEZ Thermal France - Centrale DRI	DUNKERQUE	electricite	G1		5 391	439	1 195	1 045	31	5 391	439	1 195	1 045	31	
201.0042	ENR	POWERED PONT SUR Sambre PRODUCTION	PONT-SUR-SAMBRE	electricite	VA		5 419	627	949	3 035	937	5 419	627	949	3 035	937	

Numero S3C	Secteur	Etablissement	Commune	Libellé activité	UT	Nom de la station	Chiffres BE 2012 en sortie d'usine					Chiffres BE 2012 en entrée					Commentaires
							fig_M	choc_M	mes_M	rg_M	p_M	dcx_M	choc_M	mes_M	rg_M	p_M	
070-05131	AA	ETS BOGNET	SANT-AMAND-LES-EAUX	Préparation produits carnés	V2	LÉCELLES-SANT-AMAND-LES-EAUX	2 898	1 420	765	110	17	144	25	17	16	2	
070-05198	AA	BOLEDO	BALLENCOURT-SAINTE-OLLE	enrsk	V1	CARBON-NEUVILLE-ET-REMY-SE	22 424	7 851	6 444	1 850	135	893	344	70	105	8	
070-05206	AA	MONSIEUR VIANE SERVICE	BOUAIN	Déroulé - Régime de viande	V4	COMBES-SE	305	88	128	8	3	15	2	3	1	0	
070-05222	AA	RYSEN ALCOOL S.A.S.	LOON-PLAGE	alcools agricoles	01		6 243	972	1 468	326	173	6 243	972	1 468	326	173	
070-05228	AA	CONTINENTALE NUTRITION - SITE Marengo II	BOULOGNE-SUR-MER	Aliments pour Animaux	03	BOULOGNE-OUTREAU-SE	30 105	19 822	6 605	2 322	348	2 408	856	238	163	21	
070-05265	AA	VERQUIN CONFISER	TOURCOING	Fabrication de produits de confiserie	L4	WATTRELOS-SE	0	20 270	0	0	0	0	483	0	0	0	
070-05294	AA	FISCHUT	MONCHY-LE-PRÉUX	conditionnement de produits de la mer	B1	ARRAS-ET-LAURENT-BLANCHET-SE	17 167	7 924	3 584	992	142	570	144	52	75	14	
070-05911	AA	SIMON DUTRAUX	VENDIN-LE-VIEUX	SAURISERIE MARITIME	B1	WINKEL-NOUVELLE-SE	32 250	24 770	12 336	2 946	527	1 783	480	190	177	18	

Eau – Imprimerie et Divers

Nom de l'établissement	Etablissement	Commune	Libellé activité	UT	Nom de la station	Chiffres IRE 2012 en sortie d'usine					Chiffres IRE 2012 au mètre					Commentaire	
						kg_j	dtc_5_j	mgc_j	ngc_j	p_j	kg_j	dtc_5_j	mgc_j	ngc_j	p_j		
070.0082	IMP	IMPRIMERIE NATIONALE SA	FLERS-EN-ESCREBIEUX	Imprimerie	V4	DOUAI SE	6.288	2.555	2.525	602	819	265	32	85	76	56	
070.0179	IMP	La Vie de Nord	MARCO EN BARDEUX	Imprimerie de Presse	L2	MARQUETTE LEZ LILLE "CUL" SE	4.928	871	635	200	34	608	71	80	167	13	
070.02879	IMP	LENGLET Rallencourt	RALLENCOURT-SAINTE-OLLE	IMPRIMERIE	V1	SAMBRO-RECVILLE-ST-REMY SE	61	0	23	0	0	3	0	0	0	0	
070.03193	IMP	SIB IMPRIMERIE	SANT-LEONARD	IMPRIMERIE OFFSET	G2	BOLA OONE (OUTREAU) SE	1.042	168	169	0	58	83	5	7	0	3	
070.0595	DIV	GRAFTECH FRANCE S.N.C	CALAIS	Fabrication de graphite artificiel	G3		1.414	40	0	541	0	1.414	40	0	541	0	
070.0884	DIV	BALL PACKAGING EUROPE Bienna SAS	BIERNE	emballage acier (boite-boisson)	G2	BIERNE SE	56.151	14.001	4.103	2.054	140	1.856	280	1.190	330	52	Les compteurs ACO ont été débranchés au 20/08/2011 suite à la modification de notre arrêté préfectoral complémentaire datant du 18/08/2011 (20/02/12-15-43)
070.01036	DIV	CHRU de Lille	LILLE	Etablissement de Santé	L2	MARQUETTE LEZ LILLE "CUL" SE	132.450	67.649	19.226	15.868	2.314	16.686	5.538	1.508	10.122	635	
070.01650	DIV	Centre hospitalier de Valenciennes	VALENCIENNES	Activité de soins	V2	VALENCIENNES SE	14.100	5.513	2.447	261	64	780	93	33	29	12	224849 m³ d'eau consommée par le centre Hospitalier de Valenciennes dont 187550 par le blanchissage (10/02/2012-14-48)
070.01762	DIV	FRANCE-MANCHE	COQUELLES	Géranie et exploitation de leur feu	G3	SANGATTE SE	94	27	0	0	0	8	1	0	0	0	
070.01908	DIV	LFB Biomédicaments	LILLE	Production de médicaments dérivés du plasma	L2	MARQUETTE LEZ LILLE "CUL" SE	62.250	24.935	14.888	0	0	7.838	2.041	1.168	0	0	
070.02963	DIV	Usine de Douvrin	BILLY-BERCLAU	verre de préformes et de fibres optiques microfibres et spécialités	B2	DOUVRAIN SE	4.181	495	1.212	1.510	42	378	35	48	91	16	Nous avons légèrement réduit nos rejets d'eau usée de 0,33% (15/2012 9-51) et l'ensemble des paramètres liés aux polluants a été respecté. Un projet "Connexion" est envisagé pour réduire les émissions de Chlorures. (14/3/2012 17-48)
070.02887	DIV	Centre hospitalier de DOUAI	DOUAI	activités hospitalières	V4	SEN LE NOBLE	42.855	0	0	0	0	3.184	0	0	0	0	
070.0352	DIV	TOYOTOM Europe	ONNAING	Déroulage Embouteillage	V2		1.226	413	129	134	3	1.226	413	129	134	3	
090.00031	DIV	Base Aérienne 103 "CDT René Mouchotte"	HAYNECOURT	aéronautique			1.280	219	197	417	0	1.280	219	197	417	0	Le volume annuel rejeté ne concerne que les rejets de la station d'épuration. Etant donné qu'il n'existe aucun moyen de mesurer la quantité d'eau rejetée dans l'atmosphère, cette valeur est obtenue par une extrapolation d'une mesure de débit effectuée sur 24h. Une campagne de mesure a eu lieu le 21 décembre 2010: 40 m³ ont été rejetés sur 24h. Ce jour, vent 80% de prédominance du sud-ouest. On obtient ainsi 368,8 x 1,5 x 40 m³ = 21900 m³/an. Il existe en outre quelques fosses septiques sur le base aérienne (sans de pollution) mais une centrale de traitement en eau en amont dans non-matées. Cette méthode de calcul est appliquée aussi pour donner les quantités de polluants dans l'eau (Quartile sur 24h x 1,5 x 365). (20/02/12 9-48)

Eau - Métallurgie

Année 2011/2012	Etablissement	Commune	Libellé activité	QT	Nom de la station	Chiffres IRE 2012 en norme d'acier					Chiffres IRE 2012 au mètre					Commentaires
						éq_s_m3	éq_s_m3	max_m3	ngl_m3	p_m3	éq_s_m3	éq_s_m3	max_m3	ngl_m3	p_m3	
070.0240	MET Europe	GRANDE-DYNTHE	Fabrication de bobes en acier	G1		2 488	571	354	354	12	0	0	0	0	0	
070.0249	MET COMALCO DUNKERQUE	GRAVELINES	Fabrication de électrographites	G1		652	50	207	4	0	652	50	207	4	0	absence de rejets eaux industrielles - déclaration établie par le suivi des rejets sanitaires et pluviaux conformément à l'arrêté préfectoral (15/02/2012 9-48)
070.0252	MET ENDE TECHNOLOGIES SAS	LILLE	accumulateurs au plomb	L2	BARQUETTE LEZ LILLE "CUL" SE	0	0	401	0	0	0	0	31	0	0	
070.0255	MET NEXANS FRANCE Atelier Coulee	LENS	Production commercialisation et ventes de fil machine coulee obtenu par coulee et laminage en continu	S4		18 108	3 589	1 299	709	0	18 108	3 589	1 299	709	0	
070.0263	MET USM FRANCE Tables d'Achroye	AUMOYE-AYMERIES	Fonderie et travail des métaux	V5		4 553	922	1 787	0	1 357	4 553	922	1 787	0	1 357	Pas de remarque - moins de rejets (20/02/12 17-45) #Résultats plus ou moins identiques aux années précédentes selon les paramètres. Valeurs de concentration conformes à notre arrêté préfectoral (20/02/12 17-48)
070.0267	MET ASCOMETAL	LEFFRINCKOUCKE	Acierie-Laminari	G2		9 078	0	54 514	0	590	9 078	0	54 514	0	590	
070.0272	MET Vale Métallurgie France	GRANDE-DYNTHE	alliage de manganèse	G1		23 259	926	8 858	3 180	270	23 259	926	8 858	3 180	270	
070.0282	MET NYRSTAR France	AUBY	Métallurgie de Zinc	V1		173	0	9 803	6 956	133	173	0	9 803	6 956	133	Hg : le pluspart des mesures sont inférieures aux limites de détection, mais deux épisodes de dépassement ont entraînés un rejet de plus de 259g au total. P : un résultat d'analyse hebdomadaire à 7mg/l (valeur limite 20mg/l) après un flux de 154,7kg pour un flux annuel de 135kg. F : moyenne annuelle des rejets à 7mg/l pour une limite de 15mg/l. (15/02/2012 15-25)
070.0284	MET APERAM Sidérissa France - Site d'Abbeville	ISBERGUES	Métallurgie	B2		11 881	1 783	3 823	25 693	0	11 881	1 783	3 823	25 693	0	Le volume annuel rejets représente le volume total de site pour 2011/2012. PESH (10/10/2012 8-42) Résume l'ensemble, le volume d'eau rejetée a diminué en comparaison avec 2010, diminuant ainsi également les quantités de métaux. Cette diminution est liée principalement au laminage de production de filé inoxydable réalisé en 2011 (14/9/2012 11-19)
070.0287	MET OUTREAU TECHNOLOGIES	OUTREAU	acier	G2		3 586	715	1 308	684	39	3 586	715	1 308	684	39	
070.0289	MET DELACHAUX S.A. Division Métaux	MARLY	Métallurgie des autres métaux non ferreux	V2		211	50	106	0	0	211	50	106	0	0	Commentaire : Non validé analyse selon NF T80-043 1988 (14/02/12 12-23) OGD analyse selon NF T80-101 2001 (14/02/12 12-28)
070.0296	MET ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE SITE DE DUNKERQUE	DUNKERQUE	acier	G1		202 344	54 045	163 116	125 423	839	202 344	54 045	163 116	125 423	839	Commentaires sur Résultats 2011 versus résultats 2010 RESUME EAU Le volume d'eau rejeté dans le bassin maritime est en baisse de 5% par rapport à 2010. PESH de recyclage de l'eau (20/02/12) en 2011 vs 2010 plus onéreux moins important sur le site (800 mm en 2011 vs 803 mm en 2010) principalement eau saumâtre. Flux spécifique en m3/s en baisse. Prélèvement quotidien des concentrations agricoles de métaux diminuées. MES : Zn : "Augmentation liée à l'arrivée exceptionnelle de cokes de cokeries des eaux et des problèmes à la station de purification en début d'année." Au, Cd, Cr, Hg, Ni : "Faible valeur analysée aux environs de la limite de détection, dans l'inconfort de mesure. Résultat influencé par le coefficient multiplicateur (débit d'eau rejeté)." Pluages des circuits de refroidissement des Chaudières, Cu, Al, Ca, CO2, Mn, Phosphore : "Le principal paramètre influant les résultats au rejet de l'usine est la teneur de l'élément considéré en amont usine." Azote total : "Pluages des circuits de refroidissement des Chaudières, Cu, Al, Ca, CO2, Mn, Phosphore : 5% Pluages des circuits de refroidissement des Chaudières continué à être pratiqué pour éviter la précipitation de fluorure de calcium. Nécessaire traitement en 2011 (installation eau oncoisée)." Phénols, Hydrocarbures, Pb, Zn : "Faible valeur analytique. Résultat influencé par le coefficient multiplicateur (débit d'eau rejeté)." (15/02/2012 9-18)
070.0298	MET V et M FRANCE - Acierie de Saint-saulois	SAINTE-SALLIE	Siderurgie	V2		11 559	1 301	5 730	4 914	87	11 559	1 301	5 730	4 914	87	
070.0247	MET VANNYAEDE	CAPPELLE-LA-GRANDE	Fonderie de bronze	G2		193	39	86	6	1	193	39	86	6	1	
070.0249	MET NEXANS France Atelier Triflerie	LENS	Triflage de fil cuivre	B3	LENS (LOISON SOUS LENS) SE	223	15	144	79	13	22	1	13	14	2	
070.0219	MET STAUB Fonderie	MERVILLE	Production de poterie culinaire et appareil de chauffage individuel	G2		186	27	229	35	149	186	27	229	35	149	

Eau - Plastiques

Numero SPC Docteur	Etablissement	Commune	Libellé activité	UT	Nom de la station	Chiffres IRE 2012 en sortie d'usine					Chiffres IRE 2012 au millier					Commentaire
						dco_jh	dbco_jh	mas_jh	ngf_jh	p_jh	dco_jh	dbco_jh	mas_jh	ngf_jh	p_jh	
070.01060	PLS FAURECIA (ex ALBERT MARLES)	MARLES-LES-MINES	transformateur machine plastique et application peinture pour pièces automobiles	B3	LAPUONOV SE	39 380	8 414	14 087	1 671	266	1 943	113	255	151	9	
070.01123	PLS DISTRIPLAST FLANDRE	DUNKERQUE	PLASTURIE	G2	GRANDE EYNTHE SE	58	16	12	15	3	3	0	0	1	0	Suite aux dernières analyses de novembre 2011, la concentration en azote N est de 56mg/L, celle en phosphore de 33,5mg/L (26/2/2012 17:13). Les résultats de février 2011 indiquent pour l'azote 30,4mg/L et pour le phosphore 8,47mg/L. (26/2/2012 17:16)
070.01872	PLS KNAUF INDUSTRIES	BOULOGNE-SUR-MER	emballages en polyéthylène expansé	G2	BOULOGNE (OUTREAU) SE	1 662	413	745	11	25	133	12	30	1	2	
070.02479	PLS IGA Group Artelin	HENNIN-BEAUMONT	Fabrication garnitures automobile automobile	B3	HENNIN-BEAUMONT SE	5 959	2 018	1 785	2 261	128	991	40	268	91	11	
070.02695	PLS SUNDIS PRODUCTION	SARS-ET-ROSIERES	Fabrication et stockage de produits plastiques mélangés	V2	BEUVRY LA FORET SE	11	1	8	0	0	3	0	4	0	1	Aucun rejet de type industriel n'est effectué. Seules les eaux sanitaires transitent par ce point de rejet. Il est envisagé de ne plus passer par une mise station d'épuration autonome et de mettre en place un système de traitement des boues sur un lit planté de roseaux, suite au litge opposant Sundis au maître d'ouvrage à ce sujet, l'impact sanitaire n'est à accuser ce principe. Il reste au bureau à valider définitivement (26/12/2012 16:44)
070.02162	PLS TREMOIS	CATEAU-CAMBRESIS	équipementier automobile	V1	LE CATEAU SE	57	6	8	19	0	2	0	0	3	0	
070.03600	PLS PLASTIC OMINIUM	RUITZ	fabrication de pièces techniques en matière plastique	B1		820	83	134	39	1	820	83	134	39	1	

Eau - Textile

Noms SISEcteur	Etablissement	Commune	Libellé activité	UT	Nom de la station	Chiffres IRE 2012 en sortie d'usine					Chiffres IRE 2012 au milieu					Commentaires	
						100_101	100_102	100_103	100_104	100_105	100_106	100_107	100_108	100_109	100_110		
070.00475	TXT	FEUTRE SAS	SALLY-SUR-LALYS	Enrobissement textile	B2		32 471	2 569	6 737	0	0	32 471	2 569	6 737	0	0	
070.00583	TXT	Verhaeghe Industrie	BONDUES	Nettoyage sur fil	L4	WATTRELOS SE	12 763	323	341	107	87	876	7	13	26	0	
070.00575	TXT	DICKSON CONSTANT	WASQUEHAL	Tissus Techniques	L4	MARQUETTE LEZ LILLE "COUL" SE	34 540	11 543	3 388	630	234	4 347	946	266	342	84	
070.00725	TXT	ROQUETTE TEXTILES	WASQUEHAL	Enrobissement textile	L4	MARQUETTE LEZ LILLE "COUL" SE	110 045	40 034	21 483	6 492	0	14 988	3 277	1 683	4 194	0	SEU MARQUETTE (10/2012 11/38)
070.00737	TXT	TENTURERIE DELALYS SN	HOUPLINES	Nettoyage	L4	ANNENTRICES (PLOGOISFEERT) SE	40 783	14 831	10 788	660	0	2 516	273	330	231	0	
070.00740	TXT	DEOSTER CALLIEZ	GORGUE	Enrobissement textile	G3	LA GORGUE	15 031	455	2 575	0	0	740	5	34	0	0	
070.00775	TXT	SICA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY	LINSELLES	Hygiène couches bébé et hygiène adulte	L4	NEUVILLE EN FERRAN SE	423	155	208	81	6	36	5	11	12	1	
070.00800	TXT	MERYL FBER	SANT-LAURENT-BLANDY	Fabrication de fils et polymères polyamide	B1		27 849	13 580	3 356	1 720	110	27 849	13 580	3 356	1 720	110	Rejet vers CUA moindre du fait de la baisse d'activité (31/10/2012 30/36) #Différence dans la partie azotée entre les valeurs déclarées dans l'annuaire et les valeurs indiquées pour l'année 2010 (19/3/2012 9/38)
070.00800	TXT	MERYL FBER	SANT-LAURENT-BLANDY	Fabrication de fils et polymères polyamide	B1	ARONS ET LAURENT BLANDY SE	277 878	140 833	9 359	18 852	0						
070.00803	TXT	NORIELYS	BALLEUX	Fabrication de ressorts	G3	BALLEUX SE	13 710	4 876	1 536	269	12	916	117	30	36	3	Les Aciers constatés sur 4 paramètres(CRO2, Acide total, HC totaux, Aluminium) s'expliquent par la moindre teneur de métaux dissolus sur chacun de ces 4 paramètres, ce qui donne des résultats en hausse et d'autres en baisse par rapport à l'an passé, alors même que la production n'a que très peu évolué (556T en 2011 pour 5487T en 2010) (22/02/2012 17/28)
070.00812	TXT	MONTEPELLIER	LILLE	Tenturerie	L4	MARQUETTE LEZ LILLE "COUL" SE	44 123	16 448	5 202	780	166	5 552	1 510	458	504	60	
070.00821	TXT	Issanel International	NEUVILLE-EN-FERRAN	Fabrication formiers synthétiques	L4		2 204	60	744	215	0	2 204	60	744	215	0	(17/2/2012 16/56)
070.00829	TXT	VELYSAM COLOREDO	CAUDRY	Tenturerie	V1	BEAUVORE EN CAMBRESIS SE	113 001	39 485	11 463	3 238	0	5 812	498	257	824	0	
070.00930	TXT	TENTURERIE DE LA JUSTICE	ROUBAIX	Enrobissement sur fils en ballons, tissus maritimes	L4	WATTRELOS SE	28 030	0	1 746	0	0	1 485	0	66	0	0	
070.01074	TXT	SAS SOCIETE NOUVELLE BETA	CAITAIL-CAMBRESIS	Tenture et apprêt	V1	LE CAITAIL SE	8 071	3 801	3 341	176	19	502	86	51	26	2	
070.01070	TXT	BRACO INDUSTRIES	AVESNES-LES-ALBERT	IMPRESSON TEXTILE	V1	REUX EN CAMBRESIS SE	940	127	152	0	0	48	2	3	0	0	
070.01689	TXT	ELIS LOCALINGE CALAIS	COULONGE	LOCATION ET BLANCHISSAGE DE LINGE	L4	CALAIS MONDQ SE	73 788	38 742	17 461	907	224	5 165	775	698	49	47	
070.01813	TXT	H & G BARBRY	SALLY-SUR-LALYS	ENROBISSEMENT	B2		11 153	1 530	3 453	0	0	11 153	1 530	3 453	0	0	
070.02145	TXT	Remy L'ENFANT Tenturerie	HEM	TENTURES ET APPRETS	L4	VILLENEUVE D ASCQ SE	15 631	5 317	2 030	0	0	495	47	25	0	0	
070.02221	TXT	SOEZ	BONDUES	Blanchisserie industrielle	L4	WATTRELOS SE	12 263	5 619	3 025	266	49	649	126	112	38	5	
070.02361	TXT	TRATEX	MERVILLE	Blanchiment Tenture et Impression	G3	MERVILLE SE	37 663	12 120	1 712	0	0	3 177	249	46	0	0	
070.02611	TXT	BLANCHISSERIE CENTRALE du CHRU de LIL	LILLE	Blanchisserie, lavage de linge	L2	MARQUETTE LEZ LILLE "COUL" SE	27 664	12 461	1 361	201	138	3 511	1 020	102	188	48	
070.03003	TXT	SAS BATEL	WALLERS	location entretien du linge	V2	PEQUENCOURT SE	28 705	13 557	3 221	315	99	1 998	340	136	46	52	Augmentation du bonnets traité en 2011 de 23% par rapport à 2010 (24/10/2012 17/28) Baisse des teneur en azote de 21% par rapport à 2010. Baisse du phosphore T de 18% par rapport à 2010 (24/10/2012 17/30) (24/10/2012 17/28)
070.03180	TXT	Desainex Colour Center (Color-Steelch)	CALAIS	Nettoyage et apprêt	G3	CALAIS MONDQ SE	87 174	25 799	19 572	4 446	2 550	6 102	516	763	222	536	
700.01689	TXT	RLST	MARCO-EN-BAROEUL	entretien-location de linge		MARQUETTE LEZ LILLE "COUL" SE	0	0	15 135	0	0	0	0	1 187	0	0	

Eau – Verre et matériaux

Numero SIC/Secteur	Etablissement	Commune	Libellé activité	UT	Nom de la station	Chiffres RE 2012 en sorte d'usine				Chiffres RE 2012 en milieu				Commentaires		
						doc_jni	doc5_jni	mat_jni	ngl_jni	p_jni	doc5_jni	mat_jni	ngl_jni		p_jni	
070.0024	VMA	Société des Carrières de Dompierre	EXPLOITATION DE CARRIERES DE CALCAIRE	V3		0	0	8 241	0	0	0	0	8 241	0	0	
070.0025	VMA	CARRIERE D'AVANUT	extraction et rebroyage de rochers marins	V3		0	0	9 360	0	0	0	0	9 360	0	0	
070.0045	VMA	SOCHAUT SAS	HAUT-LEU	V3		0	0	31 783	0	0	0	0	31 783	0	0	
070.0052	VMA	CARRIERES D'HOUDAN	Carrière	V3		0	0	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	
070.0056	VMA	CBS SAS	LIMONT-FONTAINE	V3		0	0	100 437	0	0	0	0	100 437	0	0	
070.0059	VMA	CARRIERE FLUCHART	WALLERS	V3		0	0	8 610	0	0	0	0	8 610	0	0	
070.0070	VMA	Compagnie des Carrières et Matériaux	WALLERS-TRELON	V3		0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	
070.0076	VMA	HOLCIM France (S.A.S. - Usine de Denain)	DENAIN	G4		6 181	829	3 328	0	0	6 181	829	3 328	0	0	
070.0075	VMA	SAS Sivalat	FERQUES	G3		664	0	1 546	0	0	664	0	1 546	0	0	
070.0042	VMA	SANT GLASN GLASS France	EMERCHICOURT	V3		4 259	506	2 453	502	87	418	44	182	131	13	
070.0062	VMA	ARC INTERNATIONAL FRANCE - Site Industriel d'Arques	ARQUES	G1		38 699	14 773	11 165	4 621	0	38 699	14 773	11 165	4 621	0	
070.0049	VMA	SOCHAUT SAS	GLAGEON	V3		0	0	31 889	0	0	0	0	31 889	0	0	
070.0073	VMA	GAENERAUD CONSTRUCTION SAS	BELLEGONES	V3		0	0	2 209	0	0	0	0	2 209	0	0	
070.0071	VMA	AGC FRANCE SAS BOUSSORS	BOUSSORS	V3		16 148	2 890	14 103	1 580	278	18 199	2 866	14 103	1 862	278	
070.0074	VMA	Chaux et Ciments du Boulonnais	RETY	G3		257	0	170	0	0	257	0	170	0	0	
070.0078	VMA	MARQUEISE (Les Emballés de)	MARQUEISE	G4		280	20	270	0	0	280	20	270	0	0	
070.0130	VMA	WINCELMANS	LILLE	G3		45	15	35	0	0	45	15	35	0	0	
070.0126	VMA	AGC International France - Site de Balinghem	BALINGHEM	G1		1 204	508	1 100	600	0	1 204	508	1 100	600	0	
070.0135	VMA	Oli Manufacturing	WINGLES	B4		3 962	512	1 063	73	37	159	9	26	6	1	
070.0187	VMA	LIMEIN	ANNAY	B3		14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	
070.0242	VMA	VERRIERES DE MANSIERES	MANSIERES	V3		2 124	240	453	0	0	2 124	240	453	0	0	
070.0247	VMA	VERULFUS France	FERQUES	V3		4 908	0	38 070	0	0	396	0	1 203	0	0	
070.0241	VMA	Saint Omer Sivalat	ANICHE	V3		51	4	5	0	0	5	0	5	0	0	
070.0242	VMA	AGC usine de Aniche Plant	ANICHE	V3		7 862	3 244	4 524	2 801	172	772	283	340	732	28	
070.0269	VMA	MEYRS TORTURE - Site de WANDRECOQUES	RAUCOURHEM	G4		0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	Depuis septembre 2011, il n'y a plus de réactif d'eau dans le milieu naturel. L'eau industrielle est stockée dans notre bassin de rétention puis réutilisée à 100% en interne. (7/10/2012 14.8)
070.0438	VMA	ALPHAGLASS	ARQUES	G1		2 138	155	2 841	0	0	2 138	155	2 841	0	0	Le volume annuel réglé a été calculé à partir des données enregistrées mensuellement par ce organisme agréé. (7/2012 17.17) Au cas où des données manquantes seraient constatées, elles seraient calculées à partir des 12 auto-corrélés suivants par un organisme agréé au cours de l'année 2011 (7/2012 15.8)
201.0081	VMA	REFRACOA	MARLY	V3		24	12	43	1	0	0	0	0	0	0	(6/30/12 10.33 + 6/30/12 10.32)

Déchets non dangereux et dangereux – Volumes traités en 2011 destinés à la valorisation énergétique (en tonnes)

Numero S3IC	Etablissement	Commune	Filiere	dnd_total	dnd_admis_dep_npdc	dnd_admis_hors_dep_npdc	dnd_admis_etranger	dd_total	dd_admis_npdc	dd_admis_resto_france	dd_admis_etranger	Total général
070.02401	CVE ANTARES	HALLUIN	Valorisation énergétique	347 493,00	347 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 493,00
070.01053	UICM de Saint Sauve	SAINTE-SAUVE	Valorisation énergétique	137 529,98	113 051,08	17 095,08	7 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	137 529,98
070.00785	HOLCIM (France) S.A.S - Cimetière de Lambres	LAMBRES	Valorisation énergétique	13 317,44	2 234,02	9 442,72	1 640,70	95 742,60	23 662,77	38 118,88	33 960,85	109 060,04
070.01004	CVE DE NOYELLES SOUS LENS	NOYELLES-SOUS-LENS	Valorisation énergétique	97 393,00	97 393,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	99 863,00
070.00699	VALNOR	LABEVRIERE	Valorisation énergétique	91 556,85	86 474,43	5 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,85
070.02235	CIDEME DOUCHY LES MINES	DOUCHY-LES-MINES	Valorisation énergétique	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 290,00
070.03941	VALNOR CVE DUNKERQUE	DUNKERQUE	Valorisation énergétique	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
070.04123	Arbis Comm	RUTZ	Valorisation énergétique	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
070.00845	Mc Cain Alimentaire	HARNES	Valorisation énergétique	79 661,72	79 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 661,72
070.00554	CVE de Maubeuge	MAUBEUGE	Valorisation énergétique	79 559,41	78 052,30	285,40	1 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	79 559,41
070.00951	SOTRENOR	COURBIERES	Valorisation énergétique	5 598,12	0,00	5 598,92	16,20	48 633,28	21 629,39	17 070,19	9 833,70	54 119,40
070.02140	RECYCLAGE DES VALLEES	HAUTMONT	Valorisation énergétique	28 636,00	27 002,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 636,00
070.00190	HOLCIM (France) S.A.S - Usine de Darnes	DARNES	Valorisation énergétique	2 909,36	0,00	2 909,36	0,00	16 289,20	292,46	13 448,90	2 547,84	19 196,56
070.00874	Chaux et Dolomies du Boulonnais	RETY	Valorisation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,94	990,43	6 374,08	9 396,43	16 760,94
070.03161	Station d'Epuration de Boulogne	BOULOGNE-SUR-MER	Valorisation énergétique	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,00
070.00962	KERNEOS - Usine de Dunkerque	LOON-PLAGE	Valorisation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878,11	5 124,00	4 754,11	0,00	9 878,11
070.00589	STYROLUTION FRANCE SAS	WINGLES	Valorisation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00
070.03390	SITA Agora	NOYELLES-GODAULT	Valorisation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	911,00	0,00	0,00	911,00
070.00482	CANDA	AWOINGT	Valorisation énergétique	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
070.01311	SARL ARTOIS METAUX	SAINTE-LAURENT-BLANQY	Valorisation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	40,16	0,00	0,00	40,16
070.04082	AUTO STOCK PIECES	DENAIN	Valorisation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	2,60
070.01614	DEMEYERE Perenchies	PERENCHIES	Valorisation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57

Déchets non dangereux et dangereux – Volumes traités en 2011 en pré-traitement avant valorisation (en tonnes)

Numero SSIIC	Etablissement	Commune	Filière	dnd_total	dnd_adms_dep_ppdc	dnd_adms_hors_dep_ppdc	dnd_adms_etranger	d1_total	d1_adms_ppdc	d1_adms_reste_france	d1_adms_etranger	Total général
070 03496	SGA	GRANDE SYNTHE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	540 587,00	540 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 587,00
070 00580	LES MOULINS DU LITTORAL	DUNKERQUE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
070 00682	BAUDELET SAS	BLARINGHEM	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	150 787,92	150 787,92	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	150 967,90
070 01271	ANF	SANT REMY DU NORD	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	7 966,72	1 831,31	6 035,41	0,00	49 765,34	17 979,15	31 576,54	209,65	57 732,05
070 01957	MALJOUIN SAS	SANT-AMAND-LES-EAUX	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	44 076,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 076,00
070 01041	SAS LAFLUTTE	DANNILLE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	41 000,82	41 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,82
070 04285	TRISELEC Lille	DUNKERQUE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	20 882,10	20 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,10
070 02234	SIFA Nord Azin	ANZIN	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
070 01311	SARL ARTOIS METALUX	SANT LAURENT-BLANQY	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	18 001,70
070 02027	SIFA Nord Grande-Synthe	GRANDE-SYNTHE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	15 249,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 249,00
070 04071	STRAP	SANT-SAULVE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	10 774,00	5 896,00	4 878,00	0,00	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	13 772,00
070 02038	NICOLAY Freres SARL	CALAIS	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	10 672,69	10 672,69	0,00	0,00	946,81	946,81	0,00	0,00	11 619,50
070 02302	SANINDRD	PROUVY	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	1 901,48	233,83	1 667,57	0,00	7 881,85	5 480,17	2 381,68	0,00	9 763,25
070 01958	MALJOUIN SAS	ROUSLY	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	3 672,51	692,80	3 179,71	0,00	5 680,68	1 674,10	4 006,58	0,00	9 553,17
070 02328	STRAP (SA)	CONDETTE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	7 076,00	2 384,00	5 292,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	9 296,00
070 00571	RECYDEM	LOURCHES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	7 754,72	7 713,97	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,72
070 03388	HYDROPALE	DUNKERQUE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	26,17	0,00	26,17	0,00	3 887,24	3 886,39	0,85	0,00	3 913,41
070 00455	GAGNERAUD Industries Agence de Saint-Sauve	SANT-SAULVE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	3 339,28	3 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,28
070 04046	CFR RECYCLING STRAP	HAUTMONT	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00
070 00685	DESCAMPS ASSAINISSEMENT	ARMENTERIES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,54	525,42	1 273,12	0,00	1 598,54
070 04228	STRAP	SEQUEDIN	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	1 399,00
070 04371	LE FLOHIC	SANT-SAULVE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	1 379,00
070 04290	STRAP	SANT-POL-SUR-MER	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
070 04028	SOLUVAL	ANICHE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,56	1 134,56	0,00	0,00	1 134,56
070 04110	STRAP	CAMBRAI	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
070 00956	ANCILOMMITTAL ATLANTIQUE ET LORSAINE SITE DE DUNKERQUE	DUNKERQUE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	751,55	751,55	0,00	0,00	37,31	37,31	0,00	0,00	788,86
070 04092	SARL IBANEZ PERE ET FILS	HERIN	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	787,91	787,91	0,00	0,00	787,91
070 00951	SOTRENDOR	COURRIERES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	16,88	0,00	16,88	0,00	681,83	311,33	370,50	0,00	698,71
070 03356	LUMINEROPHM	SECLIN	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
070 04206	STRAP	HOUTKERQUE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	272,00
070 04064	DEWEZ	FOURMIES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	151,54	0,00	0,00	151,54
070 04072	STR France Seors Groupe	CATEAU-CAMBRESIS	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	142,80
070 01614	DEMEYERE Perenches	PERENCHES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	103,82	103,82	0,00	0,00	103,82
070 00655	P. BRIGANT S.A.	TRESSIN	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	8,52	37,50	0,00	46,02
070 00877	SHL	GONDECOURT	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	21,16	14,04	0,00	35,20
070 01630	Usine de Sous Le Bois	MAUBEUGE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	6,97
070 04033	AUTO 2000	BOUSSOIS	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
070 04082	SARL CASSE DE DON	DON	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	4,37
070 01716	RECYCLE AUTOS	CALAIS	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	2,16
070 04082	AUTO STOCK PIECES	DENAIN	Transit-Regroupement-Prétraitement pour valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14

Déchets non dangereux et dangereux – Volumes traités en 2011 regroupés avant élimination (en tonnes)

Numero SIC	Etablissement	Commune	Filière	dnd_total	dnd_admis_dap_npdc	dnd_admis_hors_dap_npdc	dnd_admis_etranger	dd_total	dd_admis_npdc	dd_admis_resto_france	dd_admis_etranger	Total généré	
070 03490	SGA	GRANDE-SYNTHE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	275 065,00	275 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 065,00	
070 01311	SARL ARTOIS METAUX	SANT-LAURENT-BLANGY	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
070 01957	MALAQVIN SAS	SANT-AMAND-LES-EAUX	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	17 896,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,00	
070 00571	RECYDEM	LOURCHES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,79	3 629,54	0,00	753,00	8 902,23	13 284,79
070 00662	BAUDELET SAS	BLARINGHEM	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	
070 04285	TRISELEC Lille	DUNKERQUE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	4 152,64	4 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,64	
070 02322	GANNORD	PROUVY	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	644,60	644,60	0,00	0,00	3 485,26	2 523,84	0,00	961,44	4 129,86	
070 01102	Remery environnement	HARNES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,17	2 253,17	0,00	0,00	2 253,17	
070 02038	NICOLAY Frères SARL	CALAIS	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	1 514,66	1 514,66	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	1 517,72	
070 01956	MALAQVIN SAS	ROSLULT	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	463,25	38,05	425,20	0,00	1 025,30	1 006,46	18,84	0,00	1 488,55	
070 01271	ARF	SANT-REMY-DUNORD	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	117,95	114,16	3,79	0,00	141,92	80,72	61,20	0,00	259,87	
070 00956	ARCIS ORMITAL ATLANTIQUE ET LOIRAINNE SITE DE DUNKERQUE	DUNKERQUE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	253,59	253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,59	
070 01614	DEMEVERE Perenchies	PERENCHIES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18	153,18	0,00	0,00	153,18	
070 01070	MAUSER France (ex GALLAY C & S)	SANT-AMAND-LES-EAUX	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	32,24	12,73	46,60	91,57	
070 00951	SOTRENOT	COURRIERES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	14,09	0,00	14,09	0,00	72,82	33,68	39,74	0,00	86,91	
070 00585	P. BRABANT S.A.	TRESSIN	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
070 00685	LESSCAUPS ASSAINISSEMENT	ARMENTIERES	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	40,54	0,00	0,00	40,54	
070 00462	CANDA	AWOINGT	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	14,77	14,77	0,00	0,00	24,74	24,74	0,00	0,00	39,51	
070 04367	GOSSELIN DURIEZ	DENAIN	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	3,36	
070 03398	HYDROPALE	DUNKERQUE	Transit-Regroupement-Prétraitement pour élimination	0,04	0,00	0,04	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,71	

Département	Arrondissement	Nom du site	Commune	Responsable du site	Type d'activité	Surveillance de site	Site inscrit en activité	Site inscrit en fiche	Site ancien réutilisé	Situation technique
62	ARRAS	BP - GERLAND	NOVELLES SOUS BELLONNE	société gerland	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	ARRAS	BP - GERLAND	DURY	société gerland	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	ARRAS	DECHARGE SANET	VIS EN ARTOIS	société prothom	K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	ARRAS	CENTRE EDF / GDF	ARRAS	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	OUI	NON	NON	OUI	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
62	ARRAS	Société de SHILCOURT	SHILCOURT	Société VERMANDOISE INDUSTRIE	D14 - Industrie du verre	NON	NON	OUI	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
62	ARRAS	FONDERIE BRACO LAURENT	ACHOUVERT	J5 - Fonderie et travail des métaux	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	ARRAS	INSTALLATION TECHNIQUE DE GAZ DE FRANCE GDF	BAPALME	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	ARRAS	Agence EDF / GDF	SAINTE POL SUR TERMOISE	EDF / GDF Gestionnaire du site	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	FRICHE COCKERILL	HAUTMONT	J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	MAURBEUGE CERAMQUES	MAURBEUGE	Diverses (ex Douzine Carriage)	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	SOCCITE FRANCAISE DES CHASSIS (SFC)	FEYSSIN	K22 - Regroupement d'OM DIB	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	CENTRE EDF GDF DE MAURBEUGE	MAURBEUGE	Gaz de France	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	LA NERVENNE	MAURBEUGE	Gaz de France	O24 - Produits à base d'aramide (fabrication)	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	CENTRE EDF GDF SERVICES HAINAUT-CAMBRESIS	AVESNES SUR HELPE	Gaz de France	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	AVESNES-SUR-HELPE	PLD International	Wargnies le Grand	M6 CAILLE	B1 - Industrie agro-alimentaire	NON	NON	NON	OUI	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
59	AVESNES-SUR-HELPE	Inter Raccord, anciennement 'Fauve et amanté du Nord'	Bavay	H11 - Usinage	NON	OUI	NON	OUI	NC	
62	BETHUNE	FRICHE CARBOUX (COKERIE DE GOSNAY)	BRULAY LA BUSSIÈRE	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	BETHUNE	ANCIENS LAVOIRS D'OKERIE DE NOEUX LES MINES	NOEUX LES MINES	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	BETHUNE	EDF GDF AGENCE DE BETHUNE	BETHUNE	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	BOULOGNE-SUR-MER	AFAM	MARQUISE	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	BOULOGNE-SUR-MER	FRANCE DECHETS MENNEVILLE (SITA FD)	MENNEVILLE	FRANCE DECHETS	K36 - Mise en décharge	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
62	BOULOGNE-SUR-MER	ANCIENNE USINE A GAZ DE DEWIVES GDF	DEWIVES	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
62	BOULOGNE-SUR-MER	EDF GDF SERVICES - CÔTE D'OPALE	BOALDENE SUR MER	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	CALAIS	LU	CALAIS	Lu France	B17 - Autres industries agro-alimentaires	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	EDF GDF SERVICES - CÔTE D'OPALE - AGENCE COMMERCIALE DE CALAIS	CALAIS	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	CAMBRAI	CET TABANCOURT	ABANCOURT	SITA NORD (ex-NETREL, et ex-sestus)	K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	CAMBRAI	FRICHE GUILLET-THAON	CAMBRAI	H16 - Piles électriques et accumulateurs	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	CAMBRAI	EDF GDF SERVICES	LE CATEAU CAMBRESIS	Gaz de France	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	CAMBRAI	EDF Centre de production thermique	Pont sur Sambre	EDF	H11 - Centrales électriques thermiques	OUI	NON	NON	OUI	NC
59	CAMBRAI	Terrasses du Froid	SAINT NICOLAS	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NC
59	CAMBRAI	AGENCES CLIENTELE ET D'EXPLOITATION D'EDF / GDF	CAMBRAI	GDF	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	CAMBRAI	AGENCE D'EXPLOITATION D'EDF / GDF	CAUDRY	GDF	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DOUAI	ANCIENNE COKERIE SIM BAL	MONCHECOURT	BAL INDUSTRIE	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DOUAI	TREFILERIE DE CHARBONNAGES (BAL)	MARCHEHENNES	BAL INDUSTRIE	D23 - Préparation transformation de l'acier	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DOUAI	ANCIENNE RAFFINERIE BP	BOUCHERELLETTES	BP France	D12 - Raffinage de pétrole, carburants et li	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	ANCIENNE USINE D'AGGLOMERATION DU FORT DE SCARPE - ANTHRACINE G	DOUAI	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DOUAI	RIVAGE DAYANT	DOUAI	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DOUAI	ANCIENNE USINE D'AGGLOMERATION DE SOMAN	SOMAN	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DOUAI	SARL DRT	SARL DRT	K52 - Dépôts de ferraille	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	COREDIS 59	DOUAI	BP France	L23 - Dépot de carburants	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DOUAI	ANCIENNE DECHARGE COMMUNALE	MONTIGNY EN OSTREVENT	Ville de Montigny-en-Ostrevent	K21 - Décharges d'ordures ménagères	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	ANCIEN DÉPÔT PETROLIER ALTY	WANDIGNES HAMAGE	NOK SULLY	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	NON	NON	OUI	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	AGENCE EDF / GDF	GDF	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DUNKERQUE	ANCIEN DÉPÔT CARON LICOUR (Secteur Phe Synthé)	DUNKERQUE	DMS (ex MORY COMBUSTIBLES)	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
59	DUNKERQUE	ANCIENNE MARIE A HYDROCARBURES	COUDEKERQUE BRANCHE	société général et matthey - groupe bp france	D12 - Raffinage de pétrole, carburants et li	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DUNKERQUE	CENTRE AUTOURNER DE COUDEKERQUE BRANCHE	COUDEKERQUE BRANCHE	RUBIS Terminal (ex Compagnie Parsonne des	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	ANCIENNE DECHARGE GRAVELINES PORTE AUX BOULES	GRAVELINES	MAREE DE GRAVELINES	K - Déchets et traitements	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	BP FRANCE	DUNKERQUE	BP FRANCE	D - Chimie, paracétamol, pétrole	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DUNKERQUE	Europôle de Développement Technico et Commercial (EDTC)	GRAVELINES	ONECTRA	H11 - Mécanique, électrique, traitement de t	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	CET BOIS DES FORTS	COUDEKERQUE	Communauté Urbaine de Dunkerque	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
59	DUNKERQUE	AGENCES CLIENTELE ET D'EXPLOITATION D'EDF / GDF	BALLEUX	Communauté Urbaine de Dunkerque	NON	NON	NON	NON	OUI	NC
59	DUNKERQUE	AGENCES CLIENTELE ET D'EXPLOITATION D'EDF / GDF	BERGUES	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DUNKERQUE	AGENCES CLIENTELE ET D'EXPLOITATION D'EDF / GDF	COUDEKERQUE BRANCHE	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DUNKERQUE	INSTALLATION TECHNIQUE DE GAZ DE FRANCE GDF	GRAVELINES	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	DUNKERQUE	LIOM Pierre-Synthé	Dunkerque	K31 - Inondation	NON	NON	NON	NON	OUI	NC
62	LENS	COKES DE DROCOURT	DROCOURT	J1 - Houillères	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	LENS	FRICHE DU CARBURIE (ATOFMA)	WINGLES	ELF ATOCHEM	D32 - Chimie minérale inorganique autre	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	LENS	ANCIENNE CENTRALE ELECTRIQUE DE COURRIERES	COURRIERES	CHARBONNAGES DE FRANCE	K - Déchets et traitements	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	LENS	FRICHE SAGES	LEVIN	J53 - Travail des métaux, chaudronnerie, p	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	LENS	NEXANS (ex ALCATEL CABLE - LSA)	LENS	ALCATEL CABLE (LSA) Division Aluminium	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	ANCIENNE FORSE 4 DE LEVIN	AVION	orf	F11 - Houillères	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
62	LENS	DEPOT DE CENDRES DE LA CENTRALE DE COURRIERES	COURRIERES	CHRSIBTES	F11 - Houillères	NON	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	AGENCE D'EXPLOITATION D'EDF / GDF	LENS	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	ANCIENNE USINE KUHLMANN	WATTRELOS	PCUK	D32 - Chimie minérale inorganique autre	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	VANNES LEFEBVRE	LILLE	POMPES LEFEBVRE	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	NON	OUI	OUI	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
59	LILLE	ANCIEN DÉPÔT ESSO	MARQUETTE LEZ LILLE	ESSO SAF	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	NON	OUI	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	FROMFROFRANCE	LILLE	SCIROUJET DE LISLE	E14 - Confection de vêtements, bonneterie	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	FRICHE RHÔNE POULENC	VILLENEUVE D'ASCO	société rhone poulen	D - Chimie, paracétamol, pétrole	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	ANCIENNE USINE SANDER	HAUBOURDN	E1 - Teinture et habillement, teinture, impres	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
59	LILLE	DECHARGE DU GRAND COTTIGNES (JOVENEUX)	WASQUEHAL	K22 - Regroupement d'OM DIB	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	SOCIETE NOUVELLE DE TEINTURERIE DE FRELINGHEN	FRELINGHEN	E1 - Teinture et habillement, teinture, impres	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	STATION SERVICE AUCHAN RONCO	RONCO	AUCHAN FRANCE	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	PEUGEOT LILLE	LILLE	PEUGEOT	H15 - Assemblage, montage	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	LIBERTÉ EDITIONS	LILLE	LIBERTÉ EDITIONS (établissement en liquidation	H21 - Imprimerie, presse, édition	OUI	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	ETS ALFRED DUPONT	TOURCOING	SA ETS ALFRED DUPONT	K12 - Filatures, tissage, trottage	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	UNIVAR EUROPE (ex LAMBERT RVIÈRE)	SAINTE ANDRÉ LEZ LILLE	UNIVAR EUROPE	D32 - Chimie minérale inorganique autre	OUI	NON	NON	OUI	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
59	LILLE	ANCIENNE USINE A GAZ ARMENIÈRES	ARMENIÈRES	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	ANCIEN MAGASIN PRINSINC	LILLE	Prinsinc	I - Energie	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	PROFUTEX	ROUBAIX	K33 - Traitement physico-chimiques	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	WOREX	LA CHAPPELLE D'ARMENIÈRES	WOREX	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	BP station 'Santérou'	ROUBAIX	BP FRANCE	L23 - Dépot de carburants	OUI	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	BP station 'Galon d'Eau'	ROUBAIX	BP FRANCE	L23 - Dépot de carburants	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	CHRU de Lille (ex-fiche Habaut)	HAUBOURDN	B17 - Autres industries agro-alimentaires	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	CHUCLAR (ex-STRAITNOR)	Wattrelos	Ornicar	OUI	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	PROTECTAL	LILLE	société protectal aluminium - réparation	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	SAC DE RAVENNES LES FRANCS	SONDAGES	K36 - Mise en décharge	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	TOPAZE (appartenant à Univer France)	HAUBOURDN	TOPAZE (filiale du Groupe Univer France)	D62 - Fabrication de oligoterges	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	ANCIEN SITE MASSEY-FERGUSON SITE BOUVERNE	MARQUETTE LEZ LILLE	S A AGCO 60000 BEAUVAS	J53 - Travail des métaux, chaudronnerie, p	OUI	OUI	NON	OUI	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dès l'imédiate
59	LILLE	THAUSSEY IMPRIMERIES	TOURCOING	THAUSSEY IMPRIMERIES	E1 - Teinture et habillement, teinture, impres	NON	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours
59	LILLE	PJT INDUSTRIES	TOURCOING	TOURCOING	E1 - Teinture et habillement, teinture, impres	NON	NON	NON	OUI	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
59	LILLE	STATION SERVICE FINA LAMBERSART	LAMBERSART	FNA France	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	NON	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	SARINIGE - GYM SPORTS - GRILTEX	WATTRELOS	OUI	D72 - Transformation des matières plastiq	NON	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	AGENCE D'EXPLOITATION D'EDF / GDF	CYTOING	J1 - Co-façonnerie, usines à gaz	NON	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou services imposés ou en cours

Département	Arrondissement	Nom du site	Commune	Responsable du site	Type d'activité	Surveillance des eaux souterraines	Sis Industriel en activité	Sis Industriel en friche	Sis ancien existant	Situation technique
59	LILLE	AGENCE EXPLOITATION GDF	LOOS		J1 - Co-caltion, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	INSTALLATION TECHNIQUE D'EDF / GDF DE MARQUETTE LEZ LILLE	MARQUETTE LEZ LILLE		J1 - Co-caltion, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	INSTALLATION TECHNIQUE DE GAZ DE FRANCE GDF	WATTRELOS		J1 - Co-caltion, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	AGENCE COMMERCIALE EDF / GDF	ROUBAIX		J1 - Co-caltion, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	HOPITAL LA CHARITE	LILLE	Conseil Régional	M0 - Santé	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
59	LILLE	MALTEURIP	BASIEUX	MALTEURIP	B17 - Autres industries agro-alimentaires	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	GRUPE DISTILLERIE CLAEYSSENS	LOOS	GRUPE DISTILLERIE CLAEYSSENS	B21 - Distillation d'alcool et d'eau de vie	NON	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	EDF CENTRE DE REGROUPEMENT DE TRANSFORMATEURS USAGES)	LA MADELEINE	Electrode de France	K35 - Regroupement, reconditionnement d	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	BP station "de la Macellerie"	CROIX	BP FRANCE	L23 - Détail de carburants	NON	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	BP station "des Quatre Oies"	LYS LEZ LANNY	BP FRANCE	L23 - Détail de carburants	NON	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	FLANDRE ALUMINIUM	LILLE		J22 - Métallurgie de l'aluminium	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	FCB site de lyde technique	LILLE	COMPAGNE DE FIVES-LILLE	H1 - Mécanique, traitements des surfaces	NON	NON	NON	OUI	Site nécessitant des investigations supplémentaires
59	LILLE	Atelier au Sider	Lille		D4 - Fabrication de colles et mastics	NON	NON	NON	OUI	NC
62	MONTREUIL	AGENCE EDF GDF DHEISON	HEISON		J1 - Co-caltion, usines à gaz	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	MONTREUIL	EDF GDF SERVICES	LE TOUQUET PARIS PLEUVE		J1 - Co-caltion, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	MONTREUIL	INTERNATIONAL PAPER - PAPIETERIE MARESCQUEL	MARESCQUEL		C2 - Industrie du papier et du carton	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	SANT-OMER	ANCIEN SITE EDF GDF DE SAINT-OMER	SANT-OMER		J1 - Co-caltion, usines à gaz	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	SANT-OMER	ROCADE FERRIERIQUE DE SAINT-OMER	SANT-OMER		K - Déchets et traitements	NON	NON	NON	OUI	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
62	SANT-OMER	AGENCE CLIENTELE ET D'EXPLOITATION D'EDF GDF	AIRE SUR LA LYS		J1 - Co-caltion, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	FRICHE THIERS CDF	ESCAUPOUNT	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	ANCIENNES USINES ROUSSEAU	RAISMES	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	VERRIERE DE BLANC-MISSERON	QUEVRECHAN	VERRIERE DE BLANC-MISSERON EN LIQUIDATION	M1 - Industries diverses	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
59	VALENCIENNES	TERRAINS SIMASTOCK - BAL	DOUOHY LES MINES	BAL INDUSTRIE	J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	FORGEVAL	VALENCIENNES	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	Fives Cal Barcock (FCB)	DENAIN	FIVES CAL BARCOCK (FCB) ancien exploitant p	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	OUI	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	FRICHE SAINT-VAAST CDF	VALENCIENNES	DELATRE-LEWIEVER - CHARBONNAGE DE FR	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	CARRIERE DES PEUPLERS BAL	ABBECON	BAL INDUSTRIE	K - Déchets et traitements	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	FONDERIE LAMOTIER	RAISMES	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	NON	NON	OUI	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	FRICHE USINOR BAL DE DENAIN LOURCHES ESCAUDAIN	DENAIN	ARCELOR MITAL (ex - BAL INDUSTRIE)	J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	FRICHE USINOR BAL ANZIN	ANZIN	BAL INDUSTRIE	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	DMT	MARLY	ALSTOM TRANSPORT (EX DEC ALSTOM)	M - Divers et services	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	ANCIENNE USINE A GAZ DE SAINT-AMAND-LES-EAUX GDF	SANT-AMAND-LES-EAUX	GAZ DE FRANCE	J1 - Co-caltion, usines à gaz	OUI	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	CET de Wallers	WALLERS	STANORD (ex-NETREL)	K21 - Décharges d'ordures ménagères	OUI	NON	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	ANCIEN CRASSIER USINOR - BAL	USINOR - LME	J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	DECHARGE DES PRES DANIEUX - BAL	LOURCHES	BAL INDUSTRIE	D21 - Production de fontes (haut fourneau)	OUI	OUI	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	USINOR (ex-METAL) BAL	TRITH SAINT LEGER	BAL INDUSTRIE	J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	OUI	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	FRICHE DE LA CRAM	MORTAGNE DU NORD	Compagnie Royale Actuellement des Mines	J25 - Autres métaux non ferreux (métallurgie)	NON	NON	OUI	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	ICI CORONA	VALENCIENNES	ICI CORONA	D42 - Fabrication de peintures	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	EDF - GDF Services Hainaut Carbiébis	DENAIN	GAZ DE FRANCE	J1 - Co-caltion, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	AGENCE EXPLOITATION D'EDF / GDF	VALENCIENNES		J1 - Co-caltion, usines à gaz	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	BP WATTEAU	VALENCIENNES	BP FRANCE	L2 - Transports, automobile, carburants	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	STATION-SERVICE MOBIL	VALENCIENNES	MOBEL DE FRANCE	L23 - Détail de carburants	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	STATION-SERVICE MARTENS	VALENCIENNES	Nord Péninsulaire Carburant	L2 - Transports, automobile, carburants	NON	NON	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	BP - USINE GERLAND	CORBEHEM	soinsés pétant, coca, gessant et naphthys	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	BRICARD (ERFFIN)	PREVENT	BRICARD (ERFFIN)	H13 - Traitement de surface	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	ARRAS	DECHARGE BRICARD	PREVENT	K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	OUI	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	ARRAS MAXI	ARRAS	ARRAS MAXI	H16 - Piles électriques et accumulateurs d	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	ANCIENNE USINE A DOUORONS	DANNVILLE	Par Départementnel de l'Équipement 62	G22 - Centrales d'énergie	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	ANCIENNE CHIMIERIE DE BACHE SAINT-VAAST	BACHE SAINT-VAAST	Groupes d'ingénierie	G11 - Fabrication de chaux, ciment, plâtre	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	ARRAS	USINE SOLLAC - BAL	BACHE SAINT-VAAST	soinsés pétant	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	ARRAS	Thyssen Krupp SOLLAC (AUBECCO AUXI SA)	AUBECCO AUXI SA	AUBECCO AUXI SA	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	CECA	SANT LAURENT BLANQY	CECA	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	ARRAS	HAWKER (ex OLDHAM)	HAWKER	HAWKER	H16 - Piles électriques et accumulateurs d	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	DYNEA Resine Franco SA (ex PERSTOP)	BREBIERES	DYNEA Resine Franco SA	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	PANCOFRANCE (ex PINALT PARBOS)	ARRAS	C13 - Traitement du bois	OUI	OUI	NON	NON	NON	Site sous surveillance avert diagnostic
62	ARRAS	FAUVET-GIREL	SANT LAURENT BLANQY	AREL FAUVET-RAIL	J5 - Fonderie et travail des métaux	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
62	ARRAS	Fines Traitement de surface	ARRAS		H13 - Traitement de surface	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	ARRAS	STORA ENSO	CORBEHEM	STORA ENSO	NC	NON	NON	OUI	NON	NC
62	ARRAS	STORA ENSO	BREBIERES	BREBIERES	NC	NON	NON	OUI	NON	NC
62	ARRAS	GRES DU TERNOIS	LA COMTE	GRES DU TERNOIS	G1 - Céramique, verre, matériaux de construction	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	ARRAS	LINEAL (ex PROSTOCK)	MERCATEL	LINEAL	G3 - Chimie, phytosanitaires, pharmacie	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	ARRAS	MILSTAR (ex RHONE-POULENC)	SANT LAURENT BLANQY	MILSTAR (ex - RHONE-POULENC)	D - Chimie, parachimie, pétrole	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	DOUZES CARRELAGES	FEIGNES	K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	DECHARGE DE LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE	LA LONGUEVILLE	K22 - Regroupement d'OM, DIB	OUI	NON	OUI	NON	OUI	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	BYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VAL DE SAMBRE (SVIS)	MAUBEUGE		K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	FRICHE DAMETA BAL	VILLERS BIRE NICOLE		H13 - Traitement de surface	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	STPS BAL	HAUTMONT		J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	FRANCOZ (BAL)	HAUTMONT	BAL INDUSTRIE	J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	CET de DIMONT	DIMONT	SITA NORD ex Société NETREL	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	MIROUX	FERNIÈRE LA GRANDE	MIROUX	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	NON	OUI	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
59	AVESNES-SUR-HELPE	COFFRACED	LE QUENOY	Manoir SONNE	H21 - Imprimerie, presse, édition	OUI	NON	OUI	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis et en cours de mise en oeuvre
59	AVESNES-SUR-HELPE	CET d'OHAN	OHAN	SITA NORD ex Société NETREL	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	NON	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	FORCAST - BAL	BERLAIMONT	BAL INDUSTRIE	K - Déchets et traitements	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	LIOM DE MAUBEUGE	MAUBEUGE	VALNOR (ex GDF)	K21 - Décharges d'ordures ménagères	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	MANOIR INDUSTRIE	FEIGNES	Manoir Industrie	K - Déchets et traitements	OUI	OUI	NON	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis et en cours de mise en oeuvre
59	AVESNES-SUR-HELPE	ACIERES ET FONDRES DE LA HAUTE SAMBRE	BERLAIMONT	AFHS	J51 - Fonderie des métaux ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	LATÈRE UCANEL	LAFFRE SUR HELPE	LAFFRE UCANEL	B12 - Industrie laitière	OUI	OUI	NON	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
59	AVESNES-SUR-HELPE	EMME-USINOR-OTS (BAL)	HAUTMONT	BAL INDUSTRIE	J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	SARL VITRANT MANESSE	FERNIÈRE LA GRANDE	SARL VITRANT MANESSE	K51 - Réception non ferreuse	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	CENTRE DE TRI DU COVIS	MAUBEUGE	COVIS	K22 - Regroupement d'OM, DIB	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	VALLOURCQ	AU NOYER XIMENES	VALLOURCQ	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	ACIERES DE SAMBRE ET MEUSE	FEIGNES	ACIERES DE SAMBRE ET MEUSE	J51 - Fonderie des métaux ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	AVESNES-SUR-HELPE	NEVANS FRANCE (ex-ALCANTAR CABLE FRANCE - ETAB DE JEUMONT)	JEUMONT	ALCANTAR CABLE FRANCE - Etab. De Jeumont	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	MYRIAD SA (ex MYRIAD)	LOUvroL	MYRIAD	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	OUI	NON	NON	Site à connaissance sommitale, diagnostic éventuellement nécessaire
59	AVESNES-SUR-HELPE	MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE MCA	MAUBEUGE	MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	ASSAINISSEMENT REGION DE FOURMIES - ARF (ex ASSAINISSEMENT REGO)	SANT REMY DU NORD	ASSAINISSEMENT REGION DE FOURMIES	K1 - Stations d'épuration	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	AKERS	BERLAIMONT	AKERS	J51 - Fonderie des métaux ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	FONDERIE ROULLY-LEBOIS	SICHYANT		J5 - Fonderie et travail des métaux	NON	NON	OUI	NON	Site sous surveillance avert diagnostic
59	AVESNES-SUR-HELPE	ANCIENNE RAFFINERIE OXOL	FOURMIES		D12 - Raffinage de pétrole, carburants et l	NON	NON	OUI	NON	Site nécessitant des investigations supplémentaires
59	AVESNES-SUR-HELPE	FONDERIE RICHARD	FERNIÈRE LA GRANDE		K22 - Regroupement d'OM, DIB	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	AVESNES-SUR-HELPE	ANCIENNE FONDERIE HK PORTER	MARPEY		K3 - Traitement de déchets industriels	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	COMPAGNE FRANÇAISE DES FERRALLES	RECOIGNIES	compagnie française des ferralles CFF	J5 - Fonderie et travail des métaux	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE	LIOM DE SAINT-HILAIRE SUR HELPE	SANT-HILAIRE SUR HELPE	siom	K2 - Traitement de déchets urbains	NON	NON	OUI	NON	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contraintes particulières après diagnostic, en l'absence de surveillance
59	AVESNES-SUR-HELPE	FONDERIE DE JEUMONT	JEUMONT	Fonderie de Jeumont - reprise par Mo Pein	J5 - Fonderie et travail des métaux	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	AVESNES-SUR-HELPE									

Département	Arrondissement	Nom du site	Commune	Responsable du site	Type d'activité	Surveillance des eaux souterraines	Site industriel en activité	Site industriel en friche	Site ancien	Situation technique
62	BETHUNE	LAGUNE DE LA ZONE D'AUCLHÉ	BURBURE	SAPRAL ET SOCIÉTÉ AUCLHÉANE	K36 - Mise en décharge	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BETHUNE	COKERIE DE CHOQUEUX	CHOQUEUX	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	J1 - Cokerification, usines à gaz	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	BETHUNE	ANCIEN INCINÉRATEUR DE ILLERS-HUROUVILLE	ILLERS	TREZ	K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BETHUNE	TERRIL 12	BRIJAY LA BUSSIÈRE	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BETHUNE	USINE DE TRAITEMENT ET DE COMPRESSION DE GAZ DE BRIJAY LA BUSSIÈRE	BRIJAY LA BUSSIÈRE	GDF	J1 - Cokerification, usines à gaz	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BETHUNE	SCHENECTADY EUROPE SA	BETHUNE	SOCIÉTÉ SCHENECTADY EUROPE	H16 - Piles électriques et accumulateurs et	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BETHUNE	BRIDGESTONE FRESTONE FRANCE	BETHUNE	FRESTONE	D11 - Industrie du caoutchouc	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	BETHUNE	FRANCAISE DE MECANIQUE BNC	HAINNES	FRANCAISE DE MECANIQUE	D17 - Fabrication de surfaces	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BETHUNE	ICI C et P France	CHOQUEUX	ICI	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BETHUNE	NITROCHIME (GROUPE EPC)	BILLY-BERGHAU	NITROCHIME	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	BETHUNE	UOINE et ALZ	ISBERGUES	UOINE	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BETHUNE	Sucrerie Distillerie des Hauts de France	LIBIN	TEREGOS	OUI	OUI	NON	NON	NON	Site sous surveillance aéroport diagnostic
62	BETHUNE	USIN DE GUARENBOUCQ	GUARENBOUCQ		K21 - Décharges d'ordures ménagères	NON	NON	OUI	NON	NC
62	BETHUNE	Emballage FOLCON	Briay la Buissière			NON	NON	NON	NON	NC
62	BOULOGNE-SUR-MER	DEPOT COREDIS	PERNES LES BOULOGNES	BP France	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés et	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BOULOGNE-SUR-MER	E.G.E.F. Sênouart (Groupe Forclum)	WIRWIGNES	E.G.E.F. Sênouart (Groupe Forclum)	H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	OUI	NON	OUI	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
62	BOULOGNE-SUR-MER	COMLOG	COMLOG FRANCE	COMLOG	J2 - Sidérurgie, première transformation	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BOULOGNE-SUR-MER	MANOR INDUSTRIE (MI)	OUTREAU	MANOR INDUSTRIE	J51 - Fonderie des métaux ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	BOULOGNE-SUR-MER	DESVRES S.A	DESVRES S.A	DESVRES S.A	D12 - Fabrication de produits céramiques	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	COMPTEUR FRANCAIS DES PETROLES DU NORD (CFPN)	CALAIS		D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés et	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	UNIVERSAL MATTHEY PRODUCTS CHEMICALS (UMPC)	CALAIS	société usf france	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	NON	OUI	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation jusqu'à l'immédiat
62	CALAIS	COURTAULDS ANCIENNE DECHARGE ET USINE DE PRODUCTION	COQUELLES		M1 - Industries diverses	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	YANDAMME dépôt de ferraille	CALAIS		K52 - Dépôts de ferraille	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	DMS ex MORY COMBUSTIBLES	CALAIS	DCA MORY SHIPP (ex MORY COMBUSTIBLES)	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés et	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	DCA Mory Shipps (Ex Mory Combustibles)	CALAIS	DCA Mory Shipps	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés et	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	Baltes Ets (ancien site)	CALAIS	Baltes Ets	D13 - Blanchiment, teinture, impression	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	CALAIS	TOXIDE Europe SA	CALAIS	HUNTSMAN TOXIDE EUROPE	D3 - Chimie, phytochimie, pharmacie	OUI	OUI	NON	NON	Site en cours de surveillance, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
62	CALAIS	CALARE CHIME	CALAIS	CALARE CHIME	D38 - Industrie pharmaceutique	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	CALAIS	INTEROR	CALAIS	INTEROR SA	D3 - Chimie, phytochimie, pharmacie	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	CALAIS	SYNTHEMIM	CALAIS	SYNTHEMIM	D3 - Chimie, phytochimie, pharmacie	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	CALAIS	Merck Santé (Ex Lipha)	CALAIS	Merck Santé (Ex Lipha)	D3 - Chimie, phytochimie, pharmacie	OUI	NON	OUI	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation jusqu'à l'immédiat
62	CALAIS	UMICORE (ex UNION MINIERE)	CALAIS	Umicores	J51 - Fonderie des métaux non ferreux, et	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	Desselles Textiles SA	CALAIS		C13 - Traitement du bois	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	Alcans Calais France	COULAIS	Alcans Calais France	H17 - PIs et câbles électroniques fabrication	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	AS 24	CALAIS		D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés et	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	GROUPE GAZERS NORD - USINE A GAZ DZF	COLODUNE	GZF	J1 - Cokerification, usines à gaz	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	CALAIS	Terraines St Coquelles	COQUELLES			NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	CALAIS	UCAR	CALAIS	UCAR	D3 - Chimie, phytochimie, pharmacie	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	CET D'AWONGT	AWONGT	SITA - METALUROIP	K22 - Regroupement d'OM, DIS	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	CET DE THUN LEVEQUE	THUN LEVEQUE	SITA NORD (ex-NETREL et ex-astin)	K21 - Décharges d'ordures ménagères	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	CAMBRAI	NOUVELLE FORMULE AUTO SOPARAUTO	ESCAUDOUVERES		D3 - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	DCA LESAGE	LE CATEAU CAMBRESIS	DMS - DCA	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés et	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	CET DE SOMMANG SUR ECALLON	SOMMANG	SITA NORD	K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	ANCIENNE DECHARGE METALUROIP DAUBENCHEUL AU SAC	AUBENCHEUL AU SAC	METALUROIP	K22 - Regroupement d'OM, DIS	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	Tridub	BERRY	Enmanuel Marbisan	H - Mécanique, traitements des surfaces	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	TEN (sur des capucins)	CAMBRAI		H3 - Laveries, blanchisseries, pressing	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	CAMBRAI	CET DE SOLESMES (Centre d'Enfermement Technique)	SOLESMES	SITA NORD	H3 - Laveries, blanchisseries, pressing	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	CAMBRAI	CET Noyelles Sur Escaut Marcing	Noyelles Sur Escaut	SITA NORD		OUI	NON	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	GALVANISATION DU CAMBRASIS	HONNECY	GALVANISATION DU CAMBRASIS	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	CAMBRAI CHROME	CAMBRAI CHROME	H - Mécanique, traitements des surfaces	OUI	OUI	NON	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	CAMBRAI	Metaluroip Escandouveres	ESCAUDOUVERES	Metaluroip	K51 - Récupération non ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	CAMBRAI	AFITAL saw métallurgie	WIRWIGNES	AFITAL	J53 - Traités des métaux, chaudronnerie, p	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
59	CAMBRAI	comet	WIRWIGNES	comet	K52 - Dépôts de ferraille	NON	NON	NON	NON	NC
59	CAMBRAI	SEA ScotM Exploitation Aisnoisere	LE CATEAU CAMBRESIS	SEA	C11 - Chimie, verre, matériaux de construction	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	CAMBRAI	SM France	Tilly-lez-Cambrai		D44 - Fabrication de colles et mastics	NON	OUI	NON	NON	NC
59	DOUAI	ANCIENNE COKERIE D'AUBY	AUBY	Charbonnages de France	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	ANCIENNE CIMENTERIE DE CANTIN	CANTIN	Ciments CALCIA	K22 - Regroupement d'OM, DIS	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	DECHARGE PREMIES	CUNCY		K36 - Mise en décharge	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	ANCIENNE USINE LIMPYEUR	MONTROY EN OSTREVENT	Lafarge Plastiques	D42 - Fabrication de peintures	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	SARL COENMANS FRERES	COENMANS WYLEM		J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	GRANDE PAROISSE	WAZIERS	GRANDE PAROISSE	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	Grande Paroisse	DOUAI	Grande Paroisse	D38 - Fabrication des engrais	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	SARA INDUSTRIES SAS	BEUVRY-LA-FORÊT	H11 - Vitrerie, abatares, éclairage (Indu	OUI	NON	OUI	NON	NON	NC
59	DOUAI	UMICORE (ex union miniere)	AUBY	umicores (ex union miniere france)	J55 - Autres métaux non ferreux (métaburg	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	PROMERAC	FLERS EN ESCREBIEUX	promerac	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	ANCIENNE COKERIE DE WAZIERS CDF	WAZIERS	Charbonnages de France	F11 - Houillères	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	ANCIENNES USINES DU PONT DE LA DELUË	FLERS EN ESCREBIEUX		F11 - Houillères	OUI	OUI	NON	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation jusqu'à l'immédiat
59	DOUAI	SEAC	BEUVRY LA FORET	SEAC	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation jusqu'à l'immédiat
59	DOUAI	BP CENTRE EMPURSEUR	COURCHELLETES	BP FRANCE	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés et	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	SFC	COURCHELLETES	SFC	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	RENAULT	CUNCY	RENAULT	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	PROBLANC (ex RODCHLOR)	PROBLANC		D6 - Parfums, produits cosmétiques, déter	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	ARBEL FAUVEY RAIL (AFR)	DOUAI		H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	BP FRANCE (Station Service)	DOUAI	BP FRANCE	L23 - Dallés de carterants	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	LA SNET Centrale Thermique d'Hornaing	HORNANG	LA SNET	H11 - Centrales électriques thermiques	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DOUAI	SANELEC	DOUAI	SONEPAR	J53 - Métallurgie du plomb et du zinc	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	FRANCE CASSE AUTO	AUBY	monieur Pierre BONO	K5 - Récupération, dépôts de ferrailles	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	DUEM	ANICHE	SA DUHEM A BALLEUL	D - Chimie, parachimie, pétrole	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	DOUAI	SITE DES NAVARRIS	ANICHE		G15 - Industrie du verre	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	GALVA DOUAI SERVICE	DOUAI	GROUPE FRANCE GALVA		NON	NON	OUI	NON	NC
59	DOUAI	AXTER	COUFFRÈRES	AXTER	D1 - Chimie, parachimie, pétrole	NON	NON	NON	NON	NC
59	DOUAI	SAROTEC	DOUAI	SAROTEC	J53 - Traités des métaux, chaudronnerie, p	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	OXFORD AUTOMOTIVE (ex BOMENOR)	DOUAI	OXFORD AUTOMOTIVE FRANCE	H13 - Traitement de surface	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DOUAI	OXFORD AUTOMOTIVE (ex BOMENOR-COFIMETA)	DOUAI	OXFORD AUTOMOTIVE FRANCE	H13 - Traitement de surface	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	BORAX (ex SICI LE MANOR)	HERZELLE	BORAX	K36 - Mise en décharge	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DUNKERQUE	GRAVELINES DIOUE LEVEL	GRAVELINES	MAREE DE GRAVELINES	K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	CPT EDF DUNKERQUE	DUNKERQUE	CPT EDF DUNKERQUE	H11 - Centrales électriques thermiques	OUI	NON	OUI	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
59	DUNKERQUE	ANCIENNE USINE D'INCINERATION	SANT GEORGES SUR LA A	SIVOM des cantons de Bourbourg-Gravelines	K21 - Décharges d'ordures ménagères	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	Engrais Nord France	Ménis	Coopérative agricole LINEAL	D38 - Fabrication des engrais	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DUNKERQUE	ARCELOR DUNKERQUE	Grande Synthé	solac	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	ARCELOR ATLANTIQUE MARDYCK	Grande Synthé	SOLLAC	H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	BUS VALERA	GRAVELINES	Société bus valera	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DUNKERQUE	ZONE 3	SANT POL SUR MER	société de la raffinerie BP et ELF	D12 - Raffinage de pétrole, carburants et li	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DUNKERQUE	COMLOG DUNKERQUE (ex DEM)	GRAVELINES	COMLOG DUNKERQUE	J41 - Ferraillages, déchets (industriels et d	OUI	OUI	NON	NON	Site à connaissance opportune, diagnostic d'amélioration nécessaire
59	DUNKERQUE	Bakart Faning ex TREFFLERIES DE BOURBOURG	BOURBOURG	H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	OUI	OUI	NON	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	DUNKERQUE	BORAX FRANCAIS	COUDEKERQUE BRANCHE	BORAX FRANCAIS	D38 - Chimie minérale inorganique autre	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DUNKERQUE	DEPOT MOLE V - RUBIS TERMINAL	DUNKERQUE	RUBIS TERMINAL MOLE V	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés et	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	DUNKERQUE	DEPOT UNICAN - RUB								

Département	Arrondissement	Nom du site	Commune	Responsable du site	Type d'activité	Surveillance des eaux souterraines	Site industriel en activité	Site industriel en friche	Site ancien	Situation technique	
59	DUNKERQUE	LESEUR ancienne décharge interne	CAPPELLE LA GRANGE	LESEUR	E13 - Huiles et graisses animales ou végétales	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	
59	DUNKERQUE	FONDERIE VANWYAEDE	CAPPELLE LA GRANGE	FONDERIE JEAN VANWYAEDE	J52 - Fonderie des métaux non ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours	
59	DUNKERQUE	ASTRA ZENECA DUNKERQUE PRODUCTION	DUNKERQUE		D38 - Industrie pharmaceutique	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)	
59	DUNKERQUE	NOROLYS	BALLELEU	NOROLYS	E12 - Filature, tissage, tricotage	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire	
59	DUNKERQUE	CENTRE EMPLEUSEUR BP DE DUNKERQUE	DUNKERQUE	BP FRANCE	D13 - Débits de pétrole, produits dérivés	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	
59	DUNKERQUE	Ancien site NORMED - UF ACIERS	DUNKERQUE	UF ACIERS	J53 - Travail des métaux, chaudronnerie, etc.	NON	NON	OUI	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre	
59	DUNKERQUE	SEED Logistique	Biema		L1 - Entreposage, maintenance, commerce	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours	
59	DUNKERQUE	ateliers CALON - mals les bains	Dunkerque		H - Mécanique, traitement des surfaces	NON	NON	OUI	NON	NC	
59	DUNKERQUE	BRASSERIE BOUS	LOON PLAGE		H13 - Traitement de surface	NON	NON	NON	NON	NC	
59	DUNKERQUE	DESFONTAINE	LOOSDREHE		H13 - Traitement de surface	NON	NON	NON	NON	NC	
59	DUNKERQUE	DU Bataut Films	BOUSSORS			NON	NON	NON	NON	NC	
59	DUNKERQUE	FRANCE TELECOM	REINQUET	FRANCE TELECOM	D13 - Débits de pétrole, produits dérivés	OUI	OUI	NON	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire	
59	DUNKERQUE	ARC INTERNATIONAL	BLANQUINEM	ARC INTERNATIONAL	D15 - Industrie du verre	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	
59	DUNKERQUE	Usine des Dunes VALDUNES	LEFFRINGHOULQUE		Z33 - Préparation transformation de l'acier	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	
59	DUNKERQUE	WOESTELANDT Tubes-Batignes-Terre Cuite	NEURLET		D1 - Céramique, verre, matériaux de corps	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	
59	DUNKERQUE	TULIERE DES FLANDRES	NEURLET		D1 - Céramique, verre, matériaux de corps	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	
59	DUNKERQUE	SOME	Dunkerque		D22 - Centrales d'énergie	NON	OUI	NON	NON	NC	
62	LENS	USINE ELF ATOMECH (IND) RETA	RETA		D1 - Industrie pétrolière, gaz naturel	OUI	NON	OUI	NON	Site nécessitant des investigations supplémentaires	
62	LENS	COKERIE DE VENDON COF	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF		F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	
62	LENS	GARE D'EAU DE VENDON LE VIEL / CDF	VENDON LE VIEL		Charbonnage de France	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours	
62	LENS	ANCIENS LAVOIRS ET COKERIE DE LEVIN CDF	LEVIN		CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	YARA (ex NORSKYDRO et ex HYDRO AGRI FRANCE)	LEVIN		YARA (ex Hydro Agri France)	D36 - Fabrication des engrais	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	TERRIL 205 CDF	HENN BEAUMONT		CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	Friche Sainte-Henriette	HENN BEAUMONT		CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	ANCIENS LAVOIRS OIGNES CDF	OIGNES		CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	FRICHE LASSALLY (Adefa)	LIBERCOURT		RETA	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	USINE METALURURG Nord	NOUVELLES DOUALT		société Metalurg Nord, représenté, ex qualis	J52 - Fonderie des métaux non ferreux	OUI	NON	OUI	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
62	LENS	ANCIENNE COKERIE D'HAINNES CDF	HAINNES		CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	ENCIEM	MAZINGARBE		ENCIEM	D34 - Fabrication de matières plastiques	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	MORCO	MORCO		D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	NON	OUI	NON	NC	
62	LENS	SA VICAT	PONT A VENDON		SA VICAT	D11 - Fabrication de ciment, plâtre, etc.	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	NEVANS	LENS		NEVANS	H - Mécanique, traitement des surfaces	OUI	NON	OUI	NON	NC
62	LENS	USINE GRANDE PAROISSE Mazingarbe	BULLY LES MINES		société grande parois	D36 - Fabrication des engrais	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	ANCIENS LAVOIRS ET COKERIE DE MAZINGARBE	MAZINGARBE		CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	USINE CRAY VALLEY	GROCCOURT		SOCIETE CRAY VALLEY	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	SOCIETE WALTHUR FRERES	CARVIN		Société Walthur Frères / Europe services	K22 - Regroupement d'OM, DIB	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	NORD HELIO SERVICE	MAZINGARBE		société nord helio service	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	ARREMA (ex ATOPNA)	LOISON SOUS LENS		ARREMA	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	BP WINGLES SNC	WINGLES		BP CHEMICALS	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	CERCHAR	MAZINGARBE		CERCHAR	F11 - Houillères	OUI	OUI	NON	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
62	LENS	NORTANKING (ex OIL TANKING FRANCE)	ANNAY		NORTANKING	D13 - Débits de pétrole, produits dérivés	OUI	OUI	NON	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
62	LENS	RECYTECH	FOUQUERIES LES LENS		RECYTECH	K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	SAV	BULLY LES MINES		SAV	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	TREFLEURPQE B&I	LOISON SOUS LENS		TREFLEURPQE	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	SILC Société Lénisite du Cuivre	LENS		SILC	J52 - Fonderie des métaux non ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	PALCHIM	ANDRES		PALCHIM	D3 - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	NC
62	LENS	SITA FD	HERBIN-COUPIGNY		SITA FD	K21 - Déchets dangereux industriels	OUI	OUI	NON	NON	NC
62	LENS	SNCF Technocentre Nord Pas de Calais	Maircourt		H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	OUI	OUI	NON	NON	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
62	LENS	Laboratoire Mont Saint Eloi	AVION			H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	NON	NON	OUI	NON	Site "historique" (pour un usage domes), pas de contraintes particulières après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
62	LENS	SVP	Loos en Gohelle		K51 - Récupération non ferreux	NON	NON	OUI	NON	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
62	LENS	SA H LOVEZ	LIBERCOURT		P. BOULET mais site en cessation d'activité depuis 31 octobre 2010	NON	NON	NON	NON	NON	NC
62	LENS	OI BSN (ex BSN GLASS PACK)	WINGLES		BSN	G1 - Céramique, verre, matériaux de corps	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	LENS	IGOL FLANDRES	CARVIN		IGOL FLANDRES	D13 - Débits de pétrole, carburants et l.	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	LENS	SA SPADO	ROUBAIX		SPADO-LASSALLY	D - Chimie, parachimie, pétrole	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	GRANDS MOULINS DE PARIS	MARQUETTE LEZ LILLE		grands moulins de paris	M - Divers et services	OUI	NON	OUI	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
59	LILLE	NF ANCIENNE DECHARGE DU CHEMIN DES BERRIES	WASSELON		SOCIETE CADE NORD HOLLAND FRANCE (CNH)	K22 - Regroupement d'OM, DIB	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	DECHARGE DECOCTEINE	FRELINGHEN			K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	ETABLISSEMENTS BEUGUE	ROUBAIX		société Beugue représenté par Maître MARTIN	H15 - Assemblage, montage	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SOLUNOR	BASELUX		Imperator	D12 - Raffinage de pétrole, carburants et l.	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	DEPOTS RHONE POULENC (Friche PCUR)	LEERS		société RHODIA	K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	ANCIENNE USINE TEINTURES ET IMPRESSIONS DU NORD	DON			E13 - Blanchiment, teinture, impression	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS INDUSTRIELS	SONDRECOURT		stpa	D13 - Débits de pétrole, produits dérivés	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	MAGPA	LILLE			E12 - Filature, tissage, tricotage	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SOTRA 99 (HELLAUR)	WASSELON		SOTRA 99 représenté par Maître threlen	D7 - Caoutchouc et matières plastiques	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	AIR TOTAL (TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.)	LEIGNON		total raffinage distribution	D13 - Débits de pétrole, produits dérivés	OUI	NON	OUI	NON	Site nécessitant des investigations supplémentaires
59	LILLE	BRENTNAG (anciens établissements DEBAUCHE)	WATTRELOS		BRENTNAG	K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	DEPOT DE CENDRES EDF COMINES	COMINES		EDF	I11 - Centrales électriques thermiques	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SODOCHM	ROUBAIX		SODOCHM	L13 - Entrepôts de produits dangereux	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	DEPOT ELF AVANT PORT DE LILLE	LOOS		Elf France devenu TOTAL FNA ELF	D13 - Débits de pétrole, produits dérivés	OUI	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	PENTURES AVI	MOUVAUX		PENTURES AVI	D42 - Fabrication de peintures	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SRRHU	MOUVAUX		SRRHU	K35 - Regroupement, recouvrement d	OUI	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	EPR Interjets pétroliers régionaux	MARCO EN BAROEUL		EPR	D13 - Débits de pétrole, produits dérivés	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	ARBEL FAUVET RAL	LILLE		ARBEL FAUVET RAL	H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	OUI	NON	OUI	NON	Site sous surveillance après diagnostic
59	LILLE	TOLIERE DN	MARQUETTE LEZ LILLE		TOLIERE DN	H13 - Traitement de surface	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	PANDAYOINE - ZAC DES MARQUETTES	LILLE		PANDAYOINE	H15 - Assemblage, montage	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	ANCIENNE USINE A GAZ DE LILLE - GDF QUARTIER ST ANDRE	LILLE			D2 - Industrie de gaz	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	DISTRICHIME	ROUBAIX		DISTRICHIME	L13 - Entrepôts de produits dangereux	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	LESAFFRE	QUEINDY SUR DELLE			B1 - Industrie agro-alimentaire	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	RECHM	CROIX		RECHM	H13 - Traitement de surface	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	CLEMENT RPC	LOMME		CLEMENT RPC	M - Divers et services	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	REGESOLVE	ROUBAIX		REGESOLVE	K42 - Régénération de solants	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	PANDAYOINE DEMANON	MARQUETTE LEZ LILLE			K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	VERBAEGHE BIOTECHNOLOGIE	ROUBAIX		VERBAEGHE BIOTECHNOLOGIE représentée p	E13 - Blanchiment, teinture, impression	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	WENDERBECCO (Synthron Logistique)	ROUBAIX		SYNCHRON LOGISTIQUE représentée par M	L12 - Transports	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	AVELANA ex DELCROIX (SNDF)	HEM		DELICOUË caché par AVELANA	E13 - Blanchiment, teinture, impression	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SOCIETE CHIMIQUE DE LA COURNEUVE (chimie spéciale)	SANT ANDRE LEZ LILLE		CALDIC SPECIALITES	D - Chimie, parachimie, pétrole	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	GALLAY SA	SANT ANDRE LEZ LILLE		GALLAY SA	H14 - Application de peinture	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	AGACHE - LINCROSTA	BECLIN		BECLIN	E12 - Filature, tissage, tricotage	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	UNION BISCUITS	ROUBAIX		UNION BISCUITS	B1 - Industrie agro-alimentaire	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	MERRYS - Tuilerie Huguéant Féral de Wahagnies	WAHAGNIES		MERRYS TOURTE	D12 - Fabrication de produits céramiques	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	WPAK GRYSPEERT	BOUSSEROUQUE		WPAK GRYSPEERT	H2 - Impression, presse-édition, photogr	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	CUSTOMAGG	HALLUIN		CUSTOMAGG	L - Entreposage, transport, commerce	OUI	NON	OUI	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
59	LILLE	BEKAERT CARDING SOLUTIONS S.A.S	ROUBAIX		BEKAERT CARDING SOLUTIONS SAS	H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	FCB, site de la Compagnie de Fives-Lille	LILLE		COMPAGNIE DE FIVES-LILLE	H - Mécanique, traitement des surfaces	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	COVENTRY (ex BL DRE)	HALLIBOURN		Mathe MALFASAN	D62 - Fabrication de détergents	OUI	NON	NON	NON	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
59	LILLE	EXIDE	LILLE		EXIDE TECHNOLOGIES SAS	H15 - Piles électrolytiques et accumulateurs d	OUI	NON	NON	NON	Site traité avec restrictions d'

Département	Arrondissement	Nom du site	Commune	Responsable du site	Type d'activité	Surveillance des eaux souterraines	Site industriel en activité	Site industriel en friche	Site ancien existant	Situation technique
59	LILLE	MPERATOR	BAISEUX	MPERATOR	D12 - Raffinage de pétrole, carburants et t	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	CASE FRANCE - CNH France	CROIX	CASE FRANCE	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	Filtr Group (anciennement s'ys print solutions et ex BASF-SYSTEME D'IMPRES)	FRETIN	XSYS Print Solutions	D4 - Encres, vernis, peintures, colles (fabri	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	PREFERNOR	FRETIN	PREFERNOR	K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	RMN	FRETIN	RMN	O23 - Centrales à béton	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	BOURGEOUD Industry EURL	SONDECOURT	BOURGEOUD Industry EURL	0 - Chimie, paraffines, pétrole	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	CATRY	SONDECOURT	CATRY	D4 - Encres, vernis, peintures, colles (fabri	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	CAPELLLE FRERES	HALLUIN	CAPELLLE FRERES	D02 - Chimie minérale inorganique autre	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	GALLO FRANCE	HALLUIN	GALLO FRANCE	K5 - Récupération, dépôts de ferrailles	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	CHMIE DERIVES	LILLE	CHMIE DERIVES	K2 - Traitement de déchets ultimes	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	OUVRE PMC	LESSQUIN	OUVRE PMC	03 - Chimie, phénolamines, pharmacie	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	selonard ex SELNOR	LESSQUIN	SELNOR	H15 - Assemblage, montage	OUI	OUI	NON	NON	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
59	LILLE	TRAITEMENTS LAMBIN	LOMME	Me BESSEME	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	CEPHEX	NEUVILLE EN FERRAIN	Rank Xerox	H1 - Mécanique, électrique, traitement de t	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	AGFA GEVAERT	PONT A MARCQ	AGFA GEVAERT	D61 - Fabrication de surfaces sensibles	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	FLIPO RICHIR	ROUBAIX	FLIPO RICHIR	H18 - Composants électroniques (laborati	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	BARCROM	ROUBAIX	BARCROM (anciennement LÉCOMATE)	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	FONDERIE DE CROIX	ROUBAIX	FONDERIE DE CROIX	J51 - Fonderie des métaux ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	REFNAL	SEQUEDIN	REFNAL	J85 - Autres métaux non ferreux (métallurg	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	BRABANT	TREBESIN	BRABANT	K42 - Régénération de solvants	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	HAEGBAERT-FREMAUX	VILLENEUVÉ D'ASCO	HAEGBAERT-FREMAUX	R42 - Fabrication de peintures	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	TSB	WASQUEHAL	TSB	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	DOA MORY SHPP	LOMME	DMS	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	DUARTIER FRERES	TOURCOING	DUARTIER FRERES	B13 - Huiles et graisses animales ou végét	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SI ENERGE (ALSTOM (STEIN INDUSTRIES))	L'YS LEZ LANNOY	ALSTOM	H1 - Mécanique, traitements des surfaces	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	BRUQUETTES DE L'ENTREPRISE	HEM	BRUQUETTES DE L'ENTREPRISE	O14 - Fabrication d'autres matériaux de co	OUI	OUI	NON	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	SOTEMA	ROUBAIX	SOTEMA	E13 - Blanchiment, teinture, impression	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	PETITREZ LAMBAERE	ROUBAIX	PETITREZ LAMBAERE	E13 - Blanchiment, teinture, impression	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	DESCAMPS ABSANSEMENT	ARMENIERES	DESCAMPS ABSANSEMENT	K34 - Sollicitation de déchets liquides	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SITE BM CHMIE	MARQUETTE LEZ LILLE	BM CHMIE	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	LEPOUTRE TERNYNCK - TCM	WATTRELOS	LEPOUTRE TERNYNCK	E13 - Blanchiment, teinture, impression	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	MELLETT	ROUBAIX	MELLETT	L - Entreposage, transport, commerce	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SEPRAT	LEERS	SEPRAT	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	OPRIMA	LEERS	OPRIMA	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours	
59	LILLE	CNH Usine de CROIX ex CASE France	CROIX	CNH	H - Mécanique, traitements des surfaces	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	VISTON SYSTEMES INTERIEURS	SONDECOURT	VISTON SYSTEMES INTERIEURS	O34 - Fabrication de matières plastiques d	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	DUBOIS MATERIAUX	LESQUIN	SUBDIBS MATERIAUX	C13 - Traitement du bois	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	QUALITOCK	TEMPLEMAR	QUALITOCK	L13 - Entreposage de produits dangereux	OUI	OUI	NON	NON	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
59	LILLE	PANFRANCE NORD	LESQUIN	PANALY BOIS MATERIAUX (ex PANFRANCE	C13 - Traitement du bois	OUI	OUI	NON	NON	Site sous surveillance après diagnostic
59	LILLE	PMA RENAISSANCE	ROUBAIX	PMA RENAISSANCE	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	BO SA Helme	SANT ANDRE LEZ LILLE	sociétés Delvay et ATOPINA (pour partie)	D42 - Fabrication de peintures	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	LOGICAL WATTRELOS	WATTRELOS	K22 - Regroupement d'OM, DIB	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	
59	LILLE	ETS WATTEL ET FILS	VENDREUILLE	ETS WATTEL	K52 - Dépôts de ferraille	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	SME	LOOS	SME représentée par Me BERTRAND	K35 - Regroupement, reconditionnement d	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	LADOE	NEUVILLE EN FERRAIN	LADOE	E11 - Peignage, cardage des fibres textiles	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	SIVICTOR HUGO	HOULFINES	M - Divers et services	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire	
59	LILLE	NORD HELD ORAVURE	TOURCOING	NORD HELD SERVICE	H13 - Traitement de surface	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SDEZ	LOMME	SDEZ	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	DE TAYRAC	ANNOUELLIN	MATRE MALFASAN	E2 - Industrie des cuirs et peaux, tannerie	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	MORY COMBUSTIBLES / VANDERPERRE	TOURCOING	MORY COMBUSTIBLES	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	TARPEFT	TOURCOING	Sti Nouvelle TARPISFT Carpettes Berry	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	STATION BP DEROT	LILLE	BP FRANCE	L2 - Transports, automobiles, carburants	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	DELATRE	ROUBAIX	DELATRE	K32 - Traitements physico-chimiques	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	POULLET DEMESTERE	ROUBAIX	POULLET DEMESTERE représentée par Me D.	E21 - Tanneries, mégisserie	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	TENTURIERE DU FLE	ROUBAIX	TENTURIERE DU FLE représentée par Me TEE	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	ANCHONNE STATION SERVICE TOTAL	LAURESBERT	Total	L21 - Dépot de carburants	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	SOCOWA	WATTRELOS	SOCOWA	K3 - Traitement de déchets industriels	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	TENTURIERE MELLAUSSOU - MULLATON (TMM)	HEM	ROYVILLE	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	FCB, site Fivior (Ateliers de Fives SA)	LILLE	BONNE Nicolas	H11 - Usinage	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	SANL TRANSPORTS JOVENEAUX	MARQUETTE LEZ LILLE	Transport JOVENEAUX	K32 - Regroupement d'OM, DIB	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	PEIGNAGE AMEEDÉ (Mebah)	ROUBAIX	PEIGNAGE AMEEDÉ	E11 - Peignage, cardage des fibres textiles	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	Société AMEEDÉ PRODUCTION	ROUBAIX	SAP (Société AMEEDÉ PRODUCTION)	E11 - Peignage, cardage des fibres textiles	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	AVD ATELIER'S VANDERSCHELDEN DANIEL	ROUBAIX	AVD	H13 - Traitement de surface	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	GUERMONPREZ	SANT ANDRE LEZ LILLE	Etablissements GUERMONPREZ	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	T.R.A.	TEMPLEMAR	Matex Malfasan	K - Déchets et traitements	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	GDF URINE A GAZ DE L'UNION	TOURCOING	GDF	D21 - Stockage et conditionnement des ga	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	VANDOURVE	ROUBAIX	F.VANDOURVE et Ce	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	SHELL station "avenue Alfred Motte"	ROUBAIX	PETROLES SHELL	L21 - Dépot de carburants	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	YRAU	LILLE	Théry François-Xavier	E12 - Filature, tissage, tissage, trottage	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	WLVA MELBEX	LOMME	SONNE Nicolas	C1 - Bois et de l'ameublement (industrie d	NON	NON	OUI	NON	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
59	LILLE	MOSSLEY BADIN	LILLE	PERIN Yvon	E12 - Filature, tissage, tissage, trottage	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	SCI WILSON	BECLIN	L21 - Filature, tissage, tissage, trottage	NON	NON	OUI	NON	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire	
59	LILLE	GUERMONPREZ	FACHES-THUMESNIL	H21 - Imprimerie, presse, édition	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours	
59	LILLE	STEYERLYNCK	LILLE	SOCIETE GUSTAVE STEYERLYNCK	B1 - Fabrication de produits alimentaires	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	Flandres Investement SAS	FRELINGHEN	Flandres Investement SAS	NON	NON	OUI	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis en cours de mise en oeuvre	
59	LILLE	DOA MORY SHPP	Lille	DMS	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	NON	NON	OUI	NON	Site "tariffé" (pour un usage domes), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
59	LILLE	Jules de Surmont et Fils	Tourcoing	Matex THEETEN	NON	NON	OUI	NON	NC	
59	LILLE	RF	ROUBAIX	Réseau Ferri de France	NON	NON	NON	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	MAGREIN	TEMBLOIVE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NC
59	LILLE	TOTAL MOUVAUX	MOUVAUX	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION	NON	NON	NON	NON	NON	NC
59	LILLE	HOLIDAY PIGMENT	COMINES	HOLIDAY PIGMENT	0 - Chimie, paraffines, pétrole	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	VERBRUGGE	LILLE	VERBRUGGE	H13 - Traitement de surface	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	CRIE	MARQUETTE LEZ LILLE	CRIE	K5 - Récupération, dépôts de ferrailles	NON	OUI	NON	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	LILLE	OLEA	NOYELLES LES BECLIN	OLEA	O62 - Fabrication de céramiques	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	CORNU	WASQUEHAL	CORNU	K5 - Récupération, dépôts de ferrailles	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	POUDRES INDUSTRIELLES DU NORD - PNFLOC	HEM	PNFLOC	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	FARATEX	LEERS	FARATEX	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	LAJTOS	ROUBAIX	H13 - Traitement de surface	NON	OUI	NON	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	NOUVELLES FILATURES LANIERES DE ROUBAIX	ROUBAIX	NF Laniers de Roubaix représentée par Me DUQ	E12 - Filature, tissage, tissage, trottage	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	LANIERE DE ROUBAIX	ROUBAIX	LANIERE DE ROUBAIX représentée par Me LOE	E13 - Blanchiment, teinture, impression	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	LILLE	DANONE	BECLIN	danielle	B12 - Industrie laitière	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	MAN ORGA INDUSTRIE	ROUBAIX	MAN ORGA INDUSTRIE	J51 - Travail des métaux, chaudronnerie, p	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	Fonderie HW	ROUBAIX	HW	J51 - Fonderie des métaux ferreux	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	LILLE	BOSTK	ROUBAIX	BOSTK	D44 - Fabrication de colles et mastics	NON	OUI	NON	NON	NC
59	LILLE	LE JOINT FRANCAIS	ROUBAIX	LE JOINT FRANCAIS	D71 - Industrie du caoutchouc	NON	OUI	NON	NON	NC
62	MONTREUIL	Ancienne décharge FERGVY	ERGVY	Communauté de Communes du Canton d'Huqueras	OUI	NON	NON	NON	NON	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODRST)
62	MONTREUIL	STOLZ SEQUAPG	WALLY BEAUCAMP	STOLZ	H13 - Traitement de surface	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'abandon, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
62	MONTREUIL	VALEO EEM	VALEO EEM	H1 - Mécanique, électrique, traitement de t	NON	OUI	NON	NON	NON	NC
62	SANT-OMER	DMS (THERMO FNA (ex SITE COTPIERRE GMS))	SANT-OMER	DMS (THERMO FNA)	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
62	SANT-OMER	STATION SERVICE FNA L'ONGNESESSE	FNA	0 - Production de chaleur, chauffage	OUI	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours

Département	Arrondissement	Nom du site	Commune	Responsable du site	Type d'activité	Surveillance des eaux souterraines	Site industriel en activité	Site industriel en friche	Site ancien réutilisé	Situation technique
59	VALENCIENNES	DECHARGE LEMAHIEU	ARSSON	so068 LLOIL, représenté par M. Delaite	K21 - Décharges d'ordures ménagères	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	SNCZ	BOUCHAIN	so089 SNCZ	K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	ANCIENNE SAVONNERIE LEMPEREUR - FRIEHE KNOX	ESCAUDAIN		K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au COSPRET)
59	VALENCIENNES	ANCIENNE COKERIE DE LOURCHES CDF	LOURCHES	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	RAFFINERIE ELF ANTAR	HALLECHIN	Elf France	D12 - Raffinage de pétrole, carburants et L	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	BASSINS A BOUES DE DOUCHY LES MINES - BAI	DOUCHY LES MINES	BAL INDUSTRIE	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	ANCIENNE DECHARGE SNCF	VALENCIENNES	SNCF	K - Déchets et traitements	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	CHANTIER GFF	BOUCHAIN	GFF-NOIRSIEDER	K5 - Recupération, dépôts de ferrailles	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	ANCIENNE DECHARGE ETERNIT	PROUVY	ETERNIT	K22 - Regroupement d'OM, DIB	OUI	NON	OUI	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
59	VALENCIENNES	VALMONT	ANZIN		J21 - Production de fontes (haut fourneau)	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	ANCIENNE USINE D'AGGLOMERATION D'ESCAUDAIN	ESCAUDAIN	CHARBONNAGES DE FRANCE CDF	F11 - Houillères	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	COBELAK FRANCE (ex COBELAK)	COBELAK		H16 - Piles électrolytiques et accumulateurs B	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	DECHARGE INTERNE LME	TRITH SAINT LEGER	LME	K22 - Regroupement d'OM, DIB	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	Valbanc ASBV	ANZIN	Valbanc	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	Ancienne cokerie de la Forêt 2	LOUVRICHAUX	Charbonnages de France	J1 - Cockerie, usines à gaz	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	CET D'ONNANG	ONNANG		J1 - Cockerie, usines à gaz	OUI	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	CET ou FREINIES SUR ESCAUT	FREINIES SUR ESCAUT	SITA NORD ex SOCIÉTÉ NITRETEL	K32 - Traitement physico-chimiques	OUI	NON	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	TROU DES BELGES	THIANT	so044 FORMER	K1 - Stations d'épuration	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	PPD	SALA TAN	ppg industries France	D42 - Fabrication de peintures	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	CET DE CURGIES	CURGIES	NITRETEL (ex senitru)	K - Déchets et traitements	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	Bombardier Transport France (ex ANF INDUSTRIE, ANF CRESPIN)	CRESPIN	ANF	K22 - Regroupement d'OM, DIB	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	FONDERIES ET ACIERIES DE DENAIN (FAD)	DENAIN	FAD	J51 - Fonderie des métaux ferreux	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	CHMICOLOR	BELLANG	CHMICOLOR	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	DIST BROCADES	PROUVY	DIST BROCADES	J5 - Fonderie et travail des métaux	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	LIOM DE DOUCHY	DOUCHY LES MINES	PROCYNDHMI (ex SOTDI)	K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	BICCANORD	DOUCHY LES MINES	BICCANORD	D32 - Chimie minérale inorganique autre	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	EPV	HALLECHIN	EPV	D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés o	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	ACGR	ROULLT	ACGR	H - Mécanique, traitements des surfaces	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	SNT Société nouvelle de traitement	RENNESSES	SNT	H13 - Traitement de surface	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	GADESRALD	SANT SAULVE	GADESRALD	K3 - Traitement de déchets industriels	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	VALLUREC (ex Marmonnan)	SANT SAULVE	VALLUREC	J22 - Production d'acier brut, acières	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	LME Laminés Marchands Européens	TRITH SAINT LEGER	LME	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	VALDUNES	TRITH SAINT LEGER	VALDUNES	J - Sidérurgie, métallurgie, coke	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	PSA Peugeot Citron	TRITH SAINT LEGER	PSA Peugeot Citron	J53 - Fonderie et travail des métaux, chaudronnerie, p	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	ANCIENNE USINE ETERNIT	PROUVY	ETERNIT	G13 - Fabrication de produits en amiante-c	OUI	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	Unité de traitement par lavage et stabilisation de poussières	DOUCHY LES MINES	Société de Groupage et de Traitement de Déchets	K35 - Regroupement, recouvrement d	OUI	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	SANT GOBAN GLASS FRANCE	EMERCHICOURT	SANT GOBAN GLASS FRANCE	G15 - Industrie du verre	OUI	OUI	NON	NON	Site "qualifié" pour un usage domo, pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
59	VALENCIENNES	FORT DE MAULDE	MAULDE	Carrières Mûlez représenté par Me Gadeyne	G1 - Céramique, verres, matériaux de construction	NON	NON	OUI	NON	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
59	VALENCIENNES	BRENTNAG	VEUX CONDE	BRENTNAG	D - Chimie, parachimie, pétrole	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	VALENCIENNES	DOUBLET	LA SENTINELLE	DOUBLET	H - Mécanique, traitements des surfaces	NON	NON	OUI	NON	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
59	VALENCIENNES	MAZELIER	VALENCIENNES	MAZELIER	J22 - Fonderie des métaux non ferreux	NON	NON	OUI	NON	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
59	VALENCIENNES	MARAILLES VIVIERS	PROUVY	SITA NORD	G13 - Fabrication de produits en amiante-c	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	FORGES ET ESTAMPAGE (Vieux Conde Estampage)	VEUX CONDE	FORGES ET ESTAMPAGE	M - Sidérurgie, métallurgie, coke	NON	NON	OUI	NON	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
59	VALENCIENNES	FRIEHE LELEU	FAMARS		M - Divers et services	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	STRS	SALA TAN	STRS - Maître GADEYNE	H14 - Application de peinture	NON	NON	OUI	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	GARAGE DU TRIANGLE	TOURCOING	VERGOTE Jocky	L21 - Vente et réparation automobile	NON	NON	OUI	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	EDF CENTRE DE PRODUCTION THERMIQUE	BOUCHAIN			NON	NON	NON	NON	NC
59	VALENCIENNES	STATION SERVICE TOTAL AUTOROUTE A2 TRITH	TRITH SAINT LEGER	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION	G2 - Production de chaleur, chauffages	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	STATION SERVICE DU GARAGE DUMEZ	TRITH SAINT LEGER	TOTAL	G2 - Production de chaleur, chauffages	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	PAB NORD	ONNANG	PAB NORD	G7 - Caoutchouc et matières plastiques	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	SEC ALSTROM	PETRE FORET	SEC ALSTROM	J2 - Sidérurgie, première transformation	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	DELATRE LEVYER	SANT AMAND LES EAUX	DELATRE LEVYER	H1 - Mécanique, électrique, traitement de s	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	LWB REFRACATORIES (Lait Réfractaires)	VALENCIENNES	LWB REFRACATORIES	D - Chimie, parachimie, pétrole	NON	OUI	NON	NON	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
59	VALENCIENNES	Site DOMMERY	PROUVY	ETERNIT	G13 - Fabrication de produits en amiante-c	NON	OUI	NON	NON	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
59	VALENCIENNES	Elsim - Usine de Thiant	Thiant	Elsim SAS	G13 - Fabrication de produits en amiante-c	NON	OUI	NON	NON	NC

AVIS D'INCIDENTS PUBLIES EN 2011

Site Internet www.asn.fr

DATE	INSTALLATION	DESCRIPTION DE L'INCIDENT
13/04/2011	CNPE de Gravelines Réacteur 2 Sortie du domaine de fonctionnement autorisé sur dysfonctionnement d'un détendeur lors de la mise à l'arrêt du réacteur pour maintenance.	<p>Annuellement, chaque réacteur de la centrale de Gravelines est mis à l'arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Cette opération nécessite la baisse progressive de la pression et de la température du circuit primaire¹ du réacteur, à travers plusieurs domaines successifs de fonctionnement autorisés.</p> <p>La mise à l'arrêt nécessite aussi la vidange partielle du circuit primaire du réacteur. Lors de cette phase, la pression d'air est contrôlée à l'aide d'un circuit d'air comprimé équipé d'un détendeur, le but étant de maintenir la pression sous la limite autorisée qui est de 5 bars dans ce domaine de fonctionnement.</p> <p>Le 13 avril 2011, lors de la mise à l'arrêt du réacteur n°2, le détendeur de ce circuit d'air comprimé n'a pas fonctionné, entraînant un dépassement de la pression maximale autorisée jusqu'à 8 bars.</p> <p>L'exploitant a réagi en isolant le détendeur incriminé et en dépressurant le circuit primaire jusqu'à ce que la pression retrouve le domaine de fonctionnement autorisé. La pression a néanmoins été trop forte, pour ce domaine de fonctionnement, pendant 24 minutes ce qui constitue un non respect des règles d'exploitation.</p> <p>Cet incident qui n'a pas eu de conséquence pour la sûreté a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.</p> <p><i>¹ circuit primaire : le circuit primaire est un circuit fermé sous pression qui, en fonctionnement, extrait la chaleur du cœur du réacteur au contact des éléments combustibles. L'eau du circuit primaire cède la chaleur acquise à l'eau du circuit secondaire à travers les générateurs de vapeur.</i></p>
30/05/2011	CNPE de Gravelines Réacteurs 1 à 5 Non-conformité de supports de filtres des circuits d'eau brute secourue ¹	<p>Le 30 mai 2011, au cours de contrôles visuels effectués dans le cadre des programmes de maintenance, des non-conformités, telles que l'absence de tiges de fixation ou de la corrosion au niveau des supports des filtres des circuits d'eau brute secourue¹, ont été constatées sur le réacteur n°4. L'extension des contrôles à l'ensemble des réacteurs a révélé des non-conformités similaires sur les réacteurs n° 1, 2, 3 et 5.</p> <p>Le circuit d'eau brute secourue est constitué de deux lignes redondantes. En cas de défaillance du filtre, la ligne associée serait inopérante. Compte tenu des anomalies constatées, on ne peut pas exclure, en cas de séisme, la défaillance simultanée des deux lignes du circuit d'eau brute secourue des réacteurs n° 1, 2 et 4.</p> <p>Les travaux de remise en état des supports ont été réalisés en totalité sur les réacteurs n°4 et 5, et sont en cours sur le réacteur n°1 actuellement en arrêt pour visite décennale. Sur le réacteur n°2, des travaux de remise en conformité ont été réalisés sur une des deux lignes. À ce jour, des travaux similaires sont encore nécessaires sur une des deux lignes des réacteurs n°2 et 3. Les supports des filtres ont été renforcés provisoirement dans l'attente de la réalisation des travaux définitifs. L'ASN a demandé à l'exploitant la remise en conformité des lignes impactées au plus tôt.</p> <p>Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle en termes de sûreté. Il s'agit toutefois d'un non respect des prescriptions relatives à la qualification sismique des matériels importants pour la sûreté.</p> <p>Cet incident a, par conséquent, été déclaré par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.</p> <p><i>¹ Circuit d'eau brute secourue (SEC) : ce circuit sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur. C'est un circuit dit « de sauvegarde » constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l'arrêt, afin d'assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine de stockage du combustible.</i></p>

01/06/2 011	CNPE de Gravelines Réacteur 6 Non respect des spécifications techniques d'exploitation	<p>Le 1^{er} juin 2011, le réacteur n° 6 est en fonctionnement. Au cours d'essais périodiques, deux systèmes de sauvegarde sont rendus inopérants simultanément pendant 6 minutes. Cet écart constitue un non respect des règles d'exploitation. Les systèmes concernés sont le système d'aspersion dans le bâtiment réacteur et le système de contrôle de la teneur en hydrogène et de surveillance atmosphérique dans le bâtiment réacteur.</p> <p>Les essais périodiques servent à vérifier le bon fonctionnement des matériels et des circuits. Dans ce cadre, il est parfois nécessaire de rendre inopérants des équipements pendant tout ou partie de la durée de l'essai.</p> <p>Un premier système de sauvegarde a été rendu inopérant pour la réalisation d'un essai périodique. Dans le cadre d'un autre essai périodique, un second opérateur a demandé l'autorisation de rendre inopérant un autre système de sauvegarde. Cette seconde autorisation a été délivrée sans remise en service préalable du premier système de sauvegarde. Cette situation est non conforme aux règles d'exploitation. Cet incident qui n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES</p>
16/06/2 011	CNPE de Gravelines Réacteur 4 Non respect des spécifications techniques d'exploitation	<p>Le 16 juin 2011, le réacteur n° 4 est à l'arrêt en visite annuelle pour maintenance et rechargement. Une intervention de maintenance sur une pompe d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur conduit à rendre cet équipement inopérant.</p> <p>Le 23 juin, des agents EDF et prestataires procèdent à une visite des installations dans le cadre du redémarrage du réacteur. Sur la turbopompe du système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur, ils constatent que les travaux de maintenance des 16 et 17 juin 2011 n'ont pas été parfaitement réalisés. Leur analyse conduit toutefois à l'absence d'impact sur le fonctionnement de la turbopompe. Une remise en état est engagée et elle a lieu le 26 juin 2011.</p> <p>Par la suite, l'analyse complémentaire de cet équipement établit que le fonctionnement de la turbopompe n'est plus assuré du 19 au 26 juin 2011. Les règles techniques d'exploitation exigent en pareil cas une réparation sous trois jours.</p> <p>Cet incident qui n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.</p> <p><u>Générateur de vapeur :</u> Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U.</p> <p><u>Circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur :</u> Le circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l'alimentation principale, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Il est alimenté par un réservoir. Celui-ci doit avoir en permanence une quantité d'eau suffisante pour permettre de refroidir le circuit primaire par les générateurs de vapeur jusqu'à ce qu'un autre moyen de refroidissement puisse être utilisé. L'eau qu'il contient doit être suffisamment froide pour obtenir un refroidissement efficace.</p> <p>Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Deux d'entre elles sont des pompes classiques, entraînées par des moteurs électriques. La troisième est une turbopompe. Cette turbopompe est entraînée par une petite turbine actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur, ce qui la rend indépendante de toute alimentation électrique. En cas de perte totale des alimentations électriques, elle doit être en mesure d'assumer à elle seule l'alimentation en eau des générateurs de vapeur.</p>
02/07/2 011	CNPE de Gravelines Réacteur 5 Non respect des spécifications techniques d'exploitation	<p>Le 2 juillet à 1h00, le réacteur est en cours d'arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. À la suite d'une manœuvre inappropriée, un opérateur a provoqué un bref passage (une minute) de la température primaire sous la valeur de 286°C qui est le minimum requis par les règles d'exploitation dans cet état du réacteur.</p> <p>Lors de l'arrêt des réacteurs, des essais sont réalisés afin de préparer la déconnexion du réacteur du réseau électrique. À ce niveau faible de puissance, le contrôle de la puissance du réacteur par les grappes de commande est réalisé directement par l'opérateur, alors que cette commande est régulée en mode automatique à des puissances supérieures.</p> <p>Pendant les essais de déconnexion, des variations de fréquence électrique du réseau ont engendré des variations de puissance électrique de la turbine, entraînant des variations de la température du circuit primaire¹. L'opérateur a tenté</p>

		<p>de stabiliser cette situation par des mouvements de grappes de commande, mais il a amplifié le phénomène et la température est passée sous le seuil minimal. Une analyse approfondie de l'exploitant a conclu que les mouvements de grappe n'étaient pas la conduite appropriée pour ce type de phénomène. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. Dans un premier temps l'exploitant avait classé cet événement au niveau 0 de l'échelle INES. Suite à l'analyse approfondie, il a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES,</p> <p>¹ circuit primaire : le circuit primaire est un circuit fermé sous pression qui, en fonctionnement, extrait la chaleur du cœur du réacteur au contact des éléments combustibles. L'eau du circuit primaire cède la chaleur acquise à l'eau du circuit secondaire à travers les générateurs de vapeur.</p>
14/07/2011	CNPE de Gravelines Réacteur 5 Non respect des spécifications techniques d'exploitation lors d'un essai périodique	<p>Depuis le 2 juillet 2011, le réacteur n°5 de la centrale nucléaire de Gravelines est en arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Le 14 juillet 2011, lors d'un essai périodique sur les alimentations électriques de secours, l'intervenant en charge de l'essai a réalisé une manœuvre inappropriée qui a coupé l'alimentation électrique d'un des deux tableaux de puissance du réacteur pendant dix minutes. Durant les arrêts de réacteurs, des maintenances et des essais sont réalisés afin de s'assurer du fonctionnement sûr du réacteur. Ces essais sont réalisés en suivant des procédures précises que les opérateurs déroulent étape par étape. Lors de cet essai du 14 juillet 2011, l'intervenant n'a pas réalisé une étape prescrite par sa procédure. Il a arrêté le diesel de secours, alors connecté au tableau électrique, sans avoir au préalable réalimenté ce tableau sur une autre source de puissance. Cet incident n'a eu aucune conséquence réelle en termes de sûreté. Il s'agit toutefois d'un non respect des spécifications techniques d'exploitation. Cet incident a, par conséquent, été déclaré par exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.</p>
19/09/2011	CNPE de Gravelines Réacteur 6 Non respect des spécifications techniques d'exploitation	<p>Le 19 septembre 2011, le réacteur n° 6 est à l'arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Au moment de l'ouverture du sas au niveau 8 mètres du bâtiment réacteur (BR), les deux ventilateurs du système de confinement ne sont pas opérationnels. Cet écart constitue un non respect des règles d'exploitation. Dans le cadre de l'arrêt du réacteur, il est nécessaire d'intervenir dans le bâtiment réacteur. Les accès se font par l'intermédiaire de deux sas. Les règles d'exploitation imposent, avant ouverture des sas, que le système permettant d'assurer le confinement en cas de situation incidentelle soit prêt à fonctionner. En particulier, les deux ventilateurs doivent être alimentés électriquement. Lors d'un contrôle, un agent d'EDF constate le non-raccordement des deux ventilateurs. En cas de situation incidentelle générant des rejets à l'intérieur du bâtiment réacteur, les ventilateurs créent une dépression d'air permettant de confiner les rejets dans le bâtiment réacteur. Les deux ventilateurs ont été raccordés dès la découverte de l'écart. Cet incident, qui n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement, a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.</p>
09/11/2011	CNPE de Gravelines Réacteur 2 Non respect des conditions prescrites pour l'intervention de remise en état des supports de filtres des circuits d'eau brute secourue ¹	<p>Le 9 novembre 2011, une intervention a été réalisée sur le circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n° 2, contrairement aux mesures prescrites pour la durée des opérations de remise en état du circuit d'eau brute secourue. Suite à l'incident du 30 mai 2011, l'ASN a demandé à l'exploitant de remettre en conformité au plus tôt les circuits d'eau brut secourue des réacteurs n° 2 et 3 (voir avis d'incident du 7 octobre 2011). Pour réaliser ces travaux, l'exploitant a demandé une modification temporaire des règles d'exploitation. L'ASN a donné son accord le 4 novembre 2011 sous réserve de ne pas intervenir sur certains matériels de secours. Le 8 novembre 2011, l'ASN a réalisé une inspection inopinée pour s'assurer que l'exploitant réalisait son intervention conformément au dossier et qu'il prenait bien en compte les demandes de l'ASN. Les inspecteurs ont constaté un manque de rigueur dans les modalités d'intervention, ce qui a conduit à l'arrêt du chantier. L'exploitant a engagé une analyse approfondie des interventions réalisées en parallèle des travaux de remise en états des installations. Cette analyse a fait apparaître qu'une intervention, non autorisée dans l'accord de l'ASN, avait été faite</p>

		<p>le 9 novembre 2011 sur le circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle en termes de sûreté, le matériel de secours n'ayant pas été sollicité. Cet incident a été déclaré par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.</p> <p>¹ Circuit d'eau brute secourue (SEC) : ce circuit sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur. C'est un circuit dit "de sauvegarde" constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l'arrêt, afin d'assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine de stockage du combustible.</p>
15/12/2 011	CNPE de Gravelines Réacteur 1 Non respect d'une condition prescrite lors d'une modification d'un système de ventilation	<p>Le 14 septembre 2011, lors de la réalisation d'une intervention pendant la visite décennale du réacteur n° 1, un ventilateur est volontairement débranché électriquement alors que les mesures prescrites dans le cadre d'une modification en cours du système de ventilation des locaux des réservoirs de traitement des effluents gazeux hydrogénés du réacteur exigeaient qu'il reste disponible. La modification du système de ventilation, qui comporte deux ventilateurs, a fait l'objet d'une demande d'accord préalable à l'ASN puisque sa réalisation impose un non-respect temporaire des règles générales d'exploitation. L'accord a été délivré sous réserve notamment qu'au moins un ventilateur soit maintenu disponible pour pouvoir être démarré en cas de détection d'hydrogène dans les locaux. Le 15 décembre 2011, suite à l'analyse approfondie du dossier d'intervention du 14 septembre 2011, EDF a mis en évidence une erreur dans l'analyse de risque, qui n'avait pas fait l'objet des contrôles appropriés, qui a conduit à débrancher le ventilateur qui devait rester disponible. En cas de détection de la présence d'hydrogène dans les locaux, la mise en service du ventilateur aurait demandé un délai plus important. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle en termes de sûreté, la présence d'hydrogène n'ayant pas été détecté dans les locaux des réservoirs. Cet incident a été déclaré par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.</p>

DREAL NORD-PAS-DE-CALAIS
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Accueil du site > Les thématiques > Prévention des risques

La DREAL ?

- Les thématiques
 - Biodiversité, Eau et Milieux
 - Energie, climat, aménagement et logement
 - Prévention des risques
 - Transports et véhicules
 - Déplacements, intermodalité, infrastructures
 - Promotion du développement durable
- S'Informier
- Accès Professionnels

Qui sommes-nous ?
Les services de la DREAL
Nos missions
Contactez nous

CARTE VIGILANCE CRUES

OUTILS DE DIFFUSION

- DONNEES
- CARTO
- Portail données communales
- Statistiques
- Données SIG
- Données IRE
- Profil Environnemental
- Portail des ressources
- Publications
- Photothèque

Risques technologiques - PPRT

Plan de prévention des risques technologiques

Actualité | Cadre réglementaire | Suivi des PPRT | Questions fréquentes | Glossaire

Les PPRT permettent d'agir sur les coexistences peu souhaitables entre les sites à haut risque et leur environnement, en résorbant les situations difficiles héritées du passé et en limitant l'urbanisation future.

Actualités

Approbations récentes

2 février

- août 2011 : EPV-ANTARGAZ (59)
- avril 2011 : TITANOBEL (Ostricourt) (59)

Accéder aux documents dans notre rubrique "Suivi des PPRT"

[Lire la suite de Approbations récentes](#)

Rechercher

Communes

Toutes les communes

Rechercher

Plus de critères

[Voir tous les PPRT](#)

Consultation du public en cours ou à venir

2 février

La consultation du public dans le cadre de la concertation initiale :

- en cours : aucune consultation
- à venir : aucune consultation

La consultation du public dans le cadre de l'enquête publique (dernière étape avant approbation) :

- en cours :
 - Aluminium Dunkerque : du 2 novembre au 5 décembre 2011
- à venir : aucune consultation

[Lire la suite de Consultation du public en cours ou à venir](#)

Événements

Contacts

DREAL Nord - Pas-de-Calais

Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement
44, rue de Tournai BP 259 - 59019 Lille cedex
Tél. 03 20 13 48 48
Fax. 03 20 13 48 78
www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr

Artois

Unité territoriale

Centre Jean Monnet, avenue de Paris
62400 Béthune
Tél : 03.21.63.69.00
Fax : 03.21.01.57.26

Hainaut - Cambrésis - Douaisis

Unité territoriale

Zone d'Activités de l'Aérodrome
BP 40137
59303 Valenciennes cedex
Tél : 03 27 21 05 15
Fax : 03 27 21 00 54

Lille

Unité territoriale

Immeuble Centre Europe Azur,
323 avenue du Président Hoover - BP 479
59021 Lille cedex
Tél : 03.20.15.84.00
Fax : 03.20.54.26.90

Littoral

Unité territoriale

rue du Pont de Pierre - BP 199
59820 Gravelines
Tél : 03.28.23.81.50
Fax : 03.28.65.59.45

Arras

Antenne d'Arras

100, avenue Winston Churchill
62000 Arras
Tél : 03 21 50 30 08
Fax : 03 2150 30 09

Calais

Antenne de Calais

22,, rue Henri Baillon
62100 Calais
Tél : 03 21 19 70 00
Fax : 03 2119 75 74

Valenciennes

Antenne de Valenciennes

BP 40137
59303 Valenciennes
Tél : 03 27 21 31 70
Fax : 03 27 21 00 54