

IDL AMIENS | PRESENTATION CSS

26/01/2015

**IDL**
LOGISTICS





SOMMAIRE

1/ Bilan SGS 2014


2/ Incidents / accidents / nuisances survenus en 2013/2014

3/ Actions réalisées pour la prévention des risques en 2013/2014 et programme d'objectif de réduction des risques



➤ FICHE SIGNALÉTIQUE DU SITE

- > Un entrepôt de 7 000m²
- > Le site est un entrepôt de stockage de produits conditionnés uniquement.
- > 2 cellules de stockage
- > Site SEVESO Seuil Haut
- > Une gestion Multi clients (8 dossiers)
- > 20 salariés polyvalents
- > ICPE : 1131, 1172, 1173, 1432, 1510, 1530, 1532, 2662, 2663
- > Activités :
 - Etiquettes de produits finis
 - Matières premières cosmétiques
 - Visserie
 - Carburants
 - Produits phytosanitaires





➤ 1/ BILAN SGS 2014

- **Extrait de la revue de direction réalisée le 03 juillet 2014 en présence de**
 - Thomas DUQUESNE (Directeur immobilier ID Logistics)
 - Mathieu BLANCHE (Responsable du site d'Amiens)
 - Denis VANHAEZEBROUCK (Responsable d'exploitation du site d'Amiens)

1/ Retour d'expérience :

- Le SGS est maintenant opérationnel depuis plus d'une année et son contenu est globalement assimilé par le management.
- La dernière inspection DREAL (juin 2013) souligne néanmoins des écarts à corriger dont les principaux points sont :
 - Dispositif d'aspiration bassin de rétention **(Fait)**
 - Signalétique RIA, plan du matériel POI **(travaux en février 2015 – commande passée)**
 - Commandes de désenfumage non doublées **(travaux en février 2015 – commande passée)**
 - Alarme sonore à installer dans une des cellules **(travaux en février 2015 – commande passée)**
 - Manche à air à installer **(Fait)**
 - Mise à jour documentaire (POI, SGS, procédure périssables, procédure société gardiennage) **(Fait)**



➤ 1/ BILAN SGS 2014

2/ Résultat des contrôles effectués :

- Le suivi des prestataires est bien documenté (dans l'outil immobilier) / Pas de remarques lors des contrôles CID
- Pas d'exercice POI à juillet 2014 avec le SDIS (*réalisé en janvier 2015*)
- Un exercice d'évacuation doit néanmoins être réalisé dans le prochain trimestre (*Fait*)
- Contrôle mensuel CHSCT réalisé
- Registre des anomalies : Fuite sprinklers en avril : tête fuyarde : Anomalie traitée par AXIMA

3/ Evolution réglementaires du site

- Rubrique 1132 : une demande d'antériorité a été faite le 20/03/2013 auprès de la préfecture (cf. PJ). La préfecture n'a pas encore mis à jour l'AE. Du fait de la modification des stockages Il n'y a pas de produits correspondants à cette catégorie.
- Arrêté du 16 juillet 2012 concernant la rubrique 1432 / Le service immobilier a diligenté un audit dont les préconisations devront être confirmées avant la fin de l'année en fonction des évolutions de l'exploitation (*Fait*)
- Seveso III : Un recensement complet des produits et les conséquences sur le statut SEVESO sera diligenté par AMFQSE avant fin février 2015

4/ Résultat des audits internes

- Audit effectué le 24/06/2014 par ACCIMO.
- De nombreuses remarques ont été formulées, calendrier prévisionnel de reprise à proposer par le site (*voir programme d'objectif de réduction des risques en fin de présentation*)



➤ 1/ BILAN SGS 2014

5/ Registre des anomalies techniques et actions planifiées :

- Insister sur les anomalies liées aux MMR qui doivent être traitées immédiatement. *(Fait)*

6/ Bilan des actions de formation et sensibilisation

- Communication de la démarche SGS auprès de nos clients à prévoir. (CHIMEX)

7/ Conclusion

- La mise en place du SGS est plus aboutie que l'année précédente mais des améliorations restent nécessaires (cf Audit ACCIMO)
- Une mise à jour du document doit être effectuée suite au changement de direction du site mais également en fonction des évolutions clients. *(Fait)*



➤ 2/ INCIDENTS / ACCIDENTS / NUISANCES SURVENUS EN 2013/2014

- Rien à signaler sur cette période

➤ 3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2014 ET PROGRAMME D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES

1/ Actions : Travaux

- Suivi des travaux et de la maintenance sur l'intranet groupe.
- Pose de la signalétique groupe avec indication ICPE par allée
- Sécurisation du site : ajout de barrières et grillages supplémentaires
- Mise en conformité protection foudre
- Installation d'une manche à air
- Remplacement des cannes d'aspiration bassin de rétention
- Refonte de l'identification des RIA et extincteurs pour un meilleur suivi et répertoire dans le POI
- Inertage de la cuve gasoil
- VGP sur les équipements



➤ 3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2014 ET PROGRAMME D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES

1/ Actions :

Exercice

- Exercice d'évacuation (aout et novembre 2014)
- Mise à jour du plan ETARE
- Ecriture des procédures d'intervention et revue des installations et dispositifs avec la société de surveillance
- Mise en place de témoins à récupérer par les serre-fils lors des évacuations afin de s'assurer que le site a bien été quadrillé.
- Formation du personnel au POI
- Réalisation des fiches reflex et exercices associés (électricité, Vanne, sprinkleur, panne informatique etc)

➤ 3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2014 ET PROGRAMME D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES

1/ Actions :

Formation / audit
Plan d'action

- Planning des formations obligatoires à jour
- Audit sécurité national ID Logistics : taux de conformité : **95%** dont aucune non-conformité. Les points audités tous les ans sont les suivant :
 - ✓ Guide de formation réalisés
 - ✓ Formations réalisées et/ou planifiées pour l'année suivante (gestes et posture, sst, caces, GF/SF, EPI)
 - ✓ Définition des intervenants sécurité par zone géographique en entrepôt
 - ✓ Audit des documents sur site (attestations, autorisation, plan de prévention)
 - ✓ Formation des nouveaux embauchés + quizz sécurité
- Audit CHSCT mensuel
- Audit transport matières dangereuses (Client + ID)
- Mise à jour des ICPE dans les fiches articles du système au fur et à mesure des entrées des nouveaux produits
- Affichage en zone communication des incidents survenus sur d'autres sites
- Brief quotidien des équipes à 9h et 13h avec rappel des règles de sécurité à respecter.




Travaux

Exercice

Formation / audit
Plan d'action

CSS

➤ 3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2014 ET PROGRAMME D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES





Travaux

Exercice

Formation / audit
Plan d'action

CSS

➤ 3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2014 ET PROGRAMME D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES

